

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41092	Kläranlage Wolfsölden: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Affalterbach	siehe F40903	siehe F40903	siehe F40903	Sollte bewertet werden.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40891	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Aichtal, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Neckarstraße 38" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus der HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40892	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Aichtal, Stadt	Symbol des Kulturgutes "Talstraße 19" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40943	Punkt Stadtbefestigung sitzt südöstlich	20.03.2012	Aichtal, Stadt	Symbol des Kulturgutes "Stadtbefestigung / Burgstraße 1" auf das entsprechende Gebäude (süd-östlich) verschieben	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41033	Museum, Lage prüfen, ggf. Koordination	21.03.2012	Aichtal, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Mozartstraße 11	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Gegebenenfalls Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Museums mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40942	relevanter Punkt Stadtbefestigung eher hier; Schutz hölzerne Ausstattung prüfen; ggf. Koordination (Aichtal)	20.03.2012	Aichtal, Stadt	Symbol auf die Adresse Mauerstraße 8 verschieben	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40960	Archiv im UG => Koordination (Albershausen)	20.03.2012	Albershausen	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40918	Archiv im UG; Koordination	20.03.2012	Altbach	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Archivs mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41028		21.03.2012	Aspach					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40991	Museum, genaue Lage Schutzgut prüfen, ggf. Koordination	21.03.2012	Backnang, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Talstraße 1	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HRWMK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41025		21.03.2012	Backnang, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41026		21.03.2012	Backnang, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40990	Kirche KD§12 bislang nicht in Datenbank	21.03.2012	Backnang, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Sulzbacher Straße 23	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HRWMK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41024	Museum Ardenne (Sulzbacher 164?) hier in der Nähe: konkreten Ort un Gefährdung prüfen, ggf. Koordination,	21.03.2012	Backnang, Stadt	Rundfunk-Museum Manfred von Ardenne: Sulzbacher Straße 164  Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Sulzbacher Straße 164		Folgeänderung aus HWRK und HRWMK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40730	Kurhaus Bad Boll - Kulturdenkmal ergänzen	13.03.2012	Bad Boll	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Am Kurpark 1, Bad Boll		Folgeänderung aus HWRBK	Überprüfung sollte durch LAD erfolgen	LAD prüfen und ggf. in Datensatz übernehmen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41344	Gefahr irrelevant => löschen	04.04.2012	Bad Ditzgenbach	Das Symbol des Kulturgutes "St Laurentius Kirche" löschen		Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41306	Museum, Lage Schutzgut prüfen	04.04.2012	Bad Überkingen	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum, Federgasse 3, Bad Überkingen		Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41345	Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Bad Überkingen	Das Symbol des Kulturgutes "St. Peter und Paul" löschen		Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41388		04.04.2012	Bad Überkingen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41389		04.04.2012	Bad Überkingen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40893	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Beilstein, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Schulstraße 14, Beilstein löschen		Folgeänderung aus HWRBK	Kultur	
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41309	Museum. Lage Schutzgut prüfen	04.04.2012	Benningen am Neckar	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen		Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40894	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Berglen	Symbol des Kulturgutes "Erlenstraße 7" löschen		Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41248	Kläranlage Besigheim	30.03.2012	Besigheim, Stadt	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung	Geringes Risiko. Nur bei Dambruch oder Überschreitung des Bemessungshochwassers.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40921	Archiv im UG => Risiko hoch; Koordination	20.03.2012	Beuren	Keine Änderung	Risikobewertung Kulturobjekt hoch	Folgeänderung aus HWRBK (Risikobewertung hoch) Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40922	Doppelmeldung => löschen	20.03.2012	Beuren	Das Symbol Kulturgut "Beure, Linsenhofer Straße 2, Beuren löschen"  (Zu differenzieren von dem Symbol Kulturgut "Beuren, Linsenhofer Straße 2, GA Beuren, Registratur Rathaus"	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P1790	In Flächenplan fehlt die Darstellung der Verdolungen und Brücken	26.01.2012	Böbingen an der Rems	hat sich erledigt	hat sich erledigt	hat sich erledigt	hat sich erledigt	hat sich erledigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P1792	derzeit erfolgt die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes am Klotzbach. Wenn entsprechende Planungsunterlagen noch nicht vorliegen, sind diese bei LK&P, Mutlangen, Herr Kalmus (07171104470) erhältlich.	26.01.2012	Böbingen an der Rems	Übernahme im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Übernahme im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Übernahme im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Die Planung ist zu beachten, da die Umsetzung der Maßnahme bereits läuft.	Fortschreibung HWGK HQ50, dafür kein Unterhalt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40699	Risikobewertung prüfen - Hotel	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Prüfung des Risikos, Gegebenenfalls verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos des Schutzgutes Mensch (Hotel) am Michael-Hörauf-Weg 2, Bad Boll	Einstufung der Hotelfläche eher richtig als Siedlungsfläche (bisher Gewerbefläche)	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40714	Kennzeichnung Gebäude Dürnauer Straße 2 als Kulturdenkmal	13.03.2012	Boll	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Dürnauer Straße 3	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Überprüfung sollte durch LAD erfolgen	LAD prüfen und ggf. in Datensatz übernehmen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41310	Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Burgstetten	Symbol des Kulturgutes "Marbacher Straße 58" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40938	Archiv im DG => löschen	20.03.2012	Deizisau	Symbol des Kulturgutes "GA Deizisau, Am Marktplatz 1" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41311	Schule/Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Deizisau	Symbol des Kulturgutes "Bismarckstraße 9" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41608	Risikobewertung überprüfen, da Kläranlage Deizisau	17.04.2012	Deizisau	siehe F40838	siehe F40838	siehe F40838	Risikobewertung durchführen, Schulze 03.05.12	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41609	Risikobewertung für Mensch überprüfen - offizielle Kleingartenanlage auf Flurstück 2246	17.04.2012	Deizisau	Kleingärten werden nicht als Siedlungsfläche eingestuft. Keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung	Keine Angaben von LRA	keine Änderung - Kleingärten entsprechen nicht Siedlungen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P13786	Bau neuer Straßenbrücke (Denkendorf)	03.11.2010	Denkendorf	Testmeldung - ignorieren	Testmeldung - ignorieren	Testmeldung - ignorieren	Stimmt nicht. Wahrscheinlich Testpunkt. Lm	Test - Meldung ignorieren

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P13789	Bau neuer Straßenbrücke (Denkendorf)	03.11.2010	Denkendorf	Testmeldung - ignorieren	Testmeldung - ignorieren	Testmeldung - ignorieren	Stimmt nicht. Wahrscheinlich Testpunkt. Lm	Test - Meldung ignorieren
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40650	Lage des Kulturgutes falsch. Richtige Lage bei Gebäude Klosterhof 9	07.03.2012	Denkendorf	Symbol des Kulturgutes "Denkendorf, Klosterhof 9" löschen. (Dr. Hascher: Nur Kloostergarten marginal betroffen => Risiko irrelevant, löschen)	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernehmen IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40651	Richtige Lage des Kulturguts Klosterhof 9	07.03.2012	Denkendorf	Symbol des Kulturgutes "Denkendorf, Klosterhof 9" löschen.  (Siehe Dr. Hascher: Nur Kloostergarten marginal betroffen => Risiko irrelevant, löschen)	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernehmen IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40652	Brücke wird in 2012 im Zuge der ICE-Neubaustrecke abgebrochen und durch neue Brücke auf Flst. 4674 bzw. 4683 ersetzt.	07.03.2012	Denkendorf	keine Änderung - Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung von ATKIS	keine Änderung - Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung von ATKIS	keine Änderung - Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung von ATKIS	Meldung zutreffend, bisher noch nicht erstellt. Lm	keine Änderung - Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung von ATKIS
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40659	Lage der neuen Feldwegbrücke über den Sulzbach	07.03.2012	Denkendorf	keine Änderung - Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung von ATKIS	keine Änderung - Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung von ATKIS	keine Änderung - Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung von ATKIS	Meldung zutreffend, bisher noch nicht erstellt. Lm	keine Änderung - Berücksichtigung im Rahmen der Fortschreibung von ATKIS
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40669	Kulturgut nicht gefährdet, da EFH mit 280,38 über Wasserspiegellage HQextrem.	12.03.2012	Denkendorf	Symbol des Kulturgutes "Freihofstraße 10 Denkendorf" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40691	Gebäude abgebrochen	08.03.2012	Denkendorf	keine Änderung der Risikokarte, da die Fläche weiterhin gewerblich genutzt wird	keine Änderung der Risikobewertung, da die Fläche weiterhin gewerblich genutzt wird	keine relevante Änderung des Risikos	Meldung zutreffend, Lm	keine Änderung, da die Fläche weiterhin gewerblich genutzt wird
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40692	Gebäude abgebrochen	08.03.2012	Denkendorf	Prüfung der Wirkung auf HW-Fläche/Tiefe im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, keine relevante Änderung der Flächennutzung	keine Änderung der Risikobewertung, da die Fläche weiterhin gewerblich genutzt wird	keine relevante Änderung des Risikos	Meldung zutreffend, Lm	keine Änderung, da die Fläche weiterhin gewerblich genutzt wird
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40693	Gebäude abgebrochen	08.03.2012	Denkendorf	Prüfung der Wirkung auf HW-Fläche/Tiefe im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, keine relevante Änderung der Flächennutzung	keine Änderung der Risikobewertung, da die Fläche weiterhin gewerblich genutzt wird	keine relevante Änderung des Risikos	Meldung zutreffend, Lm	keine Änderung, da die Fläche weiterhin gewerblich genutzt wird

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41317	Risikobewertung mit großem Risiko unplausibel - Überflutungstiefe geringer als 1 m bei HQ100 (siehe Überflutungstiefen), ferner wird derzeit eine Hochwasserschutzmauer erstellt - siehe Meldung L40141	03.04.2012	Denkendorf	Keine Änderung	Keine Änderung (HQ10 + Bebauung = Großes Risiko)	Gegebenenfalls Berücksichtigung der Hochwasserschutzmauer bei der Maßnahmenplanung der VBR	Keine Angaben von LRA	Überahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41328	kein Risiko, da nur provisorischer geschotterter Wiesenparkplatz	03.04.2012	Denkendorf	Keine Änderung - bereits als Verkehrsfläche berücksichtigt	Keine Änderung - bereits als Verkehrsfläche berücksichtigt	Keine Änderung - bereits als Verkehrsfläche berücksichtigt	Keine Angaben von LRA	Überahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41346	Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Denkendorf	Symbol des Kulturgutes "Freihofstraße 10 Denkendorf" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41347	Nur Klostergarten marginal betroffen => Risiko irrelevant, löschen	04.04.2012	Denkendorf	Symbol des Kulturgutes "Denkendorf, Klosterhof 9" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41706	Risikobewertung überprüfen - kein Risiko, da Brücke oberhalb des Sulzbachtals - ca. 50 m oberhalb Talraum	16.04.2012	Denkendorf	Keine Änderung möglich - Systematisches Darstellungproblem: durch die Breite des Verkehrswegs erscheint die Nutzung Verkehr	Keine Änderung der Risikobewertungsfläche, Brücke ist als befahrbar (grün) markiert	Keine Änderung	Keine Angaben von LRA	Systematische Darstellung Brücken
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40653		07.03.2012	Denkendorf					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40656		07.03.2012	Denkendorf					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41320		03.04.2012	Denkendorf					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41012		21.03.2012	Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. (Fehler-ID 2132012_171956)	Fehlmeldung	Fehlmeldung	Fehlmeldung	Fehlmeldung	
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41348	Schule, Risiko irrelevant => löschen (Dettlingen unter Teck)	04.04.2012	Dettingen unter Teck	Das Symbol des Kulturgutes "Albert-Schüle Weg 26" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41360	Schule; Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Dettingen unter Teck	Symbol des Kulturgutes "Rauberweg 6" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41361	Risiko irrelevant => streichen	04.04.2012	Donzdorf, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Poststraße 9, Donzdorf löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41363	Risiko irrelevant => streichen	04.04.2012	Donzdorf, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Gmünder Straße 1, Donzdorf-Winzigen löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40963	Archiv im 1. OG => löschen	20.03.2012	Dürnau	Das Symbol des Kulturgutes Hauptstraße 16, Dürnau löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41368	Museum => Koordination	04.04.2012	Dürnau	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40941	Archiv im UG => Koordination	20.03.2012	Ebersbach an der Fils, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40964	Archiv im UG => Koordination	20.03.2012	Ebersbach an der Fils, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41370	Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Ebersbach an der Fils, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Pfarrstraße 1, Ebersbach an der Fils löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41377	Schule, irrelevant => löschen	04.04.2012	Ebersbach an der Fils, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Marktstraße 36, Ebersbach an der Fils löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40716	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Lohwasen 1" löschen.	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40718	Restaurierung Landesamt	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Berliner Straße 12	Folgeänderung aus HWRK Risikobewertung hoch	Folgeänderung aus HWRK (Risikobewertung hoch) und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40719	Stadtarchiv und KD 19/20, ein Punkt genügt; Koordination	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Esslingen am Neckar, SA Esslingen am Neckar" löschen  (Zu differenzieren vom Kulturgut "Esslingen am Neckar, Allerheiligenkapelle, heute Stadtarchiv / Marktplatz 20))	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40733	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Ehem. St. Nikolaus / Innere Brücke 11, Esslingen ) löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40734	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Katharinenstraße 47, Esslingen" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40735	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Blumenstraße 31" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40864	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Eberhard-Bauer-Straße 25" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40865	Brunnen, unempfindlich => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Krautmarktbrunnen / Hafemarkt" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40866	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Heilbronner Straße 50" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40867	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Martinstraße 20" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40868	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Martinstraße 8" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40880	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes (Weilstraße 30) löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40881	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes (Blumenstraße 10) löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40882	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes (Mettenhaldenstraßen 2) löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40884	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Steinbeistraße 17" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40885	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Steinbeistraße 25" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40886	Brunnen => löschen	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Ottilinbrunnen / Ottilienplatz" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus der HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40887	Brücke => Risiko gering	19.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Keine Änderung	Risikobewertung Kulturobjekt "Paracelsus-Haus" gering	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40976	Schutz Ausstattung; Koordination	20.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge der Kirche mit der kommunalen Krisenmanagementplanung und explizierter Schutz der Ausstattung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40978	Schutz Ausstattung=> Koordination	20.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung und explizierter Schutz der Ausstattung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40979	Schutz Ausstattung; ggf. Koordination	20.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis: explizierter Schutz der Ausstattung Gegebenenfalls Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40981	irrelevant => löschen	20.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Neckarstraße 38" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40982	Koordination/Überwachung (Kulturgut und Schutz Innenstadt)	20.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung, insbesondere des Schutzes der Innenstadt	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41057	Der Geißelbach ist bis zum Rossneckar (Agnespromenade) kein Gewässer, sondern Mischwasserhauptsammler!	22.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Der Geißelbach wird ab Rüdern in einem Mischwasserkanal über diverse RÜB's zur Kläranlage Stuttgart Mühlhausen geleitet. Nur der RÜB-Überlauf entwässert in den Rossneckar.	keine Änderung - Risiko besteht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40980	Relevanter Punkt liegt im Gebäude nördl.; Schutz Museum; Koordination	20.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Symbol des Kulturgutes anpassen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41773	Kläranlage als Verkehrsfläche ausgewiesen. Sinnvoll angesichts Schadenspotential?	19.04.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Gesamtfläche Kläranlage als Industrie- und Gewerbe abgrenzen - Flächenänderung durch IU	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben von LRA	Flächenänderung IU
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40977		20.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40983		20.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41276	Auslass Kombispeicher des Flughafens Stuttgart in den Waagenbach	02.04.2012	Filderstadt, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Meldung zutreffend, liegt aber oberhalb des HWGK-Netzes des Waagenbaches. Wassermenge wurde aber in HWGK berücksichtigt. Lm	keine Änderung - liegt aber oberhalb des HWGK-Netzes des Waagenbaches. Wassermenge wurde aber in HWGK berücksichtigt.
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41383	Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Filderstadt, Stadt	Symbol des Kulturgutes "St. Gallus bzw. St. Jakobus / Pfarrberg 2" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41339	Risikobewertung überprüfen - auf der Fläche bestehen Tennisplätze	16.04.2012	Filderstadt, Stadt	siehe F40837	siehe F40837	siehe F40837	Keine Angaben von LRA	siehe F40837
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41551	es steht kein Gebäude mehr, Gelände wurde großräumig abgetragen und wurde als Grünfläche und Regenrückhaltefläche im Bereich der Flurstücke 345 und 345/1 angelegt - siehe hierzu Meldung P11245 im Zuge der HWGK-Plausibilisierung	16.04.2012	Filderstadt, Stadt	Berücksichtigung über HWGK	Berücksichtigung über HWGK	Berücksichtigung über HWGK	Keine Angaben von LRA	Punkt siehe 41550 - Flächenermittlung klären Sägmühle
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41710	Risikobewertung überprüfen - Sporthalle mit Risiko bewerten	16.04.2012	Filderstadt, Stadt	siehe F40842	siehe F40842	siehe F40842	Keine Angaben von LRA	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41711	Risikobewertung überprüfen - genehmigte Autoausstellungsfläche auf Flst. 5776/2	16.04.2012	Filderstadt, Stadt	siehe F40843	siehe F40843	siehe F40843	Keine Angaben von LRA	Flächenermittlung klären - Umwandlung Gewerbefläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41550	Sägmühle -Änderung in Grünfläche	16.04.2012	Filderstadt, Stadt					Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41043	Kläranlage Freiberg: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Freiberg am Neckar, Stadt	(siehe Meldung P41250 und F40871)	(siehe Meldung P41250 und F40871)	(siehe Meldung P41250 und F40871)	Geringes Risiko. Nur bei Dammbbruch oder Überschreitung des Bemessungshochwassers.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41250	Kläranlage Freiberg	30.03.2012	Freiberg am Neckar, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Geringes Risiko. Nur bei Dammbbruch oder Überschreitung des Bemessungshochwassers.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41384	Museum => Koordination	04.04.2012	Freiberg am Neckar, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes (Museum) im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Sollte bewertet werden!	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41385		04.04.2012	Freiberg am Neckar, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40924	Archiv im UG => Risiko mittel; Koordination	20.03.2012	Frickenhausen	Keine Änderung	Risikobewertung Kulturobjekt mittel	Folgeänderung aus HWRBK (Risikobewertung mittel)	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41387	Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Frickenhausen	Symbol für das Kulturgut "Kirchstraße 29" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40871	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Staubstraße 50, Geislingen an der Steige löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40889	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Uhlandschule" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40890	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Uhlandstraße 15, Geislingen an der Steige löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40966	Gefahr für Ausstattung klären, ggf. Koordination	20.03.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	keine Änderung nicht vom Hochwasser betroffen!	keine Änderung nicht vom Hochwasser betroffen!	keine Änderung nicht vom Hochwasser betroffen!	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40967	Gefahr für Ausstattung klären, ggf. Koordination	20.03.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung, besonderer Schutz der Ausstattung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41013	Koordination: Museum (Geislingen an der Steige)	21.03.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes (Museum) im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41390	auch Museum => Koordination	04.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Museum!)	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41850	kinderhaus Liebknechtstr-Gebäude	20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	keine Änderung - ist Siedlungsfläche. Ist in Maßnahme R2 zu berücksichtigen	keine Änderung	Prüfung des Risikos, Gegebenenfalls verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos des Schutzgutes Menschliche Gesundheit (Kinderhaus) an der Liebknechtstraße	eventuell anpassen in sonstige (öffentliche) Fläche	k.Ä. ist Siedlungsfläche. Ist in Maßnahme R2 zu berücksichtigen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41893	Einkaufszentrum Nel Mezzo in der Bahnhof- / Werkstraße fehlt	20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Eventuell Gebäude nachführen - aber nicht relevant da keine Überflutung bei HQ Extrem	k.Ä. Objekt nicht betroffen. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt.
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41775		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41846		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41847		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41849		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41852		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41853		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41854		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41855		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41856		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41857		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41858		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41859		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41860		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41862		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41863		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41864		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41865		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41866		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41888		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41889		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41890		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41891		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41892		20.04.2012	Geislingen an der Steige, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40965	Archiv im UG => Koordination	20.03.2012	Gingen an der Fils	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41834	Anfang April 2012 wurde eine neue Brücke über die Fils errichtet.	19.04.2012	Gingen an der Fils	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Meldung wird bestätigt	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41835	Die Brunnenstraße wurde vor ca. 15 Jahren ausgebaut. In diesem Zusammenhang wurde das Straßenniveau um ca. 20 cm angehoben. Dadurch ist diese Fläche (Gemeindebauhof) nicht mehr überflutet worden.	19.04.2012	Gingen an der Fils	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Der Bereich wurde im Rahmen der HWGK überprüft - Bitte Kontaktaufnahme mit der Gemeinde	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41836	Ab Bahnhof entlang der Schienen bis zur Höhe Lärchenweg wurde im Jahr 2011 eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2m und einer Länge von ca. 560 m errichtet.	20.04.2012	Gingen an der Fils	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Meldung wird bestätigt. Der südliche Teil der Überflutung ist nicht wahrscheinlich. Nördlicher Bereich kann das Extremhochwasser über die vorhandene Unterführung fließen	Soll bei Fortschreibung HWGK entfallen VRB aufnehmen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41837	Aufgrund der Meldung P41836 ist der Lauf des Wasser völlig verändert. Auch der Schmale Gassenbach hat in diesem Bereich keinen Einfluss auf eventuell auftretendes Hochwasser. Das im Gebiet Marrbacher Öschle (rechts der Brunnenstraße) ausgewiesene HQ extrem tritt unserer Ansicht nach daher in diesem Gebiet nicht auf. Ebenso das vorgesehene HQ extrem vom Bahnhof kommend links der Bahnhofstraße.	20.04.2012	Gingen an der Fils	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	südlich der Bahnhofstraße Überflutung nicht mehr wahrscheinlich. Vgl. P41836	Soll bei Fortschreibung HWGK entfallen VRB aufnehmen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41838	Ausbau des Sarenwangbaches sowie Barbarabachs entlang der alten B 10 ist noch nicht berücksichtigt. Hochwassersituation stellt sich anders dar. eine Überprüfung muss hier noch erfolgen.	20.04.2012	Gingen an der Fils	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Binsenschbach (quer zur Fließrichtung) ist nicht in den HWGK berücksichtigt - Überflutungsfläche vermutlich überschätzt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering.
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41851	In diesem Bereich hat nach Erfahrung noch nie ein Hochwasser stattgefunden.	20.04.2012	Gingen an der Fils	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Bereich HQ 1000 - Erfahrungswerte sind nicht bei einem solchen Hochwasser vorhanden	k.Ä. ggf. Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41894	Mittleres Risiko kann an dieser Stelle nicht nachvollzogen werden. Aus unserer Sicht geringes Risiko.	20.04.2012	Gingen an der Fils	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Bitte um Abstimmung mit der Gemeinde ob Gewerbenutzung korrekt ist. Laut Luftbild teilweise landwirtschaftl. Flächen	k.Ä. kein wesentliche Auswirkung auf das Risiko. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41841	Flurstück Nr. 2475 ist kein Siedlungsbereich, sondern landwirtschaftliche Fläche.	20.04.2012	Gingen an der Fils	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	Anpassung erforderlich	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41842	Bei diesem Bereich handelt es sich um Siedlungsbereich, nicht um Landwirtschaftliche Fläche.	20.04.2012	Gingen an der Fils	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	Bei Berücksichtigung von P41837 Meldung nicht relevant	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41843	In diesem Bereich handelt es sich um eine Siedlungsfläche, nicht um landwirtschaftliche Fläche.	20.04.2012	Gingen an der Fils	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	Anpassung erforderlich	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41844	In diesem Bereich handelt es sich um eine Siedlungsfläche, nicht um landwirtschaftliche Fläche.	20.04.2012	Gingen an der Fils	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	Anpassung erforderlich, Uferbereich südlich und nördlich der Meldung keine Siedlungsfläche - Gefahrenstufe abstimmen	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41867	Keine Landwirtschaftliche Fläche, sondern sonstige Vegetations- und Freiflächen.	20.04.2012	Gingen an der Fils	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	Als Grünfläche bzw. als sonstige Freifläche ausweisen	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41868	Keine landwirtschaftliche Fläche.	20.04.2012	Gingen an der Fils	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	Als Grünfläche bzw. als sonstige Freifläche ausweisen	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41056	Kulturgut vermutlich früheres Archiv im Rathaus; Archiv wurde ausgelagert, daher kann Kulturgut gelöscht werden	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Symbol löschen	Symbol löschen	Symbol löschen	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40872	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Göppingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Schlater Straße 1, Göppingen löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40873	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Göppingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Rathausstraße 1, Göppingen löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40895	^Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Göppingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Mörikestraße 9, Göppingen löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41017	IVU-Betrieb liegt innerhalb HQ extrem	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Überprüfung durch Gewerbeaufsicht - siehe Auflistung IVU-Betriebe	Überprüfung durch Gewerbeaufsicht - siehe Auflistung IVU-Betriebe	Überprüfung durch Gewerbeaufsicht - siehe Auflistung IVU-Betriebe	Einzelfalluntersuchung mit Gewerbeaufsicht RPS - eventl. Erhöhung Risikobewertung	Überprüfung durch Gewerbeaufsicht - siehe Auflistung IVU-Betriebe
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41038	Mit Museum; Lage prüfen; ggf. Koordination	21.03.2012	Göppingen, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes (Museum) im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41134	Risiko abstufen auf gering, da Flutmulde und keine empfindliche Nutzung vorhanden	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Sonstige Vegetationsfläche - Abgrenzung Fläche durch IU	Folgeänderung aus HWRK	nur geringes Risiko in der verbalen Beschreibung berücksichtigen	Fläche ist keine Siedlungsfläche sondern Grünfläche	VRB Änderung der Landnutzung sinnvoll prüfen mit Landesvermessung ist jedoch nur eine Punktmeldung siehe 40449
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41135	Risiko auf gering abstufen, da Flutmulde und keine empfindl. Nutzung vorhanden	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Sonstige Vegetationsfläche - Abgrenzung Fläche durch IU	Folgeänderung aus HWRK	nur geringes Risiko in der verbalen Beschreibung berücksichtigen	Fläche ist keine Siedlungsfläche sondern Grünfläche	VRB Änderung der Landnutzung sinnvoll prüfen mit Landesvermessung ist jedoch nur eine Punktmeldung siehe 40449
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41148	Vertiefung in Grünfläche, Abstufung auf mittleres Risiko	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Sonstige Vegetationsfläche genaue Abgrenzung der Fläche erforderlich	Folgeänderung aus HWRK	keine Änderung	auch rechtes Ufer ist Grünfläche und nicht Siedlungsfläche, BePo-Gelände - Keine Siedlungsfläche sondern Sondernutzung	Bewertung mittel. Änderung. Polygon durch IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41149	Bereiche innerhalb HW-Schutzeinrichtung abstufen auf geringes Risiko, da keine empfindl. Nutzung	00.01.1900	Göppingen, Stadt	keine Änderung	Prüfung des Risikos auf Flächen innerhalb Hochwasser-Schutzeinrichtung	Prüfung des Risikos, ggf. Berücksichtigung von geringem Risiko in verbaler Risikobeschreibung	Im Ufer und Abflussbereich keine Siedlungsfläche	Bewertung gering Änderung. Polygon durch IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41150	WSG Sickergalerie Ulmer Str. aktuell keine Trinkwasserversorgung, wird nur für Brauchwasser genutzt, daher Abstufung auf geringes Risiko	00.01.1900	Göppingen, Stadt	keine Änderung	Prüfung des Risikos, ggf. Abstufung auf geringes Risiko	Prüfung des Risikos, ggf. Berücksichtigung von geringem Risiko in verbaler Risikobeschreibung	Meldung sollte berücksichtigt werden	Abstufung auf geringes Risiko - Zuordnung WSG durch IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen													
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht	
					Risiko in der Innenstadt von Göppingen nördl. des Bahnhofs von groß auf mittel abstufen, Begründung: in den letzten 60 Jahren keine Überflutung mehr festgestellt; HW-Gefahr hpothetisch, da Druckwasserbereich und keine direkte Überflutung, daher auch keine (gefährliche) Strömung; Überflutungen erfolgten im Bahnhofsbereich in den letzten Jahren durch Oberflächenwasser; teilweise Abführung des aufgestauten Wassers durch leistungsfähigen Kanal (derzeit im Bau mit 2,4 m Durchmesser)								
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41151		00.01.1900	Göppingen, Stadt	keine Änderung		Abstufung auf mittleres Risiko - gesamte als groß gekennzeichnete Fläche (Bahnhofstraße/Gartenstraße usw.) durch IU auf Basis GIS-Daten	Berücksichtigung von mittlerem Risiko in verbaler Risikobeschreibung	Meldung sollte berücksichtigt werden	Abstufung durchführen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41199		27.03.2012	Göppingen, Stadt						
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40998	Koordination: Ausstattung	21.03.2012	Großbottwar, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung mit besonderer Berücksichtigung der Ausstattung	Sollte bewertet werden!	Übernahme IB	
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41354	Nur Garten/Freiflächen betroffen => irrelevant, löschen	04.04.2012	Großbottwar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Heilbronner Straße 7/1, Großbottwar löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	Übernahme IB	
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41392	Brunnen, unempfindlich => löschen	04.04.2012	Großbottwar, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Marktplatz (Brunnen), Großbottwar löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	Übernahme IB	
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41130	Kläranlage Hessigheim: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Hessigheim	siehe F40889	siehe F40889	siehe F40889	Sollte bewertet werden.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung	
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41393	Archiv u Heimatstube => Koordination	04.04.2012	Hessigheim	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes (Archiv und Heimatstube) im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Sollte bewertet werden!	Übernahme IB	

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40253	Diese Hochwasserfläche ist topographisch und nach Anliegermeinung nicht vorstellbar	09.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40314	Neue Brücke mit Änderung des Gewässerverlaufs, Planung IB Bartsch, 2009	07.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Diese Maßnahmen sollten im Modell ergänzt werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40316	in der Hauptstrasse noch nie Hochwasser festgestellt	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Der Stadt ist in diesem Bereich keine Überschwemmung bekannt, es sollte überprüft werden, ob dann das HQ10 realistisch ist.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40319	Hochwasserfläche kann von den Anliegern nicht bestätigt werden	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40321	Lage Hirschbach stimmt nicht.	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	keine Auswirkung auf das Risiko	keine Auswirkung auf das Risiko	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40322	Lage stimmt nicht	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	keine Auswirkung auf das Risiko	keine Auswirkung auf das Risiko	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40323	bisher noch nie Hochwasser festgestellt	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Modell sollte geprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40324	bisher noch nie Hochwasser festgestellt	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Modell sollte geprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40325	es wurde noch nie ein Hochwasser festgestellt	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Modell sollte geprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40326	es wurde hier noch nie ein Hochwasser festgestellt	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Modell sollte geprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40332	Lage der Verdohlung stimmt nicht	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	keine Auswirkung auf das Risiko	keine Auswirkung auf das Risiko	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40336	Hochwasserfläche kann von den Anliegern nicht bestätigt werden	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40337	Hochwasserfläche kann von den Anliegern nicht bestätigt werden	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40352	Hochwasserfläche topographisch und nach Anliegermeinung nicht vorstellbar	09.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Modell sollte geprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40353	nach Aussage Feuerwehr war diese Wiese noch nie überflutet	09.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40357	neue Brücke	10.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40372	Diese Überflutungsfläche ist topographisch nicht vorstellbar, die Anlieger haben diese Hochwasserfläche noch nie beobachtet	10.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40690	Für diese Fläche lied ein HQ100-Schutz vor. Das Risiko ist gering einzustufen. Siehe Meldung HWGK.	08.03.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Siehe Meldung L40022	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung - Annahme HQ100 für VRB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40925	Archiv im UG; Gefahr potentiell mittel; Rand	20.03.2012	Holzmaden	Keine Änderung	Risikobewertung Kulturobjekt mittel	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40739	Trinkwasserfassung "Epplebrunnen" HW-gefährdet; Empfehlung Risikobewertung "groß"	15.03.2012	Ingersheim	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Sollte bewertet werden!	WSG Epplebrunnen prüfen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40767	Trinkwasserfassung "Talbrunnen" HW-gefährdet; Empfehlung Risikobewertung "groß"	15.03.2012	Ingersheim	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Sollte bewertet werden!	WSG Wasserfassung prüfen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40874	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Fabrikstraße 35" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40896	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Jahnstraße 12" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41770	WSP-Lagen oberhalb Wehr vermutlich noch nicht an 2011 neu kalibrierte Daten angepasst. WSP bis zu 2 m tiefer als für HWGK angenommen. Bitte überprüfen und anpassen.	18.04.2012	Köngen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben von LRA	Nach Plausibilisierung HWGK ggf. Prüfung der Ausuferung. Zur Zeit keine Berücksichtigung.

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41816	Nach Neuberechnung und Kalibrierung der Abflusssituation am Wehr im Zuge der HW-Schutzplanung sind gegenüber der HWGK mehr als 1 m niedrigere Wasserspiegel anzusetzen. Bitte berücksichtigen.	18.04.2012	Köngen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben von LRA	Nach Plausibilisierung HWGK ggf. Prüfung der Ausuferung. Zur Zeit keine Berücksichtigung.
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41768		18.04.2012	Köngen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41769		18.04.2012	Köngen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41802		18.04.2012	Köngen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41091	Kläranlage Kornwestheim: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen. Sehr hohes Überflutungsrisiko. Hochwasserentlastungskanal geplant. Nähere Infos bei der Stadt Kornwestheim erhältlich.	22.03.2012	Kornwestheim, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Sollte bewertet werden.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40526		01.03.2012	Kuchen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40527		01.03.2012	Kuchen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41004	KD_Wert gesunken => löschen	21.03.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	Symbol des Kulturgutes "Schlößlesmühle / Schlößlesmühle 1" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41299	Gelände nördlich Spitzhaugraben auf Flst 4727 als sonstige Fläche kennzeichnen, da Kleingartenanlage, damit auch Risikobewertung erforderlich	04.04.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	siehe F40833	siehe F40833	siehe F40833	Keine Angaben vom LRA	keine Änderung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41298	Gebiet zwischen Flurstück 4704 und 4700 südlich des Spitzhaugrabens mit Risiko bewerten, da Gewerbebetrieb (Gärtnerei)	04.04.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	siehe F40833	siehe F40833	siehe F40833	Keine Angaben vom LRA	siehe F40833
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41300	Kläranlage Stetten - Risikobewertung erforderlich (Leinfelden Echterdingen)	04.04.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	siehe F40835	siehe F40835	siehe F40835	ok, Schulze 03.05.12	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41400		04.04.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40897	Kein Denkmal => löschen	19.03.2012	Lenningen	Symbol des Kulturgutes "Lindenstraße 10" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40898	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Lenningen	Symbol des Kulturgutes "Schulgarten 4" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40218	Fuß- Radwegbrücke nicht eingestaut	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	keine Anmerkungen	Keine Änderung, wird in HWGK noch einmal geprüft und ggf. angepasst
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40221	Unterführung bei HW eingestaut	02.02.2012	Lorch, Stadt	Grüner Punkt in Karte bezieht sich auf Bahnbrücke, Unterführung Weg bereits vor der Bahnbrücke überflutet keine Änderung des Risikos	Grüner Punkt in Karte bezieht sich auf Bahnbrücke, Unterführung Weg bereits vor der Bahnbrücke überflutet keine Änderung des Risikos	Grüner Punkt in Karte bezieht sich auf Bahnbrücke, Unterführung Weg bereits vor der Bahnbrücke überflutet keine Änderung des Risikos	keine Anmerkungen	Brückenpunkt bezieht sich auf die Bahntrasse
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40222	Fußgängerbrücke nicht eingestaut	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	keine Anmerkungen	Keine Änderung, wird in HWGK noch einmal geprüft und ggf. angepasst
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40223	Fußgängerbrücke nicht eingestaut	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	keine Anmerkungen	Keine Änderung, wird in HWGK noch einmal geprüft und ggf. angepasst
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40249	Hochwassermarke aufgenommen am 23.01.2003; NN 280,04 m	07.02.2012	Lorch, Stadt	keine Relevanz für das Risiko - ggf. Berücksichtigung für Fortschreibung HWGK	keine Übernahme	keine Übernahme	keine Anmerkungen	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40250	Hochwassermarke NN 281,66	07.02.2012	Lorch, Stadt	keine Relevanz für das Risiko - ggf. Berücksichtigung für Fortschreibung HWGK	keine Übernahme	keine Übernahme	keine Anmerkungen	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40251	Geländehöhe NN 283,04 m; in Relation zu dem gemessenen HW (s. P40313) erscheint die Staufläche nicht plausibel	07.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40256	Fußgängerbrücke nicht eingestaut	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40260	Brücke wurde abgebrochen.	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Die Brücke ist zu entfernen.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40261	Brücke bei HW überströmt	02.02.2012	Lorch, Stadt	keine Änderung des Risikos, da Brücke im Rückhaltebecken, alternativen Anbindung vorhanden - Prüfung im Rahmen Fertigstellung bzw. Fortschreibung HWGK	keine Änderung des Risikos, da Brücke im Rückhaltebecken, alternativen Anbindung vorhanden - Prüfung im Rahmen Fertigstellung HWGK	keine Änderung des Risikos, da Brücke im Rückhaltebecken, alternativen Anbindung vorhanden - Prüfung im Rahmen Fertigstellung HWGK	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40262	Brücke war bei den vergangenen Hochwässern nicht überstaut.	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40272	Brücke bei ExHW eingestaut	02.02.2012	Lorch, Stadt	Keine Änderung, da Brücke als eingestaut eingezeichnet (rechts neben der Brücke)	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40273	Unterführungspumpwerk	02.02.2012	Lorch, Stadt	keine Änderung der Risikoart (Verkehrsweg) - Absicherung gegen HQextrem erscheint unwahrscheinlich	keine Änderung der Risikobewertung (groß) - Sicherung der Befahrbarkeit bei HQextrem bzw. HQ100 erscheint unwahrscheinlich	keine Änderung der Risikobewertung (groß) - Sicherung der Befahrbarkeit bei HQextrem bzw. HQ100 erscheint unwahrscheinlich	keine Anmerkungen	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40278	Wehranlage demontiert. Mühlgraben wird nicht mehr betrieben.	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	keine Relevanz für die Risikobewertung	keine Relevanz für die Risikobewertung	Mühlgraben existiert bis zum Flst. 920/0 als offener Graben und dient der Außengebietsentwässerung ab da folgt ein verdolter Abschnitt bis zur Einleitung in den Walkersbach	nicht Risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40313	Hochwassermarke aufgenommen am 23.01.2003, NN 281,24 m	07.02.2012	Lorch, Stadt	keine Relevanz für das Risiko - ggf. Berücksichtigung für HWGK	keine Übernahme	keine Übernahme	keine Anmerkungen	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40856	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Lorch, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Schulstraße 16" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40899	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Lorch, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Schießhausstraße 39" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40900	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Lorch, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Rheinhold-Maier-Straße 6" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40216		02.02.2012	Lorch, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40738	Information: Sohle des Brunnenschachtes (Mineralbrunnen und Solebrunnen "Hoheneck") liegt unter WSP bei Überflutung	15.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Sollte bewertet werden!	WSG Hoheneck prüfen

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40765	Information: Pumpenhaus Wasserfassung "Elbenwiesen" (Trinkwassernotversorgung) nicht HW-geschützt.	15.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Sollte bewertet werden!	WSG Wasserfassung prüfen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41089	Kläranlage Poppenweiler: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	siehe F40798	siehe F40798	siehe F40798	Geringes Risiko. Erst bei HQ extrem gefährdet.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41133	Kläranlage Hoheneck: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Siehe P41222-F40799	Siehe P41222-F40799	Siehe P41222-F40799	Geringes Risiko. Überflutungen von Teilbereichen der KA bei HQ extrem	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41222	Kläranlage LB-Hoheneck	30.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	siehe P41133	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41251	Freibad LB-Hoheneck	30.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK und Berücksichtigung in verbaler Risikobeschreibung	geringes Risiko	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung - Änderung Flächennutzung Industrie und Gewerbe
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41252	Kläranlage LB-Poppenweiler	30.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Siehe P41089	Siehe P41089	Siehe P41089	nicht relevant	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40766	WSG Ludwigsburg (WSG-Nr.: 118-022) wurde zum 01.03.2012 aufgehoben! ehemaliger Geltungsbereich vom ca. Neckar-km 167 bis 161	15.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Wird im Rahmen der Fortschreibung HWRK durch die Übernahme aus UIS übernommen	Risiko gering	Risiko gering	Hinweis !!	WSG Wasserfassung prüfen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41001	Gefährdung irrelevant => löschen	21.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "St. Wolfgang" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41002	Gefährdung irrelevant => löschen	21.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Monrepos, Ludwigsburg löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41003		21.03.2012	Ludwigsburg, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41132	Kläranlage Haldenmühle: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Marbach am Neckar, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Geringes Risiko. Nur bei Dambruch oder Überschreitung des Bemessungshochwassers.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41221	Kläranlage Marbach	30.03.2012	Marbach am Neckar, Stadt	siehe F40864	siehe F40864	siehe F40864	Geringes Risiko. Nur bei Dambruch oder Überschreitung des Bemessungshochwassers.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40263	Flächendarstellung für HQ10 sollte geringer sein.	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da keine Gebäude betroffen	Hydraulik sollte überprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40264	dieser Bereich ist nach unserer Einschätzung HQ50	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Hydraulik sollte überprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40265	diese Brücke ist bei HQ100 nicht eingestaut	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40266	neuer Einlauf in Lauterstraße zur "AltenLauter" wurde gebaut	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Übernahme ins Modell notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40281	Diese Brücke ist bei HQ100 nicht eingestaut	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41143	Kläranlage Mundelsheim: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Mundelsheim	Siehe P41249-siehe F40872	Siehe P41249-siehe F40872	Siehe P41249-siehe F40872	Geringes Risiko. Überflutungen bei HQ extrem	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41147	Kläranlage Schreyerhof: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Mundelsheim	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche genaue Flächenabgrenzung erforderlich	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Geringes Risiko. Sollte jedoch bewertet werden.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41249	Kläranlage Mundelsheim	30.03.2012	Mundelsheim	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Geringes Risiko. Überflutung bei HQ extrem	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40514	Die dortige Auslassleitung wurde durch eine Froschklappe gesichert.	01.03.2012	Murr	nicht risikorelevant	nicht risikorelevant	nicht risikorelevant	nicht relevant	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40742	Wasserfassung Murr TB IIa überflutungsgefährdet; Empfehlung Risikobewertung: "groß"	15.03.2012	Murr	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Sollte bewertet werden!	WSG Wasserfassung Eppelbrunnen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40770	Trinkwasserfassung Murr "TB I" HW-gefährdet; Empfehlung Risikobewertung "groß"	15.03.2012	Murr	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Sollte bewertet werden!	WSG Wasserfassung prüfen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40517	Die Auslassleitung wurde durch eine Froschklappe gesichert.	01.03.2012	Murr	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	nicht relevant	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40857	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Murrhardt, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Nägelestraße 17" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40901	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Murrhardt, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Berliner Straße 30" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40902	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Murrhardt, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Berliner Straße 3" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40859	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Neckartailfingen	Das Symbol des Kulturgutes "Reutlinger Straße 27" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40972	Lage Archiv (DG, UG?) klären; Koordination	20.03.2012	Neckartailfingen	keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41895	Sportgebäude in HWRK nicht bewertet	20.04.2012	Neckartailfingen	siehe F40847	siehe F40847	siehe F40847	Keine Angaben von LRA	Parkplätze in Grünfläche umwandeln
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40969	Lage Archiv (DG, UG?) klären; Koordination	20.03.2012	Neidlingen	keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Archivs mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41394	Risiko irrelevant => löschen (Neidlingen)	04.04.2012	Neidlingen	Symbol des Kulturgutes "Kirchstraße 29" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40970	Archiv im UG => Risiko hoch; Koordination (Neuffen)	20.03.2012	Neuffen, Stadt	Keine Änderung	Risikobewertung Kulturobjekt hoch	Folgeänderung aus der HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41008	Museum, Koordination	21.03.2012	Neuffen, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Deutsches Ordenmuseum Unterer Graben 26 (Internetrecherche: Netmuseum) Keine weiteren Änderungen in der HWRK	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes Museum mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41034	Stadtmuseum, Gefährdung prüfen, ggf. Koordination	21.03.2012	Neuffen, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes Museum mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40971		20.03.2012	Neuffen, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40860	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Neuhausen auf den Fildern	Das Symbol des Kulturgutes "Heiliger Nepomuk" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41277	Kulturgut: Am Standort befindet sich nur eine Nachbildung. Risikobewertung anpassen.	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Das Symbol des Kulturgutes "Heiliger Nepomuk" löschen (Siehe Dr. Hascher: Irrelevant-> Löschen)	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41704	Risikobewertung überprüfen, da zwischen der Fleinsbachstraße und Schloßstraße private Hausgärten der angrenzenden Wohngebäude liegen	16.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	sehr detaillierte Änderung - keine relevante Auswirkung auf das Risiko keine Änderung	Keine Änderung des Risikos, da keine weiteren Gebäude betroffen sind	Keine Änderung	Keine Angaben von LRA	keine Änderung - systematische Darstellungsungenauigkeit
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41705	Risikobewertung überprüfen, da südlich der Gottlieb-Daimler-Straße private Hausgärten bis zum Weiherbach reichen	16.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	sehr detaillierte Änderung - keine relevante Auswirkung auf das Risiko keine Änderung	Keine Änderung des Risikos, da keine weiteren Gebäude betroffen sind	Keine Änderung	Keine Angaben von LRA	keine Änderung - systematische Darstellungsungenauigkeit
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41709	Flurstücke 3090 und 3089 landwirtschaftliche Fläche - kein Risiko	16.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Sehr geringe Änderung der Fläche - keine relevante Änderung der Flächennutzung - keine Übernahme	keine Änderung	keine besondere Berücksichtigung erforderlich	Keine Angaben von LRA	Flächennutzung Fortschreibung ATKIS, ggf. Anpassungen durch Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41278	Bei Starkniederschlägen fließt vom Feldweg im Norden stark mit Erdreich befrachtetes wild abfließendes Hangwasser von den ackerbaulich genutzten Flächen nach Süden über die Scharnhäuser Straße ab.	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	siehe F40851	siehe F40851	siehe F40851	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41282	Die L 1202 /Zufahrt zur Autobahn und die Denkdendorfer Straße entwässern in die Ortskanalisation. Bei Starkregen können die Straßeneinläufe die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Aus den ackerbaulich genutzten Gebieten im Norden fließt dann stark mit Erdreich befrachtetes wild abfließendes Hangwasser über die Esslinger Straße/L 1202 und die Denkdendorfer Straße in die Esslinger Straße und in die Lindenstraße.	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	siehe F40856	siehe F40856	siehe F40856	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Übernahme IB



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41283	Bei den Gebäuden Schloßstraße 64 und 66 handelt es sich nicht um eine "Sonstige Fläche", sondern um ein Wohnhaus, ein Restaurant und ein Schützenhaus. Die Flächennutzung und die Bewertung sind zu ändern.	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	siehe F40832	siehe F40832	siehe F40832	Meldung zutreffend. Lm	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41352	Aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden läuft bei Starkregen stark mit Erdrich belastetes Oberflächenwasser (Bodenerosion) über die L 1202 und über Feldwege in die Esslinger Straße bis zum Tiefpunkt in die Entenstraße. Die Straßeneinläufe können die Wassermassen nicht aufnehmen und werden zusätzliche durch das mitgeführte Erdrich verstopft (u.a. 09.06.2007).	04.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	siehe F40855	siehe F40855	siehe F40855	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41379	Einlauf von 2 Gräben in den Abwasserkanal (Fremdwasser). Bei Starkregen fasst die Kanalisation das Oberflächenwasser nicht. Bei Starkregen-Ereignissen kam es schon mehrfach durch Ablauf des Oberflächenwassers über das Straßennetz zu Überflutungen im Wohngebiet.	04.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. Fläche wurde nicht nachgemeldet.	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Flächenermittlung klären

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41381	Bei Starkregen kommt es zum Ablauf von Außenbereitswasser von den landwirtschaftlichen Nutzflächen im Osten über den Feldweg in und über die Lindenstraße mit Gefahr der Überflutung von Wohngebäuden	04.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	siehe F40856	siehe F40856	siehe F40856	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41386	Bei Starkregen läuft über den Feldweg im Norden aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen stark mit Erdreich belastetes Oberflächenwasser (Bodenerosion) in die Schlosserstraße. Das mitgeführte Erdreich verstopft die Einlaufschächte und führt zu starker Verunreinigung (u.a. 09.06.2007).	04.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	siehe F40853	siehe F40853	siehe F40853	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P11551		20.09.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P11554		20.09.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P11867		22.09.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P11894		30.09.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P13787		03.11.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P13788		03.11.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P15400		07.12.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P15401		07.12.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P15706		07.12.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P15707		07.12.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P16705		20.12.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P16993		11.01.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P16994		11.01.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P16995		11.01.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P16996		11.01.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20186		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20187		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20188		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20189		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20190		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20191		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20192		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20193		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20194		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P20195		09.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P21787		17.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P21788		17.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P21790		17.02.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P24689		10.03.2011	Nicht relevant					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P24690		10.03.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P26271	test	05.05.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40961		20.03.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40962		20.03.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41035		21.03.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41039		21.03.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41204		28.03.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41205		28.03.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41341	dies ist nur ein Test	17.04.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40862	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Nürtingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Bodeschwingweg 15" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40903	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Nürtingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Auf der Insel 2" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40904	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Nürtingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Mühlstraße 35" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40905	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Nürtingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Mühlstraße 25" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40906	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Nürtingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "SA Nürtingen / Sigmaringer Straße 15" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40973	Archiv im OG => löschen	20.03.2012	Nürtingen, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Bahnhofstraße 13" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40974	Koordination: Schutz Ausstattung	20.03.2012	Nürtingen, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Ausstattung Gegebenenfalls Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41549	Flächendifferenzierungen wenig plausibel	16.04.2012	Nürtingen, Stadt	Flächenänderung vor dem Deich in Grünfläche - Änderung durch IU	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRMK	Keine Angaben von LRA	Grünfläche vor Deich
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41007	Museum, Lage prüfen, Koordination	21.03.2012	Nürtingen, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum (Wörthstraße 1)	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRMK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41703	aufgrund Doleneinlauf und Topographie flächige Überflutung unwahrscheinlich	16.04.2012	Nürtingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben von LRA	Änderung über HWGK Plausibilisierung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41869	Sportgebäude in HWRK nicht berücksichtigt	20.04.2012	Nürtingen, Stadt	siehe F40848	siehe F40848	siehe F40848	Keine Angaben von LRA	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40920	Archiv im DG => löschen	20.03.2012	Ohmden	Symbol des Kulturgutes "GA Ohmden / Hauptstraße 18" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40907	Punkt liegt falsch (Am Mühlkanal 30, nördlich) (Ostfildern)	20.03.2012	Ostfildern, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Am Mühlkanal 30" verschieben auf die Adresse Am Mühlkanal 30 (Gebäude)	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41708	Risikobewertung überprüfen . Kläranlage Plienigen	16.04.2012	Ostfildern, Stadt	siehe F40841	siehe F40841	siehe F40841	Risikobewertung durchführen, Schulze 03.05.12	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41196	Die Fläche ist ein Segelflugplatz, bitte prüfen ob Risikoeinstufung trotzdem "hoch" sein sollte.	26.03.2012	Pleidelsheim	siehe F40905	siehe F40905	siehe F40905	Sollte bewertet werden!	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41197	Flst. 4039 ist eine Grünfläche	26.03.2012	Pleidelsheim	Änderung der Flächennutzung des Flurstücks 4039 in Grünfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des geringeren Risikos	Sollte bewertet werden!	keine grundsätzliche Änderung des Risikos
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41198	Flst. 4042 ist eine Grünfläche	26.03.2012	Pleidelsheim	Änderung der Flächennutzung für Flurstück Nr. 4042 in Grünfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	keine grundsätzliche Änderung des Risikos
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41220	Kläranlage Pleidelsheim	30.03.2012	Pleidelsheim	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche genaue Flächenabgrenzung erforderlich	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Mittleres Risiko. KA stillgelegt und wird als Abwasserpumpwerk genutzt.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40926	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Pleidelsheim	Das Symbol des Kulturgutes Ludwig-Jahn-Straße 6, Pleidelsheim löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40927	Archiv im UG => Risiko mittel; Koordination!	20.03.2012	Pleidelsheim	Prüfung des Risikos, Anhebung auf mittleres Risiko	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Sollte bewertet werden!	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9648		09.08.2010	Pleidelsheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9649		09.08.2010	Pleidelsheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9650		09.08.2010	Pleidelsheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40334	Abschlussbericht, ca Seite 3916 oder 3841 mit	10.02.2012	Plüderhausen	Meldung nicht nachvollziehbar	Meldung nicht nachvollziehbar	Meldung nicht nachvollziehbar	Keine Angaben vom LRA	Meldung nicht nachvollziehbar

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40315	Remsböschung Darstellung unterschiedlich nicht verständlich	08.02.2012	Plüderhausen	Keine Änderung (Der markierte Bereich ist Sonstige Vegetation und die angrenzenden Unfergrunstücke sind Siedlungsfläche - Ursache dafür ist die Datengrundlage. Durch eine Änderung ändert sich die Risikosituation nicht in relevantem Umfang)	Keine Änderung	Erläuterung in der verbalen Risikobeschreibung: Dargestelltes großes Risiko an der Remsböschung ist nicht relevant, da Grünland	Keine Angaben vom LRA	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41340		17.04.2012	Rechberghausen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41610		17.04.2012	Rechberghausen					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40847	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Reichenbach an der Fils	Das Symbol des Kulturgutes "Schlustraße 5" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40939	Archiv im UG => Risiko hoch; Rand=> Gefahr prüfen, ggf. Koordination	20.03.2012	Reichenbach an der Fils	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Archivs mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41772	Lt. HWGK sind hier Überflutungstiefen von 0,5-1 m. Bitte Risikoeinstufung "gering" in dieser Gewässerschleife überprüfen.	18.04.2012	Reichenbach an der Fils	Keine Änderung	Keine Änderung (HWGK: Siedlung, UT unter 0,5 Meter am Punkt --> Risiko Gering, im weiteren Bereich als mittel entsprechend Tiefe jeweils bei HWextrem in HWGK Viewer+)	Keine Änderung	Keine Angaben von LRA	keine Änderung - Risikoeinstufung stimmt mit Überflutungstiefen HWGK überein
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41090	Kläranlage Neckarrems: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	22.03.2012	Remseck am Neckar	siehe F40797	siehe F40797	siehe F40797	Geringes Risiko. Nur bei Dambruch oder Überschreitung des Bemessungshochwassers.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41223	Kläranlage Remseck	30.03.2012	Remseck am Neckar	Siehe P41090	Siehe P41090	Siehe P41090	Geringes Risiko. Nur bei Dambruch oder Überschreitung des Bemessungshochwassers.	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41224	Klärwerk Stgt.-Mühlhausen	30.03.2012	Remseck am Neckar	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Nicht relevant für Ldkr. LB	Flächenangaben durch Hr. Weiler - Änderung bei Flächenmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40863	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Remseck am Neckar	Das Symbol des Kulturgutes Neckarkanalstraße 55, Remseck am Neckar löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41225		30.03.2012	Remseck am Neckar					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40327	Hochwasserschieber, wird im Hochwasserfall geschlossen und Polderfläche eingestaut, keine Zufluss mehr zum bebauten Bereich Geradstetten	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Unterlagen zum Hochwasserschieber liegen nicht vor	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40328	Rohrdrossel mit DN 300 vorhanden	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	es liegen dem LRA keine Unterlagen vor	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40329	Kein Rundrohr, sondern Rechteckprofil mit 2600*2000 mm	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	keine Auswirkung auf das Risiko	keine Auswirkung auf das Risiko	es liegen dem LRA keine Unterlagen vor	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40331	Brückendurchlass mit Rechteckprofil 2200*1200 mm	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	keine Auswirkung auf das Risiko	keine Auswirkung auf das Risiko	es liegen dem LRA keine Unterlagen vor	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40333	Vorhandene Rohrdrossel mit DN 700 nicht berücksichtigt, außerdem ist ein Rechen eingebaut, welcher eine Verstopfung des Ablaufkanals verhindert.	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	keine Auswirkung auf das Risiko	keine Auswirkung auf das Risiko	es liegen dem LRA keine Unterlagen vor	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40338	Vorhandene Fischteiche im Nebenschluss	08.02.2012	Remshalden	Keine Änderung - ggf. Berücksichtigung bei Fertigstellung HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Angabe ist korrekt. Fischteich vorhanden. Wasserrechtliche Erlaubnis von 2005	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40928	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Remshalden	Das Symbol des Kulturgutes "Friedenstraße 28" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41356	Museum; Koordination	04.04.2012	Remshalden	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum Kanalstraße 10	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes Museum mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41814	In diesem Bereich ist für uns kein großes Risiko zu erkennen, wir bitten um Überprüfung	18.04.2012	Remshalden	Keine Änderung	Keine Änderung der Risikobewertung Schutzgut Menschliche Gesundheit Mittel (HWGK: Schutzgut Siedlung auf dem Verkehrsweg, Überflutungstiefe: zwischen 1 und 2 Meter)	Keine Änderung	wahrscheinlich großes Risiko durch tieferliegendes Gelände	Fläche ist als Siedungsfläche in ATKIS aufgenommen - deshalb großes Risiko

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41397	Risiko irrelevant => löschen	04.04.2012	Schlatt	Das Symbol des Kulturgutes Eschenbacher Straße 12, Schlatt löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40375		10.02.2012	Schorndorf, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40640	test	06.03.2012	Schorndorf, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40910	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Schorndorf, Stadt	Symbol des Kulturgutes "Grabenstraße 20" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40911	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Schorndorf, Stadt	Symbol des Kulturgutes "Rainbrunnenstraße 22" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40929	Irrelevant => löschen (Schorndorf)	20.03.2012	Schorndorf, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Rrainbrunnenstraße 24" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41337	Hochwasser vom Januar 2011 hat im Bereich der Hanfwiesenstraße für Überflutungen gesorgt.	13.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41338	In diesem Bereich des Eichenbachs sind bislang keine hydraulischen Probleme aufgetreten.	13.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41545	Bislang kam es hier bei einem HQ10 zu keinen Überflutungen.	13.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41546	Hochwasser der Wieslauf vom Januar 2011 hat im Bereich der Mühle für Überschwemmungen gesorgt. Ansonsten gab es keine Überflutungen im Stadtteil Haubersbronn.	13.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41591	Einzugsgebiet des Bronnbachs: In der Vergangenheit kam es lediglich im Einlaufbereich (Rechenrost) an der Bronnbachhalle durch Verstopfungen zu Überflutungen. Hydraulische Engpässe konnten bislang nicht festgestellt werden. Gemäß der Gefahrenkarte würde das Gebiet bereits durch ein HQ50 Ereignis überflutet. Dies scheint nicht plausibel.	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41592	In der Vergangenheit kam es lediglich im Einlaufbereich (Rechenrost des Weilerbachs in der Carl-Zeiss-Straße zu Überflutungen durch Verstopfungen. Hydraulische Engpässe konnten bislang nicht festgestellt werden. Nach der Gefahrenkarte führt bereits ein HQ50 zu Überflutungen in der Carl-Zeiss-Straße und der Kanalstraße. Dies ist bislang noch nie aufgetreten und scheint auch nicht plausibel.	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41593	In der Vergangenheit kam es im Bereich des Dürrbachs noch nie zu Überflutungen. Gemäß der Gefahrenkarte wäre dies bereits bei einem HQ 10 der Fall. Dies scheint nicht plausibel. Hydraulische Engpässe konnten bislang nicht festgestellt werden	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41594	Die Hochwasserschutzanlage entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand. Im Zuge des Ausbaus der Querspange West wurde der Bachverlauf hochwassersicher umgestaltet. Eine Überflutung ist daher bis zu HQ100 nicht plausibel.	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Angaben sind korrekt. Unterlagen liegen vor. Genehmigt am 10.09.2007	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK VRB - Straße befahrbar
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41595	Überflutungen des Ramsbaches wurden bislang nicht festgestellt. Gemäß der Gefahrenkarte wäre eine Überflutung bereits ab einem HQ10 vorhanden. Dies scheint nicht plausibel.	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41596	Überflutungen ´des Ramsbaches bei einem HQ10 wurden bislang nicht festgestellt. Die Überflutungsflächen scheinen deshalb nicht plausibel.	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41597	Derzeit wird der Hochwasserrückehaltera um Schornbach umgebaut. Schon bislang war das Becken in der Lage ein HQ100 aufzunehmen. Es scheint daher nicht plausibel, daß trotz des Beckens im weiteren Verlauf des Schornbachs es zu großflächigen Überflutungen bereits ab einem HQ 10 kommen soll. Dies scheint nicht plausibel.	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Sanierung für das HRB Schornbach laufen zur Zeit. Bitte prüfen ob und wie sich die Hochwassersituation unterhalb verändert.	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK - in VRB aufnehmen - HQ100
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41598	Bislang sind im Bereich des Risslerinbaches keine Überflutungen aufgetreten. Gemäß der Gefahrenkarte wäre dies bereits bei einem HQ10 der Fall. Dies scheint nicht plausibel.	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41599	Im Bereich des Eichenbachs sind bislang keine Überflutungen aufgetreten. Dies wäre nach der Gefahrenkarte bereits bei einem HQ10 der Fall. Dies scheint nicht plausibel.	12.04.2012	Schorndorf, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P1782	Fußgängerbrücke 90.204	23.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P1783	Fußgängerbrücke 90.202	23.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P1784	Fußgängerbrücke 90.201	23.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P1785	Brücke 92.0.204	23.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P1786	Brücke x-02	23.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32387	Fußgängerbrücke 90.208	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32388	Fußgängerbrücke 90.207	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32390	Fußgängerbrücke 90.206	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32391	Fußgängerbrücke 90.205	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32392	Brücke x.01	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Keine Änderung, da kein Änderung des Risikos	Keine Änderung, da kein Änderung des Risikos	Keine Änderung, da kein Änderung des Risikos	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32676	Fußgängerbrücke 90.226	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32677	Brücke 90.118 abgebrochen	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK - vermutlich nicht relevant	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK - vermutlich nicht relevant	Nicht relevant, da Bahnlinie stillgelegt	Bei dieser „Brücke“ handelt es sich um die alte Bahnbrücke der Bahnstrecke GD – Gö (auch Klepperlestrasse genannt). Jedoch bestehen nur noch die Widerlager der Brücke. Der Überbau wurde im Jahre 2010 demontiert.	Vermutlich nicht relevant für Hydraulik, Prüfung HWGK - keine Brückennutzung mehr möglich - ggf. VRB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32678	Fußgängerbrücke 90.221	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32679	Fußgängerbrücke 90.220	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32680	Brücke 90.133	19.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Keine Veränderung des Risikos, Gebäude alternativ erreichbar	Keine Veränderung des Risikos, Gebäude alternativ erreichbar	Keine Veränderung des Risikos, Gebäude alternativ erreichbar	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40011	Brücke x-03	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Keine Veränderung des Risikos, da Brücke bei HQ100 nicht überflutet und bei HQextrem überflutet wie angrenzende Straße	Keine Veränderung des Risikos, da Brücke bei HQ100 nicht überflutet und bei HQextrem überflutet wie angrenzende Straße	Keine Veränderung des Risikos, da Brücke bei HQ100 nicht überflutet und bei HQextrem überflutet wie angrenzende Straße	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40012	Fußgängerbrücke 95.3.201	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40020	Fußgängerbrücke 95.2.203	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40021	Fußgängerbrücke 95.2.204	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40022	Fußgängerbrücke 95.2.202	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40023	Fußgängerbrücke 95.2.201	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40024	Fußgängerbrücke x-04	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40025	Fußgängerbrücke 90.213	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40034	Fußgängerbrücke 99.0.201	23.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Die Brücke ist zu ergänzen.	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9947		17.08.2010	Schwaikheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9949		17.08.2010	Schwaikheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9950		17.08.2010	Schwaikheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9951		17.08.2010	Schwaikheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9952		17.08.2010	Schwaikheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9953		17.08.2010	Schwaikheim					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40715	Brücke eingestaut ist an diesem Punkt und nicht am Ende der Brücke	14.03.2012	Schwaikheim	keine Änderung des Risikos	keine Änderung des Risikos	keine Änderung des Risikos	ist plausibel	Brückenpunkt stellt Gesamtbauwerk dar. Nicht risikorelevant.
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40744	Trinkwasserfassung Steinheim "TB II" HW-gefährdet; Empfehlung Risikobewertung "groß"	15.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Sollte bewertet werden!	WSG Wasserfassung prüfen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40771	Trinkwasserfassung Steinheim "TB I" HW-gefährdet; Empfehlung Risikobewertung "groß"	15.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Sollte bewertet werden!	WSG Wasserfassung prüfen

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40811	Fehlmeldung Kultur => Löschen	16.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Schulstraße 10, Steinheim an der Murr löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40813	Punkt liegt falsch, Zentrum Schloss Schaubeck, nur Park betroffen => löschen	16.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes "Schloss Schaubeck" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40815	Objekt Kultur liegt hier => Überflutung geringer => Risiko mittel-gering	16.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	Symbol des Kulturgutes Schlosshof 1, Steinheim an der Murr an die richtige Stelle setzen	Symbol des Kulturgutes Schlosshof 1, Steinheim an der Murr an die richtige Stelle setzen Automatische Neuermittlung des Risikos	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Risikobeschreibung ggf. mit geringerem Risiko	Sollte bewertet werden!	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40822	Fehlmeldung Kultur => löschen	16.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Bottwarstraße 5, Kleinbottwar löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40824	Brunnen, wasserunempfindlich => löschen	16.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Marktstraße 29, Steinheim an der Murr löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	nicht relevant	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40825	Urmensch-Museum, genaue Lage prüfen, ggf. Koordination (Steinheim an der Murr)	16.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes (Urmenschmuseum) im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Zugeordnet zu STUTTGART vom LRA	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40836	Pfarrarchiv Kleinbottwar, Nachmeldung	16.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Sollte bewertet werden!	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40997	Archiv/Museum: Koordination	21.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes (Archiv/Museum) im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Sollte bewertet werden!	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41027	Koordination: Schutz Ausstattung	21.03.2012	Steinheim an der Murr, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung mit Berücksichtigung besonderer Schutz der Ausstattung	Sollte bewertet werden!	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40369	testmeldung, warum geht das hier?	10.02.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41707		16.04.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40875	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Symbol des Kulturgutes "Aldinger Straße 131" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40876	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Symbol des Kulturgutes "Überkinger Straße 48" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40877	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Symbol des Kulturgutes "Eisenbahnstraße 20" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40912	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Symbol des Kulturgutes "Ulmer Straße 227" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40913	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Symbol des Kulturgutes "Dornröschenweg 20" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40930	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Symbol des Kulturgutes "Daimlerstraße 8" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40931	Nur Parkfläche überflutet => Risiko gering	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Keine Änderung	Risikobewertung Kulturobjekt gering	Folgeänderung aus der HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40932	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Symbol des Kulturgutes "Waiblinger Straße 27" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40933	Irrelevant => löschen (Stuttgart)	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Das Symbol des Kulturgutes "Kleemannstraße 8" löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40945	Archiv: Koordination	20.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41009	Museum, Koordination (Stuttgart)	21.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum Marktstraße 71a	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41036	Museum, Koordination	21.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum Mercedesstraße 100	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41037	Museum, Koordination	21.03.2012	Stuttgart, Landeshauptstadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum Veielbrunnenweg 3	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40915	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Süßen	Das Symbol des Kulturgutes Schulstraße 4, Süßen löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40934	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Süßen	Das Symbol des Kulturgutes Heidenheimer Straße 51, Süßen löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40940	Archiv im OG => löschen	20.03.2012	Süßen	Das Symbol des Kulturgutes Bachstraße 44, Süßen löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41749	Das Gelände befindet sich im Zwangsversteigerungsverfahren, die Folgenutzung ist derzeit offen.	17.04.2012	Süßen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Vermutlich bleibt der Bereich Gewerbegebiet, deshalb Vorschlag vorläufig belassen	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41751	Die Überflutungen müssten durch den Bau der B466 Neu hinfällig sein.	17.04.2012	Süßen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Meldung wird bestätigt	ggf. Fortschreibung HWGK VRB aufnehmen Text wird zwischen IB und LRA (Kommune) abgestimmt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41752	Die Überflutungen müssten durch den Bau der Ableitung des Barbarabaches hinfällig sein.	17.04.2012	Süßen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Meldung wird bestätigt	ggf. Fortschreibung HWGK VRB aufnehmen Text wird zwischen IB und LRA (Kommune) abgestimmt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41753	In dem gesamten Bereich zwischen Grünenberger Straße und Burrenstraße befinden sich verschiedene Gewerbenutzungen. Es handelt sich hier um ein Mischgebiet.	17.04.2012	Süßen	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis in verbaler Risikobeschreibung, dass hier auch gewerbliche Nutzung vorliegt	Vorschlag: Abstimmung mit Stadt - Bei Berücksichtigung von P41751 Meldung hinfällig	keine Änderung - Aufnahme in VRB - Text wird zwischen IB und LRA (Kommune) abgestimmt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41755	Durch Neubau der Bahnbrücke über die Lauter wurde diese Engstelle beseitigt.	17.04.2012	Süßen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Durchlass wurde erneuert. Auswirkung auf die Überflutungsflächen sind wahrscheinlich - kein Einstau bei HQ 100	Fortschreibung HWGK VRB aufnehmen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41756	Das Vereinsheim der DLRG Ortsgruppe Süßen fehlt.	17.04.2012	Süßen	keine Änderung	keine Änderung	Keine Berücksichtigung erforderlich	Bereich ist als Siedlung gekennzeichnet.	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41757	Gewerbenutzung	17.04.2012	Süßen	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Korrektur landwirtschaftliche Fläche	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41758	Gewerbenutzung	17.04.2012	Süßen	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Korrektur Siedlungsfläche	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41767	An dieser Stelle wurde ein neuer Filssteg errichtet.	17.04.2012	Süßen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Nicht eingestaut bei HQ Extrem, daher nicht erheblich für die Risikobetrachtung	k.Ä. kein Einfluss
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41792	Es handelt sich hierbei um die Mühle Grau.	17.04.2012	Süßen	keine Änderung (keine Auswirkung auf Risiko)	keine Änderung (keine Auswirkung auf Risiko)	keine Änderung (keine Auswirkung auf Risiko)	Korrektur in Gewerbefläche	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41793	Es handelt sich hierbei um die Zehntscheuer.	17.04.2012	Süßen	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Bitte um Prüfung LAD ob Kulturdenkmal	k.Ä.
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41796	An dieser Stelle wurde ein neuer Filssteg errichtet.	17.04.2012	Süßen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Meldung wird bestätigt	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41800	Der Oberholzgraben ist entsprechend der Flussgebietsuntersuchung "Oberes Filstal" problematisch bei HQ100.	17.04.2012	Süßen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Kleine Gewässer wurden nicht betrachtet	k.Ä. Einzugsgebiet zu klein für die Berechnung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41870	Die Unterscheidung zum Nachbargrundstück mit der Meldung Nr. P41798 ist uns nicht verständlich. Es handelt sich bei beiden um Wohngebäude mit Hausgärten.	23.04.2012	Süßen	keine Änderung erforderlich	keine Änderung erforderlich	keine Änderung erforderlich	Im Uferbereich Grünfläche anstelle Siedlungsfläche ausweisen	k.Ä. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt. VRB aufnehmen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41750	Hier befindet sich die neue Wasserfassung des Zweckverbandes Eislinger Wasserversorgung, es sollte geprüft werden, ob diese nicht eingezeichnet werden muss.	17.04.2012	Süßen	keine Änderung, WSG ist eingezeichnet	ggf. Anpassung des Risikos	Verbale Beschreibung des Risikos	Wasserschutzgebiet wird derzeit neu abgegrenzt. Eventuell Anpassung erforderlich	k.Ä. wird bei Fortschreibung automatisch berücksichtigt VRB aufnehmen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41759	Es handelt sich hierbei um ein Wohnhaus.	17.04.2012	Süßen	Änderung der Flächennutzung des Flurstücks in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Fläche ändern in Siedlungsfläche	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41766	Es handelt sich hier um die Tierkörperbeseitigungsanstalt.	17.04.2012	Süßen	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt	Korrektur landwirtschaftliche Fläche	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41794	Keine gewerbliche Nutzung, sondern Wohnnutzung für den gesamten Bereich zwischen Jahnstraße und der Fils.	17.04.2012	Süßen	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	Ändern in Siedlungsfläche	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41795	Keine gewerbliche Nutzung, sondern Wohnnutzung und Dienstleistung.	17.04.2012	Süßen	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	Ändern in Siedlungsfläche	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41798	Hier befindet sich eine Siedlungsfläche, es besteht eine Rückbauanordnung des Landratsamtes Göppingen für den bestehenden Badeteich neben der Fils.	17.04.2012	Süßen	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	Ändern in Siedlungsfläche	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41799	Hier handelt es sich nicht um einen gewerblichen Bereich, sondern um den Bereich des Kreisvereins Leben mit Behinderungen.	17.04.2012	Süßen	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet	Gewerbefläche ändern in Siedlungsfläche oder sonstige Fläche	k.Ä. Auswirkung auf das Risiko gering. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtet
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41871	Wir bitten um Prüfung von Hangwasser.	23.04.2012	Süßen	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. Die Abrenzung der Fläche muss durch die Gemeinde erfolgen	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	Hangwasser wird in der Regel nicht für den Außenbereich berücksichtigt	k.Ä. Die Untersuchung sollte durch die Kommune erfolgen
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41920	Wir bitten um Prüfung von Hangwasser.	23.04.2012	Süßen	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. Die Abrenzung der Fläche muss durch die Gemeinde erfolgen	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	Hangwasser in diesem Bereich (Landwirtschaft bzw. oberhalb Kleingartenanlagen) nicht relevant	keine Änderung - keine Fläche abgegrenzt - Gemeinde sollte ein Konzept erarbeiten
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40914	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Uhingen	Das Symbol des Kulturgutes Schulstraße 4, Uhingen löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41011	Museum; Koordination	21.03.2012	Uhingen	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Bismarckstraße 4, Uhingen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41801	keine Brücke vorhanden	18.04.2012	Uhingen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Brücke aber Überbauung der Nassach	k.Ä. Überbauung wirkt wie eine Brücke
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40450	Durchlass in Armco-Profil wurde für HQ100 berechnet und ausgeführt. Kein Aufstau vorhanden	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Unterlagen vorhanden bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40457	Keine Brücke oder Durchlass sondern ein kleines Wehr. Laut FGU von Wald + Corbe von November 2009 nicht eingestaut	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	nach AKWB Wehr zur Wasserentnahme. Bitte prüfen ob eingestaut oder nicht	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40458	Nach der FGU von Wald + Corbe ist die Brücke nicht eingestaut. Somit sind die Ausuferungen bauaufwärts nicht in dem Maß vorhanden	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	FGU von Wald+ Corbe vom November 2009 liegt dem LRA vor. Nach Seite Seite 117 Brücke eingestaut	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40499	Durchlass mit Armco Profil wurde 1980 für einen Durchfluss größer HQ100 genehmigt und gebaut. In der FGU von Büro Wald + Corbe von November 2009 ist dieser Durchlass nicht eingestaut.	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben zur Meldung in der FGU Wald+Corbe gefunden. Bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40500	Brücke ist laut der FGU von Wald + Corbe November 2009 nicht eingestaut	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	FGU von Wald+ Corbe vom November 2009 liegt dem LRA vor. Nach Seite Seite 117 Brücke eingestaut	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40502	Durchlass ist so bemessen, dass bachabwärts (Maierbach) keine Ausuferung auftreten kann. Der Durchmesser wird noch nachgeliefert.	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	nicht bekannt bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40503	ALLGEMEIN: Im November 2009 wurde durch das Ingenieurbüro Wald + Corbe ein FGU für den Urbach erstellt. Diese Daten sollten soweit noch nicht geschehen mit der Hochwassergefahrenkarte verglichen und abgeändert werden. Die Untersuchung kann zur Verfügung gestellt werden.	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	FGU von Wald+ Corbe vom November 2009 liegt dem LRA vor	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40387		13.02.2012	Waiblingen, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40463		01.03.2012	Waiblingen, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9646		06.08.2010	Waiblingen, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P9647		06.08.2010	Waiblingen, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P31718	Brückenneubau Ortsumgehung Haubersbronn	13.01.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P31719	Beseitigung der Wehranlage / Umbau raue Rampe	13.01.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	keine Relevanz für die Risikobewertung	keine Relevanz für die Risikobewertung	Angabe ist korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P31720	Neubau der Brücke	13.01.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme. Verinselungseffekt nicht bewertbar, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P32026	Wehrumbau / raue Rampe Altliche	13.01.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	keine Relevanz für die Risikobewertung	keine Relevanz für die Risikobewertung	Angabe ist korrekt. Raue Rampe wurde im November 2011 umgesetzt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40547	P40547 und 40463 Brücken über den Karrbach (Stege). Bet.Nr.9894 und 9895	01.03.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.	Keine Angaben vom LRA	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40935	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Waiblingen, Stadt	Symbol des Kulturgutes "Bei der Schule 17" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40947	Koordination: Museum	21.03.2012	Waiblingen, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40948	Heimatstube (Museum): Genauere Lage Schutzgut noch klären, ggf. Koordination (Waiblingen)	21.03.2012	Waiblingen, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum Beinsteiner Torturm (Internetrecherche: Netmuseum)	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Gegebenenfalls Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination der Eigenvorsorge des Museums mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40985	Nachmeldung: Museum (Koordination)	21.03.2012	Waiblingen, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum Weingärtner Vorstadt 12	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40987	Gefährdung irrelevant => löschen	21.03.2012	Waiblingen, Stadt	Symbol des Kulturgutes "St. Stephanus / Rathausstraße 98" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40992	Brücke => löschen	21.03.2012	Waiblingen, Stadt	Symbol des Kulturgutes " "AU" Endersbacher Straße" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41131	Für die Fläche wird zur Zeit ein B-Plan-Verfahren durchgeführt.	22.03.2012	Waiblingen, Stadt	Berücksichtigung bei der Fortschreibung, zur Zeit noch keine Nutzungsänderung erfolgt	Berücksichtigung bei der Fortschreibung, zur Zeit noch keine Nutzungsänderung erfolgt	Berücksichtigung bei der Fortschreibung, zur Zeit noch keine Nutzungsänderung erfolgt	Keine Angaben vom LRA	Bewertung beruht auf Ist-Zustand
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41144	Abgrenzung nicht plausibel	22.03.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung der Abgrenzung HQ10 zu HQ50 im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41005	Museum, Koordination	21.03.2012	Waldenbuch, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum, Alfred-Ritter-Straße, Waldenbuch	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41032	Archiv ev. Pfarramt; Lage klären; ggf. Koordination	21.03.2012	Waldenbuch, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum, Bahnhofstraße 8, Waldenbuch	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahme R2: Koordination des Kulturgutes im Rahmen der Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40481	Fussgängesteg vorhanden, vermutlich Hochwasserfrei	22.02.2012	Waldstetten	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung bzw. Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Die Brücke ist zu ergänzen.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40988	Punkt nördl. im Geb. 7; Schutz Ausstattung prüfen; evtl. Koordination	21.03.2012	Weinstadt, Stadt	Verschiebung des Punktes des Kulturgutes "Brückenstraße 7,9" auf das Gebäude Brückenstraße 7	Folgeänderung aus der HWRK im Rahmen der Fortschreibung	keine Änderung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40994	Gemeindearchiv? Lage prüfen, ggf. Koordination	21.03.2012	Weinstadt, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Stadtarchiv Weinstadt, Großheppach, Pfahlbühlstraße 10(Internetrecherche)	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40995		21.03.2012	Weinstadt, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41014		21.03.2012	Weinstadt, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41015		21.03.2012	Weinstadt, Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40339	Hier befindet sich ein Rohreinlauf mit DN 250 mm. Dieser dient als Rohrdrossel und kann in Verbindung mit dem natürlichen Polder für eine Rückhaltung sorgen. Auch hier wurde in den letzten Jahrzehnten keine Ausuferung beobachtet. Insbesondere beim Starkregenereignis am 31.08.2008 wurde keinerlei Ausuferung festgestellt.	08.02.2012	Weinstadt, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40916	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Weinstadt, Stadt	Symbol des Kulturgutes "Heinkelstraße 39" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40989	Koordination: Ausstattung/Archiv	21.03.2012	Weinstadt, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes "St. Ägidius" (insbesondere Ausstattung und Archiv) mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41041	Koordination: SWR-Hauptmagazin	21.03.2012	Weinstadt, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Dammstraße 15	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41042	Heimatmuseum, Koordination	21.03.2012	Weinstadt, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung	Hinweis im Rahmen der VRB zur Maßnahmen R2: Koordination der Eigenvorsorge des Kulturgutes mit der kommunalen Krisenmanagementplanung	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41401	irrelevant => löschen	04.04.2012	Weissach im Tal	Symbol des Kulturgutes "Marktbrunnen" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40944	Belegung durch Archiv/Museumsdepots prüfen, ggf. löschen	20.03.2012	Wendlingen am Neckar, Stadt	Klärung der Nutzung des Gebäudes "Schäferhauser Straße 2/2" durch die Kommune	Gegebenfalls Folgeänderung aus HWRK	Gegebenenfalls Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41409	Galerie/Museum => Koordination	04.04.2012	Wendlingen am Neckar, Stadt	Bisher kein Kulturgut - in HWRK als Kulturgut neu aufnehmen: Museum Weberstraße 2	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Keine Angaben von LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41771	Sportler-Vereinsheim im HQ-50-Bereich in Risikobewertung nicht enthalten. Bitte überprüfen.	18.04.2012	Wendlingen am Neckar, Stadt	siehe F40843	siehe F40843	siehe F40843	Keine Angaben von LRA	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41806	Bitte für Kläranlage Risikobewertung vornehmen	18.04.2012	Wendlingen am Neckar, Stadt	siehe F40845	siehe F40845	siehe F40845	Keine Angaben von LRA	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41029	Brunnen für Eigenwasserg	21.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt	keineÄnderung	keine Änderung	in VRB + Maßnahmen R2 und R26	Meldung korrekt. Brunnen mit tagwasserdichtem Deckel auf Höhe 254,79 müNN	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41031	Die der „HWG-Karte Bodenbach“ zugrunde liegenden Vermessungsdaten der verdolten Abschnitte sind falsch. Die richtigen Vermessungsdaten liegen dem Büro Wald und Corbe vor. Das Büro Wald und Corbe hat eine Flussgebietsuntersuchung Bodenbach im Auftrag der Gemeinde Notzingen und der Stadt Wernau durchgeführt. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Herrn Dr. Göppert vom Büro W&C auf. Das Landratsamt Esslingen ist über diese Tatsache informiert, die Flussgebietsuntersuchung muss auch dort vorliegen.	21.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Prüfung der Lage der verdolten Abschnitte im Rahmen der HWGK	Keine Änderung des Risikos	HQ50, HQ100 und HQextrem sind im Ortsbereich überflutet - Berücksichtigen in VRB	Meldung korrekt, wurde auch vom LRA so gemeldet. Bitte Daten einarbeiten. Gri	Berücksichtigung über HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41809	die zwischen Flst-Nr. 1461 - 2252/2 dargestellte HQ-Extrem-Linie entspricht gem. FGU in etwa der HQ-100 Linie. Bitte anpassen.	18.04.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben von LRA	Berücksichtigung über Bearbeitung HWGK

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Punktmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41812	gemäß FGU reicht HQ-100 bis an Gebäude Nr. 14 heran und umschließt Gebäude Nr. 16 + 16/1 (S. 118 FGU-Bericht)	18.04.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im des Risikos, Gegebenenfalls verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos (Zwei Gebäude: Brühlstraße 16)	Keine Angaben von LRA	Berücksichtigung über Bearbeitung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41813	Risikobewertung der Kläranlage sollte vorgenommen werden.	18.04.2012	Wernau (Neckar), Stadt	siehe F40846	siehe F40846	siehe F40846	ok, Schulze 03.05.12	Flächenermittlung klären
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40673		06.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40999		21.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41808		18.04.2012	Wernau (Neckar), Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41810		18.04.2012	Wernau (Neckar), Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40917	Irrelevant => löschen	20.03.2012	Wiesensteig, Stadt	Das Symbol des Kulturgutes Helfensteinstraße 7, Wiesensteig löschen	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Keine Beurteilung möglich	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P40937		20.03.2012	Wiesensteig, Stadt	Fehlmeldung	Fehlmeldung	Fehlmeldung	Fehlmeldung	
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41398	Brunnen, irrelevant => löschen	04.04.2012	Winterbach	Symbol des Kulturgutes "Fleckenbrunnen" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P41399	Randgefährdung, irrelevant => löschen	04.04.2012	Winterbach	Symbol des Kulturgutes "St. Michael" löschen	Folgeänderung aus der HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK	Keine Angaben vom LRA - Kultur	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	P44118		17.01.2013						
				P41550	Sägmühle -Änderung in Grünfläche							

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40293	Brückengefährdung wg.Höhe unplausibel	16.04.2012	Aichtal, Stadt	Hinzufügen der Brücke im Rahmen der Fortschreibung der HWGK (Bisher nicht eingezeichnet). Klärung ob die Brücke eingestaut ist.	Hinzufügen der Brücke im Rahmen der Fortschreibung der HWGK (Bisher nicht eingezeichnet). Klärung ob die Brücke eingestaut ist.	Hinzufügen der Brücke im Rahmen der Fortschreibung der HWGK (Bisher nicht eingezeichnet). Klärung ob die Brücke eingestaut ist.	Keine Angabe durch LRA	Systematische Darstellung Brücken
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40331	Brückengefährdung wg.Höhe unwahrscheinlich	16.04.2012	Aichtal, Stadt	Keine Änderung, Brücke ist als passierbar (grün) dargestellt	Keine Änderung, Brücke ist als passierbar (grün) dargestellt	Keine Änderung, Brücke ist als passierbar (grün) dargestellt	Keine Angabe durch LRA	Systematische Darstellung Brücken
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40267	Die Linie umfasst den Dammbereich des HRB Lohwiesenbach.	22.03.2012	Allmersbach im Tal	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK.  Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt.  Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Angaber korrekt. HRB Lohwiesenbach wurde am 13.01.2012 planfestgestellt; Baubeginn war am 05.04.2012	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK - VRB HQ10+100 in Allmersbach wird geringer
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40139	Hochwasserschutzdamm für HQ100 mit ca. 30 cm Freibord derzeit im Bau.	07.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen - Bereich ist gegen HQ100 geschützt	fertiggestellt Ende April 2012, Lm	Fortschreibung HWGK für Karten, Berücksichtigung VRB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40140	Hochwasserschutzdamm für HQ100 mit ca. 20 cm Freibord bereits beauftragt	07.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	genehmigt und wird voraussichtlich bis Ende August 2012 fertiggestellt sein.Lm	Fortschreibung HWGK für Karten, Berücksichtigung VRB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40141	Hochwasserschutzmauer für HQ100 mit ca. 10 cm Freibord beauftragt.	07.03.2012	Denkendorf	Übernahme im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Übernahme im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Maßnahme wurde genehmigt und ist Ende 2012 fertiggestellt	Fortschreibung HWGK für Karten, Berücksichtigung VRB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40165	Hochwasserschutzdamm/-wand für HQ100 geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	LRA liegt bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40166	Objektschutzmaßnahme geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	LRA liegt bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40167	HOchwasserschutzmauer für HQ100 geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	LRA liegt bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40168	HOchwasserschutzmauer für HQ100 geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	LRA liegt bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40169	Hochwasserschutzdamm für HQ100 geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	LRA liegt bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40170	Hochwasserschutzdamm/- mauer für HQ100 geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	LRA liegt bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40171	Hochwasserschutzwall/- wand für HQ100 geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	LRA liegt bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40172	Hochwasserschutzdamm für HQ100 geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	LRA liegt bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40174	Objektschutzmaßnahmen gegen HQ100 geplant	08.03.2012	Denkendorf	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Fehlzeichnung, außerdem liegt LRA bisher keine Planung vor, noch nicht gebaut. Lm	Gegebenenfalls Berücksichtigung bei Fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40173		08.03.2012	Denkendorf				nicht relevant, Lm	

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40266	Erhöhung auf 242,50 m ü. NN	22.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK - Klärung der Wirkung	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung unbekannt.	Der als HW-Schutzdamm angelegte Radweg entlang des Forstbachs (Höhe bei westl. Kläranlagengelände: 242,50 müNN; nach 30 m Fließrichtung auf 242,40 etc.) ist auf ein HQ-100 berechnet worden mit Freibord. Dargestellte Überflutungssituation bitte überprüfen. Gri	Berücksichtigung bei Fortschreibung, Risiko wird nicht verändert, da bereits gering für Gewerbefläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40286	Damm bis Geb. Nr. 42/44, Damm wurde 2006 auf heutiges Niveau erhöht.	22.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK - Klärung Wirkung	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt. Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Meldung korrekt. Dammeinschnitt wurde auf 245 müNN auf übriges Dammniveau angehoben.	HQ100 Fläche keine Betroffenheit im angrenzenden Bereich, HQextrem Bereits im Steckbrief usw. berücksichtigt. Einzeichnung Schutzbauwerk bei fortschreibung HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40265	massive Lärmschutzwand parallel zur B 10 mit ähnlicher Wirkung wie HW-Schutzeinrichtung; verhindert möglicherweise die Überflutung des Stadtteiles Bodenfeld	22.03.2012	Göppingen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK Zur Zeit keine Übernahme	Der Bereich sollte näher überprüft werden, da hier auch das DGM fehlerhaft ist (B 10 Neubau) - Sicher fehlerhaft sind die beiden Brücken über die B 10 in diesem Bereich als mittlere Gefahr zu kennzeichnen (Straße und Bahnschiene über B 10 mindestens 3 Meter über HQ Extrem)	Fortschreibung HWGK VRB aufnehmen Darstellung kommt aus Atkis da Über- und Unterführung nicht unterschieden werden.

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40009	Entwässerungsmulde parallel zum Klotzbach	09.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da die Auswirkung der Entwässerungsmulde unbekannt ist	Wurde bereits erstellt und muss ins Modell übernommen werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40022	bestehendes Hochwasserschutzkonzept, geplant IB Bartsch, 2009; Gewerbegebiet Bachwiesen HQ 100 sicher durch erstellten Hochwasserdamm mit Entwässerungsmulde	07.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Verbale Beschreibung: Hinweis auf geringeres Risiko im Bereich des Gewerbegebiets Bachwiesen als in HWRBK dargestellt	Durch den Hochwasserdamm mit Entwässerungsmulde verändert sich die Überflutungsfläche. Aufgrund der genehmigten und umgesetzten HQ100-Maßnahmen ist es wichtig, dass das Modell angepasst wird.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40070	Offener Graben entlang des Feldweges. Das Wasser des Tierdöbelbaches kann vollständig aufgenommen werden.	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung nicht bekannt	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40071	Dole entlang der Bahnlinie, mündet in die Rems.	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Modell muss überprüft werden, ob Dole für Entwässerungssituationen in Auwiesen entscheidend ist.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40072	Richtiger Verlauf der Dole	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Relevanz muss geprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40073	Richtiger Verlauf der Dole	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	HWGK-Gewässernetz?	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40074	Dole DN 250 zur Rems. Wenn diese den Abfluss nicht aufnehmen kann, wird das Wasser über die zweite Dole im Kirnbachweg abgeleitet	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	HWGK-Gewässernetz?	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40075	richtiger Verlauf der Dole	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40076	Richtiger Verlauf der Dole	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40078	Dole	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	HWGK-Gewässernetz?	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40079	Bach	02.02.2012	Lorch, Stadt	Keine Änderung da keine Änderung des Risikos	Keine Änderung da keine Änderung des Risikos	Keine Änderung da keine Änderung des Risikos	Gehört nicht zum HWGK-Gewässernetz.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40096	Offener Wasserlauf, kann das Wasser das die Krettenbachdole nicht aufnehmen kann, ableiten.	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung nicht bekannt	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40097	Dole	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Gehört nicht zum HWGK-Gewässernetz.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40098	Druckleitung zur Rems	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Anmerkungen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40100	Der Badesee hat keinen Auslauf in die Rems. Der Trockenwetterabfluss des Tierdobelbaches läuft in den See. Bei Starkregen läuft das Wasser des Baches über den Graben / Dole (Meldung L40071) zur Rems	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40101	Richtiger Verlauf der Dole	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Auswirkung auf Risiko	Keine Auswirkung auf Risiko	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40102	Zulauf zum See. Hier läuft das Wasser des Tierdobelbaches. Auf dem Flst. 1136/1 gibt es einen Überlauf in die Rems. Dieser springt aber nur bei örtlichem Starkregen (Gewitter) an.	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt.	Relevanz muss geprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40103	Wasserkraftanlage nicht mehr existent.	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Siehe auch Meldung P40278.	nicht risikorelevant

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40112	Falsch !	06.02.2012	Lorch, Stadt	Klärung der Aussage (Verlauf der Dole falsch?) - Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	kann gelöscht werden	Fehlmeldung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40113	Hochwasserdamm zum Schutz der Kläranlage Lorch-Waldhausen.	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, Klärugn der Wirkung	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt. Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Der Hochwasserschutzdamm muss in das hydraulische Modell eingearbeitet werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40114	Bei der Gartengestaltung wurde eine Dammschüttung vorgenommen	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung, da keine relevanten Auswirkungen auf ein Schutzgut	Keine Änderung, da keine relevanten Auswirkungen auf ein Schutzgut	Keine Angabe durch LRA	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L6446		23.09.2010	Ludwigsburg					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L6447		23.09.2010	Ludwigsburg					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L6448		23.09.2010	Ludwigsburg					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40320	Rückbau des Neckardammes im Oberwasser der Schleuse	30.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK Berücksichtigung in der verbalen Risikobeschreibung	Vermutlich nicht relevant. Der Rückbau des Dammes erfolgt voraussichtl. Ende 2012.	keine grundsätzliche Änderung des Risikos
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L21170	Seitengewässer Schettelbach nicht berücksichtigt, hat allerdings Auswirkungen auf Überflutung im Gewerbegebiet	18.01.2012	Mögglingen	Prüfung in HWGK, ob Änderung des Hochwasserszenarien HQextrem im Bereich Gewerbegebiet Ziegelfeldstraße und ggf. Erweiterung der Fläche	Folgeänderung HWGK, im Bereich Gewerbegebiet Ziegelfeldstraße	Folgeänderung HWGK, im Bereich Gewerbegebiet Ziegelfeldstraße	Schettelbach nicht HWGK-Gewässer, ist jedoch hauptsächlich für Überschwemmungen im GE verantwortlich. Relevanz muss geprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40104	private Schutzmauer ca. 0,60 m hoch - Klärung der Wirkung	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK - Klärung Wirkung	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt. Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	nicht risikorelevant

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	L40333	2 D Modellierung und Neuvermessung durch W&P, Prüfung	20.04.2012	Neckartailfingen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Keine Angabe durch LRA	Berücksichtigung gegebenenfalls bei Fortschreibung HWGK
UT	UF	RK	BK	L20205	Bereich Hardtweg und Hauptstraße bis Teckstraße: Bachverdolung fehlt	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Keine Angabe durch LRA	nicht risikorelevant
UT	UF	RK	BK	L40321	Oberflächenentwässerung der Autobahn A8, Zulaufgraben zu RRB "am Waagenbach"	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Ablaufgraben des Entwässerungssystems der BAB8, kein HWGK Gewässer, Lm	Regenmenge ist bei HWGK berücksichtigt. keine Änderung
UT	UF	RK	BK	L40322	Waagenverdolung parallel zum offenen Bachbett. Dole wird bei Hochwasser durch Überlaufschwelle durchflossen.	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	In HWGK-Gewässernetz sind beide Gewässerstrecken dargestellt, keine Korrektur erforderlich. Lm	Ist in HWGK bereits berücksichtigt, Keine Änderung
UT	UF	RK	BK	L8360	Hochwasserschutzdamm (HQ100-Schutz)	03.11.2010	Nicht relevant	Test - Meldung ignorieren	Test - Meldung ignorieren	Test - Meldung ignorieren	Stimmt nicht. Wahrscheinlich Testlinie. Lm	Test - Meldung ignorieren
UT	UF	RK	BK	L40332	Der Hungerbollbach ist an dieser Stelle verdoht. Die Bezeichnung Schinderbach ist falsch (dies ist der nördlich einmündende Bach in die Marbach)	17.04.2012	Rechberghausen	Änderung in HWGK im Laufe der Fortschreibung keine Auswirkung auf das Risiko	keine Änderung (keine Auswirkung auf das Risiko)	Berücksichtigung falsche Bezeichnung Schinderbach in verbaler Risikobeschreibung	Aussage ist richtig. Weitere Hinweise für den Bereich der Meldung: Gebäude Bahnhofstraße 8 ist keine Gewerbefläche sondern Feuerwehr, Flurstücke 189/3 und 141 sind keine Siedlungsflächen sondern Verkehrsflächen (Straße, Wege, Parkplätze)	k.Ä. kein wesentliche Auswirkung auf das Risiko. Wird bei Fortschreibung Atkis berichtigt Enfallen des Names prüfen
UT	UF	RK	BK	L6121		17.09.2010	Remseck am Neckar					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40023	Entlastungsgraben Kelterwiesenbach, bevor der Bach auf die Straße "Am Kelterwiesenbach" ausufer, läuft das Wasser über diesen Entwässerungsgraben entlang der B 29 in Richtung Westen. Ab der Brücke K 1866 ist der Entlastungsgraben verdolt und verläuft mit DN 800 bis zum Entlastungskanal des RÜB 10 mit DN 1200 in südliche Richtung direkt zur Rems. Einlaufhöhe Rems S = 233,99 müNN	09.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Die Angaben sind richtig	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40105	Einlegen von Dammbalken im Hochwasserfall, kein Wasserzufluss mehr in Richtung Bebauung Geradstetten mehr möglich	08.02.2012	Remshalden	ggf. Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK insbesondere Wirkung auf unterschiedliche HW Szenarien	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt. Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	es liegen keine Unterlagen vor	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40294	Die HQ Extremlinie wurde noch nicht plausibilisiert	19.04.2012	Remshalden	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Angabe vom LRA	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40005	Hochwasserschutz Pfennigmühle	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK Klärung Wirkung	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt. Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Wurde bereits erstellt und muss ins Modell übernommen werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40019	Bachlauf Breitwiesenbach	24.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Keine Änderung da kein HWGK-Gewässer, derzeit keine Änderung des Risikos zu erkennen	Keine Änderung da kein HWGK-Gewässer, derzeit keine Änderung des Risikos zu erkennen	Keine Änderung da kein HWGK-Gewässer, derzeit keine Änderung des Risikos zu erkennen	HWGK-Gewässernetz?	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40034	Bachlauf OberbettringerBach-Verdolung1	23.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40048	Bachlauf OberbettringerBach-Verdolung2	23.01.2012	Schwäbisch Gmünd, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40077	Falsch !	02.02.2012	Stadt Lorch	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	kann gelöscht werden	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L21500	Bachlauf Taubental-Verdolung	19.01.2012	Stadt Schwäbisch Gmünd	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Das hydraulische Modell sollte angepasst werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L21503	Bachlauf WetzgauerBach-Verdolung	19.01.2012	Stadt Schwäbisch Gmünd	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Gehört nicht zum HWGK-Gewässernetz.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L15720		10.03.2011	Stadt Schwäbisch Gmünd					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40131	Keine Hochwasserschutzeinrichtung vorhanden, sondern Bachböschung, keine Deichfunktion	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Verbale Beschreibung: kein Geschützer Bereich entlang der Friedhofstraße, da die Schutzeinrichtung wegfällt.	Angabe ist korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40132	Die Ausuferungen sind nach der FGU von Wald + Corbe von November 2009 nicht so stark ausgeprägt. Die FGU kann selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	FGU von Wald+Corbe vom November 2009 liegt vor. Die Meldung bezieht sich auf Anlage B.2.5.4 der FGU Angaben sind richtig	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40133	Nach FGU von Wald + Corbe von November 2009 ist nordöstlich dieser Linie keine Beeinträchtigung für HQ 100 mehr vorhanden	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	FGU von Wald+Corbe vom November 2009 liegt vor. Die Meldung bezieht sich wahrscheinlich auf Anlage B.2.6.4 der FGU Angaben sind korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40134	Entlang des Böschungsfußes der B29 ist nach FGU von Wald + Corbe von November 2009 keine Überflutung bei HQ 100 vorhanden.	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	FGU von Wald+Corbe vom November 2009 liegt vor. Die Meldung bezieht sich wahrscheinlich auf Anlage B.2.6.4 der FGU. Angaben sind richtig	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40160	Verdolter Bereich im Zuge der Erschließungsmaßnahme Urbacher Mitte. Im Bereich Hauptstraße 5 ist ein sogenannter Quelltopf vorhanden. Pläne können beim Ortsbauamt angefordert werden.	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Angaben sind korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40161	Die Ausuferungen entlang des Urbachs sind nach der FGU von Wald + Corbe von November 2009 nicht so stark ausgeprägt. Die FGU kann selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden. Vor allem im Bereich der Beckengasse/Hohenackerstraße sind keine Ausuferungen vorhanden. Die Ausuferungen beschränken sich links und rechts des Bachverlaufs	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	FGU von Wald+Corbe liegt vor. Die Meldung bezieht sich auf Anlage B.2.4.4 der FGU Angaben sind richtig	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40162	Verdolung wurde laut schriftlichem Erläuterungsbericht mit DN 600 berechnet. Tatsächlich sind die Durchmesser von DN 600 bis DN 1400 vorhanden. Ein Kanalbestandsplan kann zur Verfügung gestellt werden	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	keine Unterlagen bitte prüfe	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L5162		06.08.2010	Waiblingen					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Linienmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L20842	Straßendamm Ortsumgehung	13.01.2012	Waiblingen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK.  Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt.  Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L20843	gepl. Örtl. Hochwasserschutz Schlechtbach	13.01.2012	Waiblingen	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	korrekt	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L20844	gepl. örtl. Hochwasserschutz Schlechtbach	13.01.2012	Waiblingen	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	korrekt	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L21172	Heppachstollen fehlt	18.01.2012	Weinstadt, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da die Wirkung unbekannt	keine Unterlagen bitte prüfe	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40116	An dieser Stelle ist ein natürlicher Erdamm vorhanden. Oberhalb des Damms kann sich eine bestimmte Wassermenge bei einem Starkregen einstauen.	08.02.2012	Weinstadt, Stadt	keine Berücksichtigung, Kommune sollte ein Konzept für Starkregen erarbeiten	keine Berücksichtigung, Kommune sollte ein Konzept für Starkregen erarbeiten	keine Berücksichtigung, Kommune sollte ein Konzept für Starkregen erarbeiten	nicht bekannt	keine Berücksichtigung, Kommune sollte ein Konzept für Starkregen erarbeiten
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40289		30.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40290		30.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40547	Dieser Bereich sollte als Siedlung dargestellt werden.	02.01.2013						
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	L40772		17.01.2013						

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40903	Kläranlage Wolfsölden P41092: Kläranlage Wolfsölden: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	21.06.2012	Affalterbach	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Sollte bewertet werden.	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40459	HRB Lohwiesenbach - Baubeginn 2. Quartal 2012 - Bei der Fläche handelt es sich um den Einstaubereich. Durch die Maßnahme wird die HW-Risikofläche in der Ortsmitte deutlich reduziert, da der Hochwasserabfluss über den Lohwiesenbach stark gebremst wird. Für Überflutungen in der Ortsmitte war bisher in erste Linie der Lohwiesenbach verantwortlich.	22.03.2012	Allmersbach im Tal	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	HRB Lohwiesenbach Planfeststellungsbeschluss vom 13.01.2012; Baubeginn 05.04.2012; Bitte berücksichtigen	HWGK - HQ100 + 10 geringer
UT	UF	RK	BK	F40393	Keine Siedlungsfläche, ändern in "Landwirtschaft"	13.03.2012	Bad Boll	Änderung der Flächennutzung in landwirtschaftliche Fläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40394	Darstellung als Verkehrsfläche (Feldweg)	13.03.2012	Bad Boll	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	nicht risikorelevant
UT	UF	RK	BK	F40395	Darstellung als Verkehrsfläche (Feldweg)	13.03.2012	Bad Boll	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	nicht risikorelevant
UT	UF	RK	BK	F40916	Die betreffende Fläche liegt wie die nördlich des Gruppenklärwerks Häldenmühle gelegenen Flächen jenseits eines Hochwasserschutzdammes der auf HQ100 ausgelegt wurde. Bitte um Kontrolle der Einstufung.	21.06.2012	Benningen am Neckar	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.		Fortschreibung HWGK
UT	UF	RK	BK	F40917	Hier befindet sich seit mehreren Jahrzehnten ein Wohngebäude	21.06.2012	Benningen am Neckar	Änderung Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40877	Kläranlage Besigheim	20.06.2012	Besigheim	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40344	Ändern in Verkehrsfläche (Parkplatz)	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40345	Abgrenzung und Tiefe in den Kartendarstellungen nicht plausibel. Gebäudedarstellung fehlt in der Karte.	13.03.2012	Boll	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Anpassung erforderlich	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
UT	UF	RK	BK	Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40346	Ändern in "Sonstige Vegetations- und Freiflächen"	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40347	Ausweisung als (private) Verkehrsfläche, Parkplatz Thermalbad	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40350	Ändern in Verkehrsfläche	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40351	Ändern in Landwirtschaftsfläche	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in landwirtschaftliche Fläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40354	Kennzeichnung als öffentliche Einrichtung (Freibad), Risiko groß	13.03.2012	Boll	keine Änderung	großes Risiko	Berücksichtigung in verbaler Risikobeschreibung	Anpassung erforderlich - Kontakt mit Gemeinde wird empfohlen	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40355	Ändern in Verkehrsfläche (Parkplatz)	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40356	Risikobewertung prüfen: Rehaklinik mit Thermalbad, Vielzahl an mobilitätseingeschränkten Menschen	13.03.2012	Boll	keine Änderung	großes Risiko	Berücksichtigung in verbaler Risikobeschreibung	Risiko sollte erhöht dargestellt werden	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40357	Darstellung als Verkehrsfläche	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40360	Ändern in Landwirtschaftsfläche	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in landwirtschaftliche Fläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40361	Ändern in Landwirtschaftsfläche	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in landwirtschaftliche Fläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40362	Ändern in Gewerbe - Umspannstation	13.03.2012	Boll	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Anpassung erforderlich	Keine Anpassung - Erfassung aller vergleichbarer Objekte im Rahmen der Krisenmanagementplanung der Kommune
UT	UF	RK	BK	F40397	Bereiche westlich des Baches als Siedlungsfläche darstellen (bisher: Landwirtschaft)	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in Siedlungsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40399	Risikobewertung prüfen - vorhandener Teich	13.03.2012	Boll	keine Änderung	Risiko gering	keine Änderung	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40401	Ändern in Verkehrsfläche	13.03.2012	Boll	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40400		13.03.2012	Boll					
UT	UF	RK	BK	F40838	identisch mit P41608 - Risikobewertung überprüfen, da Kläranlage Deizisau P41608: Risikobewertung überprüfen, da Kläranlage Deizisau	30.05.2012	Deizisau	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Risikobewertung durchführen, Schulze 03.05.12	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40302	Freibadliegewise (siehe F40331)	07.03.2012	Denkendorf	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK - Risiko menschliche Gesundheit möglich	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffend, Nutzungsart ändern, Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40303	Reitanlage. Bitte als sonstige Fläche darstellen.	07.03.2012	Denkendorf	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung korrekt. Nutzungsart ändern. Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40324	Es handelt sich hierbei nicht um eine Verkehrsfläche, sondern um eine Wiese, die während der Freibadsaison als Parkplatz genutzt wird.	07.03.2012	Denkendorf	Änderg der Flächennutzung in Vegetationsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Meldung zutreffend, Risikobewertung überprüfen, Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40331	Freibad. Bitte als sonstige Fläche darstellen.	07.03.2012	Denkendorf	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK - Risiko menschliche Gesundheit möglich	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffend, Risikobewertung überprüfen, Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40332	Freibad (siehe F40331)	07.03.2012	Denkendorf	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK - Risiko menschliche Gesundheit möglich	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffend, Risikobewertung überprüfen, Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40333	Siedlungsfläche (rot)	07.03.2012	Denkendorf	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffen, Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40334	Siedlungsfläche (rot)	07.03.2012	Denkendorf	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Bei der Fläche handelt es sich um Hausgärten, die laut Bebauungsplan nicht bebaut werden dürfen, aber sind analog der ober- und unterstromigen Hausgartenbereich zu sehen und somit gleich zu bewerten. Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40335	Industrie- und Gewerbefläche (gelb)	07.03.2012	Denkendorf	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffen, Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40336	keine Siedlung sondern sonstige Fläche (Fischzucht, lila)	07.03.2012	Denkendorf	Änderung der Flächennutzung in Sonstige Fläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffend, Risikobewertung überprüfen, Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40337	Kläranlage, Risikobewertung falsch dargestellt.	12.03.2012	Denkendorf	Änderg der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffen, Lm	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40338	Schießanlage hangwassergefährdet	12.03.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen.	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	Aufgrund Starkniederschläge im Jahr 2009 wurde die Schießanlage über die angrenzenden Hänge überflutet, Lm	Fläche mit derzeit nicht bewertbarem Risiko für HWRBK durch Kommune nachliefern
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40384	Hangwassereinzugsgebiet! Risiko für Ortslage.	12.03.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. - Gmd Denkendorf	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Fläche mit derzeit nicht bewertbarem Risiko für HWRBK durch Kommune nachliefern
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40386	Hangwassereinzugsgebiet. Gefährdung für Ortslage.	12.03.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. - Gmd Denkendorf	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Fläche mit derzeit nicht bewertbarem Risiko für HWRBK durch Kommune nachliefern
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40388	Hangwassereinzugsgebiet. Risiko für Landesstraße L1204.	12.03.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. - Gmd Denkendorf	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Fläche mit derzeit nicht bewertbarem Risiko für HWRBK durch Kommune nachliefern
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40782	identisch mit F40384 - Hangwassereinzugsgebiet! Risiko für Ortslage. F40384: Hangwassereinzugsgebiet! Risiko für Ortslage.	01.06.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. - Gmd Denkendorf	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40783	identisch mit F40385 - zeigt den hangeassergefährdeten Bereich der Meldung F40385 auf - Hangwassereinzugsgebiet. Gefährdung für Ortslage F40385: Hangwassereinzugsgebiet. Gefährdung für Ortslage.	01.06.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. - Gmd Denkendorf	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40793	identisch mit F40386 - zeigt die hangwassergefährdete Fläche der Meldung F40386 auf - Hangwassereinzugsgebiet. Gefährdung für Ortslage. F40386: Hangwassereinzugsgebiet. Gefährdung für Ortslage.	01.06.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. - Gmd Denkendorf	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40857	Wild abfließendes Regenwasser/ Hangwasser - Ortskanäle sind bei Starkregenereignisse überlastet, sodass keine Straßenentwässerung über Einlaufschächte mehr möglich war und die Fläche wurde überflutet - Fläche mit nicht bewertbarem Risiko kennzeichnen	14.06.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen.	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen und beschreiben		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40858	Wild abfließendes Regenwasser/ Hangwasser - Ortskanäle sind bei Starkregenereignisse überlastet, sodass keine Straßenentwässerung über Einlaufschächte mehr möglich war und die Fläche überflutet wurde - Fläche mit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen	14.06.2012	Denkendorf	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen.	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen und beschreiben		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40765	Gewerbe u. Industriefläche + gepl. Verdolung Wassergraben (wasserrechtl. Genehmigung LRA GP)	18.04.2012	Ebersbach an der Fils, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung Nutzung erforderlich künstlicher Wassergraben nicht in den HWGK berücksichtigt, sondern Rückstaeinfluss Fils	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F21123	Test	15.11.2011	Ellwangen					
UT	UF	RK	BK	F40300	RPS für Gde (Mail v. 29.2.2012) : Die Darstellung in Ihrer Karte HWGK UF M025 094 116 beschreibt die Situation recht treffend, wobei ich nicht müde werden möchte darauf hinzuweisen, dass das Hochwasser in der Ortslage Hermannsfeld nicht von Norden (Rems) oder Osten (Lauchklingbach) kommt, sondern über Wiesen und Äcker von Süden. Eine relativ einfach herzustellende, landwirtschaftlich nutzbare Senke im von Süden her flach abfallenden Gelände würde das bei starken Niederschlägen von dort über Wiesen und Felder kommende Oberflächenwasser nach Nordwesten ableiten. So könnte die Situation für die Ortslage (¿das Wasser kommt von dort oben und läuft durch die Höfe Ritter und Weiß in Richtung Rems¿) wesentlich verbessern. Allerdings läge eine solche Maßnahme auf privaten Grundstücken wenig betroffener Landwirte.	05.03.2012	Essingen	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem - Konzeption sollte durch Kommune erstellt werden	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem - Konzeption sollte durch Kommune erstellt werden	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem - Konzeption sollte durch Kommune erstellt werden	Keine Angaben durch LRA	Konzeption sollte durch die Kommune erstellt werden.

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40322	RPS für Gde (Mail v. 29.2.2012): Der aktuelle Entwicklungsstand ist jedoch der, dass die Gemeinde ein Bebauungsplanverfahren im Laufen hat, mit dessen Umsetzung sich die Höhsituation vor Ort weiter ändern wird, dass Hochwasser aus dem Stürzelbach südlich gehalten werden wird und entlang des beabsichtigten Siedlungsrandes nach Westen hin fließen müsste. Insofern darf davon ausgegangen werden, dass sich Hochwasserereignisse nach Umsetzung der Bebauung dort weitestgehend auf die schon bei der Plausibilisierung der HWGK Rems definierte, kleinere Fläche, direkt an der Einmündung des Stürzelbach / Rems reduzieren wird.	05.03.2012	Essingen	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40576	Planung Wohnbauerschliessung RIED SÜD	26.03.2012	Essingen	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK,	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40299	RPS für Gde (Mail v. 29.2.2012): Die in der Detaikarte HWGK UF M025 095118 dargestellten Überflutungsflächen waren, in den 60er Jahren richtig, da gab es (Auskunft Feuerwehr) tatsächlich ein Gewitter, sonntags, bei dem das Wasser so zur Rems gelaufen ist. Beim Hochwasser 2002 standen die Flst 2389 und 2379 selbstverständlich auch unter Wasser, das allerdings durch Erhöhungen und Gartenanlagen nicht weiter als zu einem früheren Mühlgraben nordwärts fließen konnte. Ein geringer Teil wurde durch diesen Mühlgraben abgeleitet, ein Teil floß über den Riedweg Richtung Dorfmitte, die größere Menge wurde aber zurückgehalten und entwässerte Ostwärts in Richtung Rems.	05.03.2012	Essingen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40464	Überflutungsfläche HQ10/HQ100 nicht nachvollziehbar	22.03.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Bitte überprüfen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40767	Risikobewertung für Kläranlage bitte vornehmen.	19.04.2012	Esslingen am Neckar, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F8643		15.09.2010	Fellbach					
UT	UF	RK	BK	F40678	Kombispeicherbecken Flughafen Stuttgart	02.04.2012	Filderstadt, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Meldung korrekt, liegt aber ober- bzw. außerhalb des HWGK-Gewässers Waagenbach, Hydrologie wurde bei der HWGK mit berücksichtigt, Lm	keine Änderung, Wassermengen sind in HWGK berücksichtigt
UT	UF	RK	BK	F40836	identisch mit P41711 - Risikobewertung überprüfen - genehmigte Autoausstellungsfläche auf Flst. 5776/2 P41711: Risikobewertung überprüfen - genehmigte Autoausstellungsfläche auf Flst. 5776/2	30.05.2012	Filderstadt, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben von LRA	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40837	identisch mit P 41339 - Risikobewertung überprüfen - auf der Fläche bestehen Tennisplätze P41339: Risikobewertung überprüfen - auf der Fläche bestehen Tennisplätze	30.05.2012	Filderstadt, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben von LRA	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40842	identisch mit P 41710 - Risikobewertung überprüfen - Sporthalle mit Risiko bewerten P41710: Risikobewertung überprüfen - Sporthalle mit Risiko bewerten	30.05.2012	Filderstadt, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben von LRA	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40871	Kläranlage Freiberg,	20.06.2012	Freiberg	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40637	Stabilisierung des Hochwasserschutzdammes durch den Einbau von 6 Leitbahnen	30.03.2012	Freiberg am Neckar, Stadt	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung der Umgestaltung in verbaler Risikobeschreibung	Sollte überprüft werden.	nicht risikorelevant, ggf. Änderung im Rahmen HWGK Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F7363		12.08.2010	Freiberg am Neckar, Stadt					
UT	UF	RK	BK	F8974		20.09.2010	Freiberg am Neckar, Stadt					
UT	UF	RK	BK	F8975		20.09.2010	Freiberg am Neckar, Stadt					
UT	UF	RK	BK	F40428	Nutzung: Gewerbe	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40429	Nutzung: sonst. Veget.u.Freifl.	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40439	Nutzung: Siedlung	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlungsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40444	Nutzung: Gewerbe	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40445	Nutzung: Gewerbe	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40446	Nutzung: Gewerbe	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40447	Nutzung: sonst. Vegetat.u.Freifläche	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40448	Nutzung: sonst. Vegetat. u. Freifl.	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40449	Nutzung: Flutmulden, daher keine Siedlungsfläche; Vorschlag: sonst. Verkehrs- u. Freiflächen	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40462	Nutzung: Siedlung	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlungsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40491	Nutzung: sonst. Vegetat.u.Freifläche	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40493	Nutzung: Siedlung	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlungsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40494	Nutzung: sonst.Vegetat.-u.Freifl.	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40496	Nutzung: Verkehr (Parkierungsfläche)	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40497	Nutzung: sonst. Vegetat.- u.Freifl. (Kleingartenanl.)	22.03.2012	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40506	Nutzung: sonst.Veget.-u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40507	Nutzung: sonst.Vegetat.-u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40508	Nutzung: Siedlung	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlungsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40509	Nutzung: sonst.Vegetat.-u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40510	früherer Sägewerkbetrieb existiert nicht mehr, jetzt Pferdehof mit Nutzung als Koppeln und Weiden; Nutzung: sonst.Vegetat.-u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40511	Nutzung: sonst.Vegetat.-u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40514	Nutzung: sonst. Veget.-u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40515	Nutzung: Gewerbe	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40516	Nutzung: Siedlung	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlungsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40517	Nutzung: Siedlung	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlungsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40518	Nutzung: Gewerbe	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40519	Nutzung: Landwirtschaft	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in landwirtschaftliche Fläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40521	geänderter Bachverlauf, alte Bachschlinge wurde 2000 renaturiert; Nutzung: sonst.Vegetat.-u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40522	Nutzung: sonst.Vegetat.u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40528	Sportgelände, Nutzung: sonst.Vegetat.-u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40529	Nutzung: sonst.Vegetat.u.Freifl.	00.01.1900	Göppingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40889	Kläranlage Schreyerhof Hessigheim P41130: Kläranlage Hessigheim: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	20.06.2012	Hessigheim	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Sollte bewertet werden.	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40030	Diese Überlutungsfläche wurde von den Anliegern noch nie beobachtet	10.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40031	Diese Überflutungsfläche wurde von den Anliegern noch nie beobachtet	10.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Hydraulik sollte überprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40129	Firmenanbau	07.02.2012	Heubach, Stadt	Gebäudeänderung mit Fortschreibung ALK/ATKIS	Gebäudeänderung mit Fortschreibung ALK/ATKIS	keine relevante Änderung des Risikos	Keine Angaben durch LRA	Gebäudeänderungen mit Fortschreibung ALK

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen													
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht	
UT	UF	RK	BK	F40135	Diese Überflutungsfläche wurde von den Anliegern noch nie beobachtet	10.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Hydraulik sollte überprüft werden. HQ10?	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung	
UT	UF	RK	BK	F40169	In diesem Bereich kein Hochwasser bekannt	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung	
UT	UF	RK	BK	F40170	Hochwasserfläche topografisch nicht nachvollziehbar	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung	
UT	UF	RK	BK	F40171	Hochwasserfläche topographisch nicht vorstellbar	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung	
UT	UF	RK	BK	F40172	Diese Fläche wurde noch nie festgestellt	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung	
UT	UF	RK	BK	F40186	Hochwasserfläche topographisch nicht nachvollziehbar	08.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung	
UT	UF	RK	BK	F40188	Diese Überflutungsfläche ist von den Anwohnern noch nie beobachtet worden	10.02.2012	Heubach, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung	
UT	UF	RK	BK	F9925	Bestehende BMX-Bahn wurde erweitert und erhöht im Bereich der Kurven. Geländeerhöhung bis ca. 3,5 m über Urgelände. Länge der Bahn ca.130 m, Breite ca. 35 m.	10.11.2010	Ingersheim	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK.	vermutlich nicht relevant.	nicht risikorelevant, ggf. Änderung im Rahmen HWGK Fortschreibung	
UT	UF	RK	BK	F40450	Altenheim, Hallenbad = Siedlungsgebiet	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40451	Gewerbe, Ford-Autohaus, Tankstelle	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40452	Gewerbe, Holzverarbeitung	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40453	Ganze Fläche Siedlung	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
UT	UF	RK	BK	Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40466	Gewerbebrache, soll zu Mi zo Wohnen entwickelt werden	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur zeit keine Übernahme	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40468	Gewerbe, Firma AK	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	????	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40469	Gewerbe, Flugzeugbau	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40472	Kinderspielplatz	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Keine Änderung	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	ok, Schulze 03.05.12	keine Änderung
UT	UF	RK	BK	F40475	Gewerbe, Tankstelle	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40477	Gewerbe, Firma Leki	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40478	Gewerbe, Lidl	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40482	Siedlung	22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40467		22.03.2012	Kirchheim unter Teck, Stadt				???	
UT	UF	RK	BK	F40385	Hangwassereinzugsgebiet. Gefährdung für Ortslage	12.03.2012	Köngen	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. - Gmd Denkendorf	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Fläche mit derzeit nicht bewertbarem Risiko für HWRBK durch Kommune nachliefern
UT	UF	RK	BK	F40387	Hangwassereinzugsgebiet. Risiko für Gewerbestandort Textilforschung.	12.03.2012	Köngen	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. - Gmd Denkendorf	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Fläche mit derzeit nicht bewertbarem Risiko für HWRBK durch Kommune nachliefern
UT	UF	RK	BK	F40026	Bachverdolung eingezeichnet, wieso Überschwemmungsgebiet?	09.02.2012	Korb	Keine Änderung, HQ Bereich ist durch den Bachverlauf ober- und unterhalb der Verdolung verursacht (nach HWGK: HQ50)	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Schutzgüter betroffen	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40573	ist in der download-Karte nur mit geringem Risiko bewertet! Warum im Meldeviewer mit hohem Risiko bewertet?	29.03.2012	Kuchen	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Überprüfung erforderlich	Korrigierte pdf-Karten wurden zwischenzeitlich eingestellt.

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40574	Filzböschung! Keine (bauliche) Nutzung! Weshalb hohes Risiko?	29.03.2012	Kuchen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40575	Filzböschung! Keine (bauliche) Nutzung! Weshalb hohes Risiko?	29.03.2012	Kuchen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40609	ist in der download-Karte nur mit geringem Risiko bewertet! Warum im Meldeviewer mit hohem Risiko bewertet?	29.03.2012	Kuchen	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Überprüfung erforderlich	Korrigierte pdf-Karten wurden zwischenzeitlich eingestellt.
UT	UF	RK	BK	F40610	ist in der download-Karte nur mit geringem Risiko bewertet! Warum im Meldeviewer mit hohem Risiko bewertet?	29.03.2012	Kuchen	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Überprüfung erforderlich	Korrigierte pdf-Karten wurden zwischenzeitlich eingestellt.
UT	UF	RK	BK	F40611	Filzböschung! Keine (bauliche) Nutzung! Weshalb hohes Risiko?	29.03.2012	Kuchen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40615	die Flächen mit Markierung "hohes Risiko" waren in der download-Karte vom 27.01.12 mit niedrigem Risiko, iselten auch mit mittlerem Risiko, bewertet. Weshalb hat hier eine Verschärfung stattgefunden?	29.03.2012	Kuchen	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Überprüfung erforderlich	Korrigierte pdf-Karten wurden zwischenzeitlich eingestellt.
UT	UF	RK	BK	F40621	die Flächen mit Markierung "hohes Risiko" waren in der download-Karte vom 27.01.12 mit niedrigem Risiko, iselten auch mit mittlerem Risiko, bewertet. Weshalb hat hier eine Verschärfung stattgefunden?	29.03.2012	Kuchen	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Überprüfung erforderlich	Korrigierte pdf-Karten wurden zwischenzeitlich eingestellt.
UT	UF	RK	BK	F40626	Filzböschung! Keine (bauliche) Nutzung! Weshalb hohes Risiko?	29.03.2012	Kuchen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40631	die Flächen mit Markierung "hohes Risiko" waren in der download-Karte vom 27.01.12 mit niedrigem Risiko, iselten auch mit mittlerem Risiko, bewertet. Weshalb hat hier eine Verschärfung stattgefunden?	29.03.2012	Kuchen	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Überprüfung erforderlich	Korrigierte pdf-Karten wurden zwischenzeitlich eingestellt.
UT	UF	RK	BK	F40632	durch Hangwasser gefährdeter Bereich	29.03.2012	Kuchen	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. Die Abrenzung der Fläche muss durch die Gemeinde erfolgen	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	Rücksprache mit gemeinde	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40640	Filzböschung! Keine (bauliche) Nutzung! Weshalb hohes Risiko?	29.03.2012	Kuchen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40642	die Flächen mit Markierung "hohes Risiko" waren in der download-Karte vom 27.01.12 mit niedrigem Risiko, iselten auch mit mittlerem Risiko, bewertet. Weshalb hat hier eine Verschärfung stattgefunden?	29.03.2012	Kuchen	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung	Anpassung erforderlich	Korrigierte pdf-Karten wurden zwischenzeitlich eingestellt.
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40586	Keine Siedlungsfläche - kein Risiko - Außenbereich - Grünland	28.03.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Sonstige Vegetationsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40686	Sonstige Fläche für die Hochwasserentlastung des HRB Erbgraben	04.04.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	keine Änderung, keine Relevanz für das Risiko	keine Änderung, keine Relevanz für das Risiko	keine Änderung, keine Relevanz für das Risiko	Keine Angaben durch LRA	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40687	Schlechtenmühle analog zu den anderen Mühlenflächen als Siedlungsfläche mit Risiko bewerten, die in der Karte dargestellte Wasserfläche stimmt nicht, siehe auch Meldung P5128 diesbezüglich bei HWGK	04.04.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40704	Darstellung der Überflutungsfläche des HRB Erbgraben	04.04.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	keine Änderung des Risikos	keine Änderung des Risikos	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40833	identisch mit Meldung P41299 - Gebiet zwischen Flurstück 4704 und 4700 südlich des Spitzhaugrabens mit Risiko bewerten, da Gewerbebetrieb (Gärtnerei) P41299: Gelände nördlich Spitzhaugraben auf Flst 4727 als sonstige Fläche kennzeichnen, da Kleingartenanlage, damit auch Risikobewertung erforderlich	30.05.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	keine Berücksichtigung	Keine Angaben vom LRA	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40835	identisch mit P41300 - Kläranlage Stetten - Risikobewertung erforderlich (Leinenfelden Echterlingen) P41300: Kläranlage Stetten - Risikobewertung erforderlich (Leinenfelden Echterlingen)	30.05.2012	Leinfelden-Echterdingen, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40106	Eine Überflutungsfläche kann hier nicht auftreten.	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Siehe Meldung L40071.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40107	Einstau aus topgrafischen Gründen nicht möglich.	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40108	Einstauung nicht plausibel	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40110	Stauflächen liegen im Hang. Topografisch nicht plausibel	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40111	Überflutung der Fläche ist nicht plausibel.	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40118	Bei keinem der zurückliegenden Hochwässer trat hier eine Überflutung auf	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Hydraulik sollte überprüft werden.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40120	Bei keinem der letzten Hochwässer trat hier eine Überflutung auf	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40121	Einstau aus topografischen Gründen nicht möglich	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40122	Einstau topografisch nicht möglich	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40123	Hangseite Einstau nicht möglich	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40124	Die Überflutung der Fläche scheint nicht plausibel	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40125	Überflutung der Fläche ist nicht plausibel	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40126	Überflutung ist nicht plausibel	02.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Überprüfung des Modells notwendig.	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40160	Überflutung der Fläche ist nicht plausibel	06.02.2012	Lorch, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40176	Grundstück ist überbaut	06.02.2012	Lorch, Stadt	Gebäudeänderung mit Fortschreibung ALK/ATKIS	Gebäudeänderung mit Fortschreibung ALK/ATKIS	keine relevante Änderung des Risikos	Ergänzung mit Anpassung ÜSG notwendig.	Gebäudeänderungen mit Fortschreibung ALK
UT	UF	RK	BK	F40116		02.02.2012	Lorch, Stadt					
UT	UF	RK	BK	F40634	Projekt "Zugwiesen" - Umgehungsgerinne und Neckarseitenarm	30.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung der Umgestaltung in verbaler Risikobeschreibung	vermutlich nicht relevant.	nicht risikorelevant, ggf. Änderung im Rahmen HWGK Fortschreibung



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40635	Herstellung von Still- und Laichgewässern Bereich Uferwiesen	30.03.2012	Ludwigsburg, Stadt	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung der Umgestaltung in verbaler Risikobeschreibung	vermutlich nicht relevant.	nicht risikorelevant, ggf. Änderung im Rahmen HWGK Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40798	Kläranlage Ludwigsburg-Poppenweiler P41089: Kläranlage Poppenweiler: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	20.06.2012	Ludwigsburg, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Geringes Risiko. Erst bei HQ extrem gefährdet.	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40799	Kläranlage Ludwigsburg-Hoheneck P41133: Kläranlage Hoheneck: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	20.06.2012	Ludwigsburg, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	siehe P41133	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40866	Biomüllkompostierungsanlage	20.06.2012	Marbach am Neckar	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40907	Die betreffende Fläche ist seit Dezember 2000 als Industriegebiet ausgewiesen, wenn auch derzeit noch un bebaut, da vom angrenzenden Kraftwerk als Revisionsfläche genutzt. Bitte als Industrie- und Gewerbefläche darstellen.	21.06.2012	Marbach am Neckar	Änderung Flächennutzung in Industrie- und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40919	Flst 6200/1 ist seit Dezember 2000 als Industriegebiet ausgewiesen aktuell läuft ein Baugenehmigungsverfahren für ein ca. 20.000 m <sup>2</sup> großes Gewerbegebäude. Bitte als Industrie- und Gerwerbefläche darstellen und auch entsprechende Korrektur bei HWRBK vornehmen, ebenso bei westlich angrenzendem Flst. 6202	21.06.2012	Marbach am Neckar	Änderung Flächennutzung in Industrie- und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40920	Die bestehenden Gebäude der früheren Lederfabrig Erndt und Meißner sollen noch in diesem Jahr abgebrochen werden. Für die gewerbliche Nachnutzung ist eine Anhebung des Geländeniveaus auf die Höhe des westlich angrenzenden Industriegleises und der östlich angrenzenden Straße geplant. Die Anhebung des Geländeniveaus und die neue gewerbliche Bebauung soll 2013 erfolgen.	21.06.2012	Marbach am Neckar	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK - Kein Ist-Zustand	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Nutzungsmöglichkeit bei HQ100 nicht geklärt.		Fortschreibung HWGK

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40363	Das Gebäude (früheres Wasserkraftwerk der TWS) wurde 2008 von einem Privatmann erworben und wird seit 01.02.2010 als Wohngebäude genutzt (Darstellung Siedlungsfläche anstelle von Gewerbefläche)	13.03.2012	Marbach am Neckar, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlungsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	nicht relevant.	Nutzung ändern
UT	UF	RK	BK	F40404	Fläche gehört zu dem nördlich angrenzenden Gewerbebetrieb	13.03.2012	Marbach am Neckar, Stadt	keine relevante Änderung des Risikos	keine relevante Änderung des Risikos	keine relevante Änderung des Risikos	vermutlich nicht relevant.	keine relevante Änderung des Risikos
UT	UF	RK	BK	F40588	Naturnahe Umgestaltung des Neckarufer (2. BA)	30.03.2012	Marbach am Neckar, Stadt	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung der Umgestaltung in verbaler Risikobeschreibung	vermutlich nicht relevant.	nicht risikorelevant, ggf. Änderung im Rahmen HWGK Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40636	Naturnahe Umgestaltung des Neckaruferd (1. BA)	30.03.2012	Marbach am Neckar, Stadt	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Änderung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung der Umgestaltung in verbaler Risikobeschreibung	vermutlich nicht relevant.	nicht risikorelevant, ggf. Änderung im Rahmen HWGK Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40348		13.03.2012	Marbach am Neckar, Stadt					
UT	UF	RK	BK	F40398		13.03.2012	Marbach am Neckar, Stadt					
UT	UF	RK	BK	F40864	Kläranlage Haldenmühle, Marbach P41221: Kläranlage Marbach	20.06.2012	Marbach am Neckar	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Geringes Risiko. Nur bei Dammbrech oder Überschreitung des Bemessungshochwasser.	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40161	in diesem Bereich wurden bereits HW-Schutzmaßnahmen vorgenommen. Der gesamte östliche bebaute Bereich sollte deshalb HQ100 sein	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt. Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Erkenntnisse des Ingenieurbüros Hydrotec : Ausuferungen erfolgen nicht im Bereich der Hochwasserschutzmaßnahmen am Auslauf der Verdolung. Die dargestellte Überschwemmungsfläche resultiert nur von dem von oberhalb der Verdolung austretendem Wasser	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40162	Fläche nur HQ100	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Hydraulik sollte überprüft werden. HQ10?	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40180	nur HQ100	06.02.2012	Mögglingen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Hydraulik sollte überprüft werden. HQ10?	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40177		06.02.2012	Mögglingen					
UT	UF	RK	BK	F40872	Kläranlage Mundelsheim P41143: Kläranlage Mundelsheim: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	20.06.2012	Mundelsheim	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Geringes Risiko. Überflutung bei HQ extrem	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40847	identisch mit P41895 - Sportgebäude in HWRK nicht bewertet P41895: Sportgebäude in HWRK nicht bewertet	30.05.2012	Neckartailfingen	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben von LRA	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21776	Flst. 3360+Flst.3361 und Flst.3370 bis Flst. 3372: Überflutungsflächen nicht mehr vorhanden, da das Gelände im Zuge des BG Schlat III angehoben wurde.	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Kein Risiko für das beschriebene Siedlungsgebiet (2 Gebäude)	Berücksichtigung bei der verbalen Risikobeschreibung: Die beschriebene Siedlungsflächen (2 Gebäude)ist nicht vom HQextrem betroffen.	ok, 03.05.12	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21777	Flst. 320: Darstellung der Sammelkläranlage fehlt.	20.12.2011	Neuffen	Keine Änderung, der Bereich ist nicht vom HQextrem betroffen	Keine Änderung, der Bereich ist nicht vom HQextrem betroffen	Keine Änderung, der Bereich ist nicht vom HQextrem betroffen	Kläranlage und Risiko darstellen, Schulze 03.05.12	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21778	Bereich unterhalb der Dr. Gminder-Straße: Die Überflutungshäufigkeit ist zu hoch angesetzt (HQ25 geschätzt)	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21784	Bereich Liststraße, Gutenbergstraße, Ziegeleistraße: Überflutungsflächen stellen sich anders dar. Wasser fließt über MW-Kanal ab.	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21785	Bereich Steinbeisstraße: Bachverdolung aus ehemaligem Ziegeleigelände fehlt.	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21786	Bereich Teckstraße: Verlauf der Verdolung ist zw. Einlauf und Hauptstraße falsch dargestellt.	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Keine Änderung des Risikos	Keine Änderung des Risikos	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21787	Bereich Teckstraße bis Kelterstraße: Überflutungshäufigkeit ist in Ordnung, die Ausdehnung der Überflutungsflächen ist jedoch zu groß.	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	??????	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21788	Bereich Weinbergstraße: Überflutungshäufigkeit zu hoch angesetzt; Aus den letzten 50 Jahren ist keine Überflutung bekannt	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Risiko prüfen, Schulze 04.05.12	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21789	Bereich Bahnlinie: Die Darstellung der Überflutungsflächen ist zu groß und die Überflutungshäufigkeit ist zu hoch angesetzt.	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	überprüfen, Schulze 03.05.12	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F21790	Bereich Bahnlinie: Die Darstellung der Überflutungsflächen ist zu groß und die Überflutungshäufigkeit ist zu hoch angesetzt.	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
UT	UF	RK	BK	Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F21791	Bereich Auf der Insel Beurener Bach : Überflutungshäufigkeit zu hoch; Überflutungsflächen nicht nachvollziehbar	20.12.2011	Neuffen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben durch LRA	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40591	Kläranlage Neuhausen a.d.F.. Klärbecken, techn. Anlagen usw. werden überflutet bei HQ extrem (siehe Orthobild). Risiko bewerten!	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40673	Auslaufbauwerk des RRB "am Waagenbach" der Autobahn A8	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Meldung korrekt aber Becken mit Auslaufbauwerk wurde in die HWGK nicht mit aufgenommen. Becken bzw. Zuflüsse wurden aber in der Hydrologie und Hydraulik für HWGK mit berücksichtigt (Grundlage FGU Körsch). Lm	Prüfung
UT	UF	RK	BK	F40676	RRB "am Waagenbach" der Autobahn A8, Staufläche	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Meldung korrekt aber Becken mit Auslaufbauwerk wurde in die HWGK nicht mit aufgenommen. Becken bzw. Zuflüsse wurden aber in der Hydrologie und Hydraulik für HWGK mit berücksichtigt (Grundlage FGU Körsch). Lm	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40677	Oberflächenwasserableitung der Autobahn A8 zum RRB "am Waagenbach"; Leichtstoffabscheideanlage	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Regenklärbecken der BAB 8, Bestandteil des Entwässerungssystem, Lm	keine Änderung
UT	UF	RK	BK	F40679	Freibad Neuhausen a.d.F., Schwimmbecken, technische Anlagen, Parkplatz. Überflutung bei HQ extrem. Signatur "Sonstige Vegetations- und Freiflächen" prüfen! Risiko neu bewerten!	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffend, Lm	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40680	Überflutung der Gebäude prüfen (siehe Meldung zur Plausibilisierung der HWGK). Prüfen, ob die Daten der Nachvermessung der HWGK berücksichtigt wurden (Querprofile mit Gebäudebestand und nach Abtrag der Mutterbodenzwischenlagerungen)	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Darstellung der Überflutungsfläche in der HWRK falsch, im Zuge der HWGK wurde inzwischen die Ü-Fläche korrigiert, Meldung zutreffen, Lm	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40681	Überflutung durch Rückstau in Zusammenhang mit Flächenmeldung F 40680 prüfen.	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Laut überarbeiteter HWGK z.T. andere Überflutungsfläche, siehe hierzu Meldung F 40680, Lm	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40682	Nach Starkregen im August 2002 kam es am sehr naturbelassenen Rohrbach durch Gehölzaufstau zur teilweisen Überflutung der Kleingartenanlage "Krugwiesen" im WSG.	02.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem, da kein HWGK Gewässer	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen.	Das genannte Gebiet Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	Meldung zutreffend, Lm	nicht risikorelevant
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40685	Sammelbereich von Oberflächen, das von Süden aus dem Horber Wald abfließt und im angrenzenden Wohngebiet immer wieder zu Überflutungen führt.	04.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das von dem Hangwasser betroffene Gebiet mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen.	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen.	gekennzeichnete Fläche ohne Risiko, gefährdete Ortsfläche wurde aber nicht dargestellt.Lm	Fläche mit derzeit nicht bewertbarem Risiko für HWRBK durch Kommune nachliefern
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40706	Risikobewertung anpassen: Bei der Fläche handelt es sich um das Stadion mit Stadiongebäude (Restaurant, Lagerräume, Keller, usw.), Kunstrasenplatz, Stadion mit Tartanbahn und Rasenplatz	05.04.2012	Neuhausen auf den Fildern	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffend, Lm	Übernahme IB
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40832	Bei den Gebäuden Schloßstraße 64 und 66 handelt es sich nicht um eine "Sonstige Fläche", sondern um ein Wohnhaus, ein Restaurant und ein Schützenhaus. Die Flächennutzung und die Bewertung sind zu ändern - entspricht P 41283	30.05.2012	Neuhausen auf den Fildern	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffend, Lm	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40851	räumliche Umgrenzung des Hangwasserabflusses der Meldung P41278 P41278: Bei Starkniederschlägen fließt vom Feldweg im Norden stark mit Erdreich befrachtetes wild abfließendes Hangwasser von den ackerbaulich genutzten Flächen nach Süden über die Scharnhäuser Straße ab.	30.05.2012	Neuhausen auf den Fildern	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen.	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen. (Scharnhäuser Straße betroffen)	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40853	räumliche Umgrenzung des Hangwasserbereiches der Meldung P41386 P41386: Bei Starkregen läuft über den Feldweg im Norden aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen stark mit Erdreich belastetes Oberflächenwasser (Bodenerosion) in die Schlosserstraße. Das mitgeführte Erdreich verstopft die Einlaufschächte und führt zu starker Verunreinigung (u.a. 09.06.2007)	30.05.2012	Neuhausen auf den Fildern	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen.	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen (Schlosserstraße betroffen)	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40855	räumliche Umgrenzung des Hangwasserbereiches der Meldung P41352 P41352: Aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden läuft bei Starkregen stark mit Erdreich belastetes Oberflächenwasser (Bodenerosion) über die L 1202 und über Feldwege in die Esslinger Straße bis zum Tiefpunkt in die Entenstraße. Die Straßeneinläufe können die Wassermassen nicht aufnehmen und werden zusätzliche durch das mitgeführte Erdreich verstopft (u.a. 09.06.2007).	30.05.2012	Neuhausen auf den Fildern	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen.	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen. (L1202, Esslinger Straße, Entenstraße betroffen)	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
				F40856	räumliche Umgrenzung des Hangwasserbereichs der Meldungen P41282, P41381 und P42091  P41282: Die L 1202 /Zufahrt zur Autobahn und die Denkdendorfer Straße entwässern in die Ortskanalisation. Bei Starkregen können die Straßeneinläufe die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Aus den ackerbaulich genutzten Gebieten im Norden fließt dann stark mit Erdreich befrachtetes wild abfließendes Hangwasser über die Esslinger Straße/L 1202 und die Denkdendorfer Straße in die Esslinger Straße und in die Lindenstraße.  P41381: Bei Starkregen kommt es zum Ablauf von Außenbereichswasser von den landwirtschaftlichen Nutzflächen im Osten über den Feldweg in und über die Lindenstraße mit Gefahr der Überflutung von Wohngebäuden  P42091: ????	30.05.2012	Neuhausen auf den Fildern	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. Die Abrenzung der Fläche muss durch die Gemeinde erfolgen	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen (Lindenstraße betroffen)	Hangwasser, Meldung zutreffend, Lm	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F19881		01.06.2011	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F9923		03.11.2010	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40781		24.04.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40849		30.05.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40902		21.06.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40906		21.06.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40910	here be dragons	29.06.2012	Nicht relevant	Testmeldung				
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40914		21.06.2012	Nicht relevant					
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40848	identisch mit P 41869 - Sportgebäude in HWRK nicht berücksichtigt P41869: Sportgebäude in HWRK nicht berücksichtigt	30.05.2012	Nürtingen	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK  Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben von LRA	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40870	Kläranlage Oberes Bottwartal, Oberstenfeld	20.06.2012	Oberstenfeld	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<a href="#">UT</a>	<a href="#">UF</a>	<a href="#">RK</a>	<a href="#">BK</a>	F40561		28.03.2012	Oppenweiler					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40558	<p>urch die Herstellung von technischem Hochwasserschutz wird die Fläche für den HQ 100-Fall geschützt sein. Schon heute erfolgt gemäß Gefahrenereinsatzplan der Gemeidne bei Pegelstand 2,50 Meter eine Information aller Murranlieger über die Gefährdungslage. Ab diesem Zeitpunkt sind noch ca. 3-5 Stunden Zeit, ehe die Murr über die Ufer tritt. Eine Gefährdung für Leib und Leben ist daher - bei Berücksichtigung der Warnhinweise - nicht gegeben.</p>	28.03.2012	Oppenweiler	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Planfeststellung für den örtl. HWS Oppenweiler läuft. Erörterungstermin am 30.05. Planfeststellungsbeschluss voraussichtlich Ende Juni. Baubeginn voraussichtlich Sommer 2012	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40559	<p>Durch die Herstellung von technischem Hochwasserschutz wird die Fläche für den HQ 100-Fall geschützt sein. Schon heute erfolgt gemäß Gefahrenereinsatzplan der Gemeidne bei Pegelstand 2,50 Meter eine Information aller Murranlieger über die Gefährdungslage. Ab diesem Zeitpunkt sind noch ca. 3-5 Stunden Zeit, ehe die Murr über die Ufer tritt. Eine Gefährdung für Leib und Leben ist daher - bei Berücksichtigung der Warnhinweise - nicht gegeben.</p>	28.03.2012	Oppenweiler	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Planfeststellung für den örtl. Zell läuft. Erörterungstermin am 30.05. Planfeststellungsbeschluss voraussichtlich Ende Juni. Baubeginn voraussichtlich Sommer 2012	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40562	<p>Das Areal ist schon heute durch private Schutzvorkehrungen gg. HQ 100 geschützt</p>	28.03.2012	Oppenweiler	Keine Änderung (Schutzeinrichtungen in den PDF HWGK enthalten - Druckbereich)	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Unterlagen vorhanden bitte prüfen	Risiko ist bereits als gering eingestuft.
UT	UF	RK	BK	F40563	<p>Die Firma hat infolge des Hochwasser ein eigenes Hochwassermanagement entwickelt, das sich durch eine optimiertes Hochwassereinsatzmanagement , präventive Maßnahmen und mobilen Schutzeinrichtungen auszeichnet. Von einer großen Gefährdung kann nicht mehr ausgegangen werden.</p>	28.03.2012	Oppenweiler	keine Änderung, Nutzung von HQ10 bis extrem betroffen	Einstufung des Risikos auf mittel durch vorhandene Schutzkonzepte	Einstufung des Risikos auf mittel durch vorhandene Schutzkonzepte	keine Unterlagen vorhanden.bitte prüfen	Risiko für die Fläche auf Mittel - in VRB aufnehmen (Meldung Gemeinde)



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40564	Die Firma hat infolge des Hochwasser ein eigenes Hochwassermanagement entwickelt, das sich durch eine optimiertes Hochwassereinsatzmanagement , präventive Maßnahmen und mobilen Schutzeinrichtungen auszeichnet. Von einer großen Gefährung kann nicht mehr ausgegangen werden.	28.03.2012	Oppenweiler	keine Änderung, Nutzung von HQ10 bis extrem betroffen	Einstufung des Risikos auf mittel durch vorhandene Schutzkonzepte	Einstufung des Risikos auf mittel durch vorhandene Schutzkonzepte	Maßnahme bekannt. Temporärer HWS wird nach Verwirklichung des örtl. HWS Oppenweiler wieder rückgebaut.	Risiko für die Fläche auf Mittel - in VRB aufnehmen (Meldung Gemeinde)
UT	UF	RK	BK	F40565	Die Firma hat infolge des Hochwasser ein eigenes Hochwassermanagement entwickelt, das sich durch eine optimiertes Hochwassereinsatzmanagement , präventive Maßnahmen und mobilen Schutzeinrichtungen auszeichnet. Von einer großen Gefährung kann nicht mehr ausgegangen werden.	28.03.2012	Oppenweiler	keine Änderung, Nutzung von HQ10 bis extrem betroffen	Einstufung des Risikos auf mittel durch vorhandene Schutzkonzepte	Einstufung des Risikos auf mittel durch vorhandene Schutzkonzepte	keine Unterlagen vorhanden	Risiko für die Fläche auf Mittel - in VRB aufnehmen (Meldung Gemeinde)
UT	UF	RK	BK	F40841	identisch mit P 41708 - Risikobewertung überprüfen . Kläranlage Plieningen P41708: Risikobewertung überprüfen . Kläranlage Plieningen	30.05.2012	Ostfildern	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Risikobewertung durchführen, Schulze 03.05.12	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40905	Segelflugplatz mit Motorsegler	21.06.2012	Pleidelsheim	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40138	Abschlussbericht Seite 151 Kap. 5.10.40.6. Abflusswerte mit Einzugsgebiet Söndlesbächle (01170) gleich gesetzt. Einzugsgebiet Schützenbach ca 2/3 vom dem des Söndlesbach, Abflusswerte zu groß angenommen.	10.02.2012	Plüderhausen	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	bitte prüfen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40589	Firma Marso Umwelt GmbH hat einen Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung gestellt. Es sollen sowohl gefährliche als auch ungefährliche Abfälle gelagert und behandelt werden. Die vorgesehenen Inbetriebnahme wäre im Juni 2012. Durch die vorgesehene Lagerung und Behandlung von gefährlichen Abfällen würde hier ein erhöhtes Risiko bestehen.	02.04.2012	Plüderhausen	keine Änderung der Nutzungsdarstellung Industrie / Gewerbe	keine Erhöhung des Risikos auf groß.	kein Hinweis	Keine Angaben vom LRA	keine Änderung des Risikos

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
				F40797	Kläranlage Remseck-Neckarrems P41090: Kläranlage Neckarrems: Es wird empfohlen eine Risikobewertung vorzunehmen.	20.06.2012	Remseck am Neckar	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Geringes Risiko. Nur bei Dammbbruch oder Überschreitung des Bemessungshochwasser rs.	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40759		16.04.2012	Remshalden					
				F40029	Diese beiden Wassergräben haben in den letzten Jahrzehnten zu keinen Überschwemmungen wie hier dargestellt geführt. Auch hier sind wohl die Berechnungsansätze zu hoch angesetzt. Insbesondere beim letzten Starkregenereignis am 31.05.2008 (>HQ 10) wurde dort keinerlei Ausuferung festgestellt.	09.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40168	Durch Schließung eines Hochwasserschiebers kann im Hochwasserfall diese Fläche eingestaut werden und das Hochwasser schadlos gepuffert werden	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK.  Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt.  Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
<u>UT</u>	<u>UF</u>	<u>RK</u>	<u>BK</u>	F40175	Vorhandenes Regenrückhaltebecken nicht berücksichtigt. Diese Becken hat ein Einstauvolumen von ca. 3500 m³. Bei einem Niederschlagsereignis mit 10-jährlicher Häufigkeit und einer Regendauer von 15 Minuten würde sich ein kurzfristiger Einstau von 423 m³ ergeben. Da dies deutlich kleiner ist als das gesamte Speichervolumen ist der Nachweis erbracht.	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung HQ100/HQextrem unbekannt	liegt außerhalb des untersuchten Gebietes	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40184	Dieser Bereich wurde bei den letzten größeren Hochwasserereignissen nicht überschwemmt. Die Hochwasser 2002 und 2011 waren größer als HQ 10 und daher kann die derzeitige Darstellung in den HWGK nicht stimmen. Hier sind die Berechnungsansätze zu groß angesetzt. Wir bitten dies nochmals zu überprüfen und nachzubessern. Für diese Aussagen gibt es etliche Zeitzugeugen innerhalb der Gemeindeverwaltung	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40187	In dieser Fläche wurden in den letzten Jahrzehnten keine derartigen Ausuferungen durch den Grunbach festgestellt. Wir gehen davon aus, dass hier die Berechnungsansätze zu hoch angesetzt sind und durch die nicht Berücksichtigung des Rückhaltebeckens dies so dargestellt wurde. Diese Erfahrungen der letzten Jahrzehnte können etlich Gemeindemitarbeiter bestätigen.	08.02.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK (Bezug zu F40175: Rückhaltebecken)	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40651	Wie bereits bei der Plausibilisierung der Seitengewässer Rems wurde gemeldet, dass die Ansätze für die Erstellung der Hochwassergefahrenkarten noch nicht vollständig sind. Insbesondere wurden die HWGK Rems noch nicht plausibilisiert. Daher ist das Ausmaß der HQ Extremflächen nicht aktuell.	16.04.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Keine Angaben vom LRA	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40779	Hierbei handelt es sich um die Grund- und Hauptschule Geradstetten	19.04.2012	Remshalden	Symbol des Kulturgutes löschen (siehe Punktmeldung: 40928 - wird dort bearbeitet)		Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	kein Kulturdenkmal	Entspricht Punktmeldung 40928 und wird dort bearbeitet
UT	UF	RK	BK	F40780	Auch dort ist nach unserer Meinung kein großes Risiko vorhanden	19.04.2012	Remshalden	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	die Meldung bezieht sich auf F40184 keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F14738		17.02.2011	Rudersberg					
UT	UF	RK	BK	F40406		20.03.2012	Schlierbach					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40191	Ergänzung zur Meldung P40387: Das HRB Schornbach wird derzeit saniert. Bitte Überschwemmungssituation unterhalb des HRB nach Sanierung der Stauanlage berücksichtigen.	13.02.2012	Schorndorf, Stadt	Kein Ist-Zustand, Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Meldung ist korrekt. Bitte berücksichtigen	siehe Punkt - HWGK
UT	UF	RK	BK	F40891	Kläranlage Steinheim-Höffigheim	20.06.2012	Steinheim an der Murr	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos		Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40654	Industrie- und Gewerbefläche nicht plausibel	18.04.2012	Uhingen	Anpassung in HWRK in Land- und Forstwirtschaft	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Änderung im Rahmen der Fortschreibung ATKIS	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40655	Brückendamm berücksichtigt?	18.04.2012	Uhingen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Anpassung erforderlich	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40760	Welches Schutzgut betroffen (Brückenbauwerk)?	18.04.2012	Uhingen	keine Änderung. Das Schutzgut Menschliche Gesundheit ist betroffen (Straßenverlauf)	keine Änderung. Das Schutzgut Menschliche Gesundheit ist betroffen (Straßenverlauf)	keine Änderung. Das Schutzgut Menschliche Gesundheit ist betroffen (Straßenverlauf)	Anpassung erforderlich	keine Änderung
UT	UF	RK	BK	F40761	überwiegend Böschungsbereich - welches Schutzgut betroffen?	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich auch nördliche Böschung	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40762	Böschungsbereich - Schutzgut?	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40763	Gebäudezufahrt (Nassach überdeckelt)	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in Verkehrsfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40764	Brückenbauwerk (Schutzgut)?	18.04.2012	Uhingen	keine Änderung, Schutzgut Menschliche Gesundheit ist betroffen (Straßenverlauf - Verkehrsfläche)	keine Änderung, Schutzgut Menschliche Gesundheit ist betroffen (Straßenverlauf - Verkehrsfläche)	keine Änderung, Schutzgut Menschliche Gesundheit ist betroffen (Straßenverlauf - Verkehrsfläche)	Anpassung erforderlich	keine Änderung
UT	UF	RK	BK	F40766	Vereinsheim + Sportanlage	18.04.2012	Uhingen	Änderung in Siedklungfläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung Nutzung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40768	Bachbettverlegung Heimach (Brunnenbach) + Hochwasserentlastungsbauwerk	18.04.2012	Uhingen	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme	Anpassung neues Bachbett und Grünfläche (bisher Gewerbegebiet) erforderlich	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40771	Risiko Kläranlage nicht bewertet	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Nutzung Gebäudebereich anpassen	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40772	Filsgrundstück (Filsböschung) - Risiko (Schutzgut)?	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Risiko abstufen	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40773	Gagrigen und Kleingartenflächen	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Risiko abstufen	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40774	Gewerbefläche (Mühle)	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in Industrie und Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40775	Böschungsbereich Butzbach - Schutzgut?	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Vegetations- und Freifläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40776	Gärtnerieifläche	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in sonstige Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRBK	Anpassung erforderlich	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40777	Kläranlage Uhingen - Risiko?	18.04.2012	Uhingen	Änderung der Flächennutzung in Industrie- und Gewerbefläche	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWGK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Anpassung erforderlich (Nutzung) Risiko hochstufen	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40769		18.04.2012	Uhingen					
UT	UF	RK	BK	F40258	Im Bebauungsplan Urbacher Mitte - Wohnen festgelegt Bauplätze. Die Realisierung ist für dieses Jahr vorgesehen	22.02.2012	Urbach	Keine Änderung	Keine relevante Änderung des Risikos	Keine relevante Änderung des Risikos	Bebauungsplan ist bekannt. Er wurde 2007 genehmigt	keine Änderung, Fläche als Siedlung ausgewiesen, Gebäude über Aktualisierung ALK
UT	UF	RK	BK	F40259	Laut FGU von Wald + Corbe von November 2009 ist die Flächenabgrenzung der Überschwemmungsfläche nicht in diesem Ausmaß vorhanden	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	FGU von Wald+Corbe liegt vor. Die Meldung bezieht sich auf Anlage B.2.6.4 der FGU Angabe ist korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40291	Im Bebauungsplan Urbacher Mitte - Wohnen sind für diese Bauplätze EFH - Höhen gleich Straßenniveau vorgegeben. Die Plätze werden demnächst bebaut. Die Flächen sind dann nicht überflutet. Hier bitte die Festsetzung nach Bplan übernehmen. HQ 100 Linie ist hier festgelegt.	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK -	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Bebauungsplan ist bekannt. Er wurde 2007 genehmigt. Bitte berücksichtigen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40292	Es liegt kein geschützter Bereich vor, da Hochwasserschutzanlage (siehe L40131) nicht vorhanden ist. Die Fläche ist deshalb hochwasserfrei	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Verbale Beschreibung: kein Geschützter Bereich entlang der Friedhofstraße, da die Schutzanlage wegfällt.	Keine Angaben vom LRA	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40293	Auf nördöstlicher Seite ist eine Stützmauer, die höher als HQ extrem ist. Inwieweit die Überflutung aus südwestlicher Richtung vorliegt muss neu berechnet werden	22.02.2012	Urbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK. Zur Zeit keine Übernahme, da die genauen Auswirkungen unklar sind Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	es liegen keine Unterlagen vor bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40294	Für dieses Grundstück liegt ein genehmigtes Bauvorhaben vor. Das Vorhaben wird im Moment realisiert. Eine Geländeerhöhung ist dort vorgesehen	22.02.2012	Urbach	keine Änderung, Nutzung Siedlung bereits dargestellt	keine Änderung, Risiko bereits dargestellt	Gebäude voraussichtlich nicht vom HQ extrem betroffen, keine relevante Änderung des Risikos	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40454		22.03.2012	Waiblingen, Stadt					
UT	UF	RK	BK	F40461		22.03.2012	Waiblingen, Stadt					

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen													
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht	
UT	UF	RK	BK	F40470		22.03.2012	Waiblingen, Stadt						
UT	UF	RK	BK	F40474		22.03.2012	Waiblingen, Stadt						
UT	UF	RK	BK	F22726	Retentionsausgleich / Geländeabgrabung Ausgleich der Ortsumgebung Haubersbronn (ca. 8000 cbm)	13.01.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	korrekt	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	
UT	UF	RK	BK	F40492	Dückerleitung mit offenen Ein- und Auslaufschächten mit Gitterrosthöhen von 212,61 müNN und 212,93 müNN	22.03.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Dückerleitung ist bekannt jedoch keine Unterlagen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	
UT	UF	RK	BK	F40502	Hochwasser durch Kätzenbach erscheint nicht plausibel	22.03.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	
UT	UF	RK	BK	F40503	starkes Gefälle in der Straße, Überflutung der Randbereiche erscheint nicht plausibel.	22.03.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	
UT	UF	RK	BK	F40504	Welche Gefährdung liegt hier vor?	22.03.2012	Waiblingen, Stadt	Keine Änderung, da das Grundstück als Siedlungsfläche ausgewiesen ist	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Schutzgüter betroffen	Übernahme IB	
UT	UF	RK	BK	F40513	Retentionsräume für Regenwasserableitung aus neuem Wohngebiet	22.03.2012	Waiblingen, Stadt	Keine Änderung der Hochwasserszenarien HQ10, HQ100 HQextrem und keine Änderung der Nutzung Siedlung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	
UT	UF	RK	BK	F40545	aktuell Kreisverkehr angelegt, Plausibilität Überflutung F14403, Wasenbebauung wegen Höherlegung zu hinterfragen	26.03.2012	Waiblingen, Stadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	Kreisverkehr nicht vom Hochwasser betroffen.	keine Änderung, Fläche liegt außerhalb HQextrem	
UT	UF	RK	BK	F40790	Für Kläranlage Bewertung vornehmen	20.04.2012	Weilheim an der Teck, Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK	Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F23051	Darstellung nicht plausibel, kein Gewässer vorhanden	18.01.2012	Weinstadt	keine Änderung, Fläche wird von Gewässer eingestaut	keine Änderung, Fläche wird von Gewässer eingestaut	keine Änderung, Fläche wird von Gewässer eingestaut	Keine Angaben vom LRA	keine Änderung, Fläche wird von Gewässer eingestaut	
UT	UF	RK	BK	F23058	Einstaufläche des Hochwasserrückhaltebeckens darstellen	19.01.2012	Weinstadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK.  Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt.  Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Es handelt sich um das HRB Schnait . Keine Planfeststellungsunterlagen vorhanden. Planungen für Sanierung/Erweiterung laufen zurzeit	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F23074	Überflutungsfläche des Regenrückhaltebeckens Eselsweg darstellen	19.01.2012	Weinstadt	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK.  Zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung (HQ100?) nicht geklärt.  Berücksichtigung bei der Maßnahmenplanung entsprechend der Rückmeldung der Kommune im Fragebogen	Regenrückhaltebecken als Sand und Geröllfang am 26.10.1977 genehmigt. Zurzeit in der Planfeststellung zur Sanierung. Baubeginn 2012/2013	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40843	identisch mit P41771 - Sportler-Vereinsheim im HQ-50-Bereich in Risikobewertung nicht enthalten. Bitte überprüfen. P41771: Sportler-Vereinsheim im HQ-50-Bereich in Risikobewertung nicht enthalten. Bitte überprüfen.	30.05.2012	Wendlingen am Neckar	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK  Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben von LRA	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40845	identisch mit P41806 - Bitte für Kläranlage Risikobewertung vornehmen P41806: Bitte für Kläranlage Risikobewertung vornehmen	30.05.2012	Wendlingen am Neckar	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK  Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben von LRA	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40787	Zone 1 Fassungsbereich öffentl. Wasserversorgung "Kieswiesen", bitte in Bewertung einbeziehen	20.04.2012	Wendlingen am Neckar, Stadt	keineÄnderung	keine Änderung	in VRB + Maßnahmen R2 und R26	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40802	Zone 1 Fassungsbereich öffentl. Wasserversorgung "Wert", in Bewertung einbeziehen	20.04.2012	Wendlingen am Neckar, Stadt	keineÄnderung	keine Änderung	in VRB + Maßnahmen R2 und R26	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40806	Zone 1 Fassungsbereich öffentl. Wasserversorgung "Schäferhausen", bitte Bewertung vornehmen	20.04.2012	Wendlingen am Neckar, Stadt	keineÄnderung	keine Änderung	in VRB + Maßnahmen R2 und R26	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40407	Flächennutzung: Siedlung ( Hotel, Freibadgebäude, Vereinsheim und Gaststätte )	21.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK  Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung korrekt, bitte Nutzung ändern	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40408	Flächennutzung: Siedlung ( Tennishalle, Gaststätte)	21.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK  Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40409	Flächennutzung: Gewerbe	21.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK  Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung korrekt, bitte Nutzung ändern	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40430	Flächennutzung: Gewerbe (Lagerplatz für Container)	22.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK  Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung korrekt	Übernahme IB

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40431	Flächennutzung: Gewerbe (Lagerplatz für Container)	22.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung zutreffend	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40438	Flächennutzung: Siedlung (Sporthalle, Eislaufhalle, Vereinsheime und Gaststätten )	21.03.2012	Wernau (Neckar), Stadt	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Meldung korrekt	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40785	Fassungsbereich öffentliche Wasserversorgung Zone 1, sollte in Bewertung einbezogen werden. Daten bei LRA ES erhältlich.	20.04.2012	Wernau (Neckar), Stadt	keineÄnderung	keine Änderung	in VRB + Maßnahmen R2 und R26	Keine Angaben durch LRA	Übernahme IB
UT	UF	RK	BK	F40846	identisch mit P41813 - Risikobewertung der Kläranlage sollte vorgenommen werden. P41813:	30.05.2012	Wernau am Neckar	Änderung der Flächennutzung in Industrie / Gewerbe - Abgrenzung der Fläche erforderlich	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	ok, Schulze 03.05.12	Übernahme mit dieser nachgereichten Fläche
UT	UF	RK	BK	F40164	Die Überflutungsfläche (HQ 50)ist basierend auf sehr langen Erfahrungswerten von Bauamt und Zeitzeugen (Anwohner Herr Stadelmann, 80 Jahre, dort wohnhaft seit über 60 Jahren) falsch. Herr Stadelmann hat in all den Jahren nie beobachtet, dass der Krebsbach mehr als 2 m über das Bachbett getreten ist. Daher müssen die Annahmen zum Einzugsgebiet und zur hydraulischen Berechnung falsch sein und sind nochmals komplett zu überprüfen.	08.02.2012	Winterbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F40165	Die Überflutungsfläche ist basierend auf sehr langen Erfahrungswerten von Bauamt und Zeitzeugen (Stv. BM Rörich als aktives Mitglied der Feuerwehr seit 40 Jahren) falsch. Die B29 war seit Eröffnung im Jahr 1986 noch nie überflutet. Daher müssen die Annahmen zum Einzugsgebiet und zur hydraulischen Berechnung falsch sein und sind nochmals komplett zu überprüfen. Andernfalls wäre die vom Bund unter der Fahrbahn gebaute Verdolung aufzudimensionieren.	08.02.2012	Winterbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung



Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40167	Die Überflutungsfläche ist basierend auf sehr langen Erfahrungswerten von Bauamt und Zeitzeugen (Stv. BM Rörich als aktives Mitglied der Feuerwehr seit 40 Jahren) falsch. Das Gebiet war selbst bei den verheerenden Hochwässern der Jahre 1992, 2002 und 2011 nicht überflutet, trotz z.T. bordvoller Rems und dadurch verursachtem Rückstau in der Verdolung. Die Verdolung müsste nach den vorliegenden Berechnung bereits beim HQ 10 überströmt werden. Daher müssen die Annahmen zum Einzugsgebiet und zur hydraulischen Berechnung falsch sein und sind nochmals komplett zu überprüfen.	08.02.2012	Winterbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40181	Die Überflutungsfläche ist basierend auf sehr langen Erfahrungswerten von Bauamt und Zeitzeugen (Stv. BM Rörich als aktives Mitglied der Feuerwehr seit 40 Jahren) falsch. Die B29 war seit Eröffnung im Jahr 1986 noch nie überflutet. Daher müssen die Annahmen zum Einzugsgebiet und zur hydraulischen Berechnung falsch sein und sind nochmals komplett zu überprüfen. Andernfalls wäre die vom Bund unter der Fahrbahn gebaute Verdolung aufzudimensionieren.	08.02.2012	Winterbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40183	Die Überflutungsfläche ist basierend auf sehr langen Erfahrungswerten von Bauamt und Zeitzeugen (Stv. BM Rörich als aktives Mitglied der Feuerwehr seit 40 Jahren) falsch. Die Verdolung müsste nach den vorliegenden Berechnung beim HQ 50 überströmt werden. Daher müssen die Annahmen zum Einzugsgebiet und zur hydraulischen Berechnung falsch sein und sind nochmals komplett zu überprüfen.	08.02.2012	Winterbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme	keine Kenntnisse bitte prüfen	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40457	Hier wurde von der Gemeinde Winterbach eine BMX-Bahn erstellt. Die Baugenehmigung hierfür datiert vom 20.04.2010. Für die BMX-Bahn wurde das Gelände durchgehend um mind. 1,20m angehoben.	22.03.2012	Winterbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Folgeänderung aus HWRK	keine Berücksichtigung in der Verbale Beschreibung da keine relevante Änderung des Risikos	LRA wurde beteiligt. Ob Genehmigung erfolgt keine Kenntnisse	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40458	Die Darstellung Industrie + Gewerbe stimmt für die dort ansässigen Gärtnereibetriebe nicht. Dies stellen nach dem BauGB privilegierte landwirtschaftliche Betriebe dar !	22.03.2012	Winterbach	keine Änderung der Nutzung. Diese beschreibt das Risiko und nicht die Nutzung nach BauGB, der potenzielle Schaden ist erwartungsgemäß höher als auf einer Ackerfläche, die landwirtschaftlich genutzt wird.	keine Änderung	keine Änderung	Gärtnereibetriebe sind vorhanden.	Nutzung wird aus ATKIS - Prüfung HQ über HWGK
UT	UF	RK	BK	F40460	Die Remsbrücke der Landesstraße L 11 50 (Straßenbaulastträger ist das Land Baden-Württemberg) liegt wesentlich zu tief und wird bereits bei geschätzt HQ 20 (Hochwasserereignis Jan. 2011) angeströmt und eingstaut. Hierdurch würden bei einem HQ 100 wesentliche Wassermassen in die Ortslage Winterbach abgeleitet werden. Das Land muss hiergegen geeignete Schutzmaßnahmen treffen ! Zudem ist die Statik für dieses Anströmen entsprechend auszulegen !	22.03.2012	Winterbach	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fertigstellung der HWGK, zur zeit keine Übernahme	Angaben sind richtig	Prüfungen im Rahmen der Fortschreibung der HWGK
UT	UF	RK	BK	F40488	Hier wurde vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis am 30.06.2010 eine Baugenehmigung für die Anlegung eines Lagerplatzes erteilt. Diese Baugenehmigung sieht vor, dass das gesamte Gelände um 1,40m angehoben wird. Die gesamte Fläche ist im rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Rappenwiesenweg" als Gewerbegebiet festgesetzt. Die Darstellung in den HWRK muss daher auf Gewerbefläche angepasst werden !	22.03.2012	Winterbach	Änderung der Flächennutzung in Industrie/ Gewerbe	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Bebauungsplan ist bekannt. Nutzung bitte ändern	HWRK ändern

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F40489	Die Darstellung als Gewerbe + Industrie stimmt nicht. Es handelt sich hierbei um Wohngebiet. Die Darstellung muss daher als Siedlungsfläche erfolgen !	22.03.2012	Winterbach	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Angabe ist korrekt	HWRK ändern
UT	UF	RK	BK	F40490	Die Darstellung Gewerbe+Industrie ist falsch. Es handelt sich hierbei um ein festgesetztes Mischgebiet und ist daher der Siedlungsfläche (Wohnen) zuzuschlagen.	22.03.2012	Winterbach	Änderung der Flächennutzung in Siedlung	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus HWRK und HWRBK Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos	Angabe ist korrekt	HWRK ändern
UT	UF	RK	BK	F9924	Das Gelände wurde aufgefüllt.	03.11.2010		Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK	Prüfung im Rahmen der Fortschreibung der HWGK, zur Zeit keine Übernahme, da Wirkung nicht geklärt.	Stimmt nicht. Wahrscheinlich Testabgrenzung. Lm	Prüfung im Rahmen der HWGK ggf. Änderung oder Fortschreibung
UT	UF	RK	BK	F41531		19.12.2012						
UT	UF	RK	BK	F41533		19.12.2012						
UT	UF	RK	BK	F41619	Dieser Bereich sollte eindeutigerweise als Siedlung eingetragen werden.	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41621	Bereich als Siedlung darstellen.	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41622	Sonstige Vegetations- und Grünfläche	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41623	Siedlung (geplanter Wohn- und Dienstleistungsstandort)	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41624	sonstige Fläche (Cannstatter Wasen)	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41654	Sollte als Siedlung aufgenommen werden.	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41655	Sollte als Siedlung aufgenommen werden.	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41656	Sonstige Vegetations- und Grünfläche	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41659	als Siedlung erfassen	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41661	als Forst erfassen	02.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41817	Siedlung	09.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41818	Siedlung	09.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41992	Hauptklärwerk Stuttgart Mühlhausen hohes Risikopotential da Anlage der Daseinsfürsorge	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F41998	Evtl. Einzelsicherungsmaßnahme für Sportlerheim notwendig	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42004	Rückstau aus Kanalisation möglich	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42018	Evtl. Einzelsicherungsmaßnahmen für Bootsclub	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42019	Evtl. Einzelsicherungsmaßnahme für Gebäude	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42022	Risiko vorhanden evtl. Einzelsicherungsmaßnahmen notwendig	14.01.2013						

Berücksichtigung der Anregungen der Kommunen zu HWGK, HWRK und HWRBK (HWRM Mittlerer Neckar)

Flächenmeldungen												
				Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Übernahme HWRK	Übernahme HWRBK	Übernahme verbale Risikobeschreibung	Landratsamt Bemerkung	RP Weiterbearbeitung gewünscht
UT	UF	RK	BK	F42023	Risiko vorhanden, evtl. Einzelsicherungsmaßnahmen notwendig	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42036	Klärwerk Möhringen hohes Risiko da Anlage der Daseinsfürsorge	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42038	Rückstau aus dem Kanal	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42039	Rückstau aus dem Kanal	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42040	Hochwassergefährdete Fläche, Notwasserbrunnen nicht mehr in Betrieb lt. EnBW. Ggf. Gefahr für Standsicherheit Damm Mühlhäuser Str.	14.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42145	in Siedlungsfläche ändern	17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42146		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42147	in Siedlungsfläche ändern	17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42149		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42151		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42152		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42154		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42157		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42158		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42180		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42181		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42185		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42186		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42211		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42212		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42213		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42214		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42216		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42217		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42218		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42220		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42226		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42229		17.01.2013						
UT	UF	RK	BK	F42231		17.01.2013						