BW 360 Feldwegbrücke in Bruchsal

Alte Brücke

Neue Brücke

Beschreibung der Instandsetzung
Am Bauwerk wurden nach der Prüfung im Jahr 2015 Mängel vor allem im Bereich der Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit festgestellt. Die in der Planung durchgeführte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung kam zu dem Ergebnis, dass eine Instandsetzung des vorhandenen Bauwerkes unwirtschaftlich gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde die Brücke gegen einen Neubau ersetzt.

Der Neubau erfolgte von Februar bis Juli 2018.

Kosten der Maßnahme
ca. 295.000 Euro