BW 516 Löcherteichbrücke in Rheinsheim

Vor der Sanierung

Nach der Sanierung

Beschreibung der Instandsetzung
Am Bauwerk wurden im Rahmen der Instandsetzung folgende Leistungen erbracht:

- Instandsetzung der Widerlager
- Neuerrichtung des Überbaus

Die Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten von August 2016 bis April 2017.

Kosten der Maßnahme
ca. 80.000 Euro