BW 525 Feldwegbrücke in Eggenstein

Vor der Sanierung

Nach der Sanierung

Beschreibung der Instandsetzung
Am Bauwerk wurden im Rahmen der Instandsetzung folgende Leistungen erbracht:

- Betoninstandsetzung einzelner Schadstellen
- Erneuerung der Kappen
- Erneuerung der Geländer
- Aufstellung von Pollern
- Rückbau des Wehres

Die Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten von Juni bis Oktober 2017.

Kosten der Maßnahme
ca. 100.000 Euro