

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Aktuelle Meldung

## GEIZ IST NICHT IMMER GEIL! - AUGEN AUF BEIM EINKAUF AUF ONLINEPLATTFORMEN!

02.04.2024



Faltbare Wasserkocher

RP Tübingen



Gefährliches Anschlusskabel - dreipoliger Kaltgerätestecker auf zweipoligem EURO-Stecker

RP Tübingen

Insbesondere bei Produktprüfungen von elektrischen Geräten auf diversen Onlineplattformen stellt die Abteilung Marktüberwachung des Regierungspräsidium Tübingen (RPT) immer wieder fest, dass die Geräte nicht für den Anschluss an

das deutsche bzw. europäische Stromnetz ausgelegt worden sind, und damit nicht den einschlägigen Anforderungen hinsichtlich der Produktsicherheit entsprechen.

Oftmals wird dies schon dadurch deutlich, dass den Produkten Reise-Steckadapter beigelegt werden, mit welchen ein Betrieb am hiesigen Stromnetz ermöglicht werden soll.

Das RPT rät generell davon ab, (Reise-)Steckadapter für den dauerhaften Betrieb von elektrischen Geräten einzusetzen. Bei einem für den europäischen Markt zugelassenes Gerät muss der Hersteller stets sicherstellen, dass ein normgerechter Anschluss an das örtliche Stromnetz möglich ist!

Besonders eklatante Mängel wurden kürzlich bei Reisewasserkochern festgestellt. Bei zahlreichen Angeboten von, optisch gleichartig aussehenden, faltbaren Wasserkochern konnte im Rahmen einer Kontrolle festgestellt werden, dass diese mit einem unsicheren Stromanschlusskabel vertrieben wurden.

Vermutlich um einen in unterschiedlichsten Ländern nutzbaren Stecker verwenden zu können, wurden die Produkte mit einem Kabel ausgeliefert, welches geräteseitig einen Kaltgerätestecker mit dem für die Wasserkocher erforderlichen Schutzleiteranschluss hat, Steckdosenseitig wiesen die Kabel jedoch einen sogenannten EURO-Stecker auf. Dieser Stecker hat bauartbedingt keinen Schutzleiteranschluss, und ist daher nur für spezielle, schutzisolierte Geräte zulässig!

Die Verwendung eines solchen Kabels an einem Gerät mit Schutzleiteranschluss stellt grundsätzlich eine Gefahr dar, da hiermit das gesamte Schutzkonzept unwirksam wird!

Darüber hinaus stelle sich heraus, dass bei einzelnen Produkten selbst die internen Schutzleiterverbindungen fehlten, sodass das Gerät auch bei der Verwendung mit einem korrektem Anschlusskabel nicht die erforderliche Schutzleiterverbindung aufweist. Auf Aufforderung des RPT hat einer der betroffene Wirtschaftsakteure einen Produktrückruf durchgeführt.

Zudem wurde durch das RPT eine Safety Gate Meldung initiiert:

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10012107?lang=en>

Kategorie:

[Abteilung 11](#)

## Koordinierungs- und Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 20

72072 Tübingen

Assistenz: Gudrun Gauß

[07071 757-3009](tel:070717573009)

[07071 757-3190](tel:070717573190)

Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/ unsere Pressesprecher.

[pressestelle@rpt.bwl.de](mailto:pressestelle@rpt.bwl.de)

[Abteilung 1](#)

[Abteilung 2](#)

[Abteilung 3](#)

[Abteilung 4](#)

[Abteilung 5](#)

[Abteilung 7](#)

[Abteilung 10](#)

[Abteilung 11](#)

[StEWK](#)

[SGZ](#)



Katrin  
Rochner  
Leiterin  
der  
Koordini-  
erungs-  
und  
Pressest-  
elle



Jeanine  
Großkloß  
Stellv.  
Leiterin  
der  
Koordini-  
erungs-  
und  
Pressest-  
elle



Naomi  
Krimmel  
Ansprech-  
partnerin  
Soziale  
Medien



Sabrina  
Lorenz  
Pressesp-  
recherin  
für die  
Abteilun-  
gen 1, 3,  
5, 10, 11



Matthias  
Aßfalg  
Pressesp

recher  
für die  
Abteilun  
gen 2, 4,  
StEWK,  
SGZ



Dr.  
Stefan  
Meißner  
Pressesp  
recher  
für die  
Abteilun  
g 7