

## Punktmeldungen

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P46838	neues Rathaus	29.04.2013	Unterkirnach	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung
P46842	altes Rathaus abgerissen	29.04.2013	Unterkirnach	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung
P46876	Betreutes Wohnen geplant	29.04.2013	Unterkirnach	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Siedlung und damit als Schutzgut Menschliche Gesundheit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P46924	Brücke fehlt	29.04.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung
P47051	Einlaufbauwerk mit Turbinenhaus und Einlaufkanal in die Brigach	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen, ob berücksichtigt. Wird dann automatisiert übernommen	In HWGK prüfen, ob berücksichtigt. Wird dann automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten
P47052	Pumpstation für Abwasser, Schachtbauwerk OK Abdeckung 757,01	03.05.2013	Unterkirnach	zur Information	nein	Kein Änderungsbedarf, Einzelbauwerk	Kein Änderungsbedarf, Einzelbauwerk	keine Berücksichtigung; Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47083	Neubau einer Wehranlage	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen	In HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47086	Mühlekanal für die Wasserkraftanlage	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47181	Verdohlung des Bruderbächle unter Weg FIST.Nr. 5480 DN?	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47182	Höhenveränderungen am Wehr zum Gwerbekanal nach Hüfingen	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen	In HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47183	Fußgänger- und Radwegebrücke über die Breg	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47216	Brücke in Kreisstraße K5740 für Durchlass Bruderbächle	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47217	L181 Brücke über die Breg	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100/HQextrem noch befahrbar? Antwort LRA:	ja	in HWGK prüfen	in HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47218	L181 Brücke über die Flutmulde	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100/HQextrem noch befahrbar? Antwort LRA:	ja	in HWGK prüfen	in HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47219	Verdohlung Katzengraben DN? mit Ausleitung und Weiterführung in Flutmulde	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47220	Fußgänger- und Radwegebrücke über Flutmulde	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47223	ehem. Bregtalbahnbrücke (außer Betrieb)	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47224	Feldwegebrücke über Breg	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47225	Historisches Stadttor, Engstelle	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen	In HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47226	Seniorenzentrum / Pflegeheim	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Berücksichtigung; da schon als Siedlung und damit als Schutzgut Menschliche Gesundheit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47227	Erweiterung Gewerbegebiet Giesnau ca. 5,4 ha	11.05.2013	Bräunlingen, Stadt	zur Information	nein	Erst in Zukunft relevant (noch nicht umgesetzt), erst bei Aktualisierung ergänzen	Erst in Zukunft relevant (noch nicht umgesetzt), erst bei Aktualisierung ergänzen	Erst in Zukunft relevant (noch nicht umgesetzt), erst bei Aktualisierung ergänzen
P47255	Hier befindet sich eine Brücke über die Donau	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	<b>Berücksichtigung</b> über die Beschreibung der Nutzbarkeit der Klassifizierten Straßen (keine Gefährdung, Bahnlinie überbrückt Straße unt UT < 4 m)
P47256	Hier gibt es eine Brücke über die Donau	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (K5922 im weiteren Verlauf nicht nutzbar; (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47257	Hier gibt es eine Brücke über Bahn und Donau	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47258	Hier befindet sich eine Holzbrücke über die Donau. Es handelt sich um einen Teil der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hintschingen und Zimmern	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Zufahrt frühzeitig überstaut u. somit maßgebend
P47259	Hier gibt es eine Bahnunterführung	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind; Bahnlinie nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte nicht gefährdet
P47260	Hier gibt es eine Brücke über die Bahn	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar)
P47261	Veraltete Kartendarstellung (ALK): Gebäude wurde 2009 abgebrochen (ehemaliges Betonwerk Birkenmeier)	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist
P47262	Veraltete Kartendarstellung (ALK): Gebäude wurde 2009 abgebrochen (ehemaliges Betonwerk Birkenmeier)	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47263	Hier gibt es eine Brücke über den Weißenbach im Zuge der B311 (Ortsdurchfahrt).	31.05.2013	Immendingen	Ist die Brücke bei HQ100/HQextrem noch befahrbar? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	Wird über die Beschreibung der eingeschränkten Nutzung der B311 berücksichtigt.
P47313	Bumberg, Bahnhofstraße 1, KD_ID: 6467 Sachgesamtheit Wutachtalbahn, Bahnhof/Museum, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	27.05.2013	Blumberg, Stadt	zur Information	nein	Kulturgut entfernen	Kulturgut entfernen	<b>Berücksichtigung</b> im Rahmen der Risikobeschreibung des Schutzgutes Kulturerbe
P47314	Bei diesem Gebäude handelt es sich um das Kulturgut Unteres Schloss. Das Symbol scheint falsch verortet zu sein. Achtung: Das Objekt hat eine neue Lagebezeichnung "Im Donaupark 3".	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Kulturgut löschen; Schutzgut liegt außerhalb HQextrem-Bereich	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK
P47315	Es handelt sich hier um einen gewerblichen Betrieb. Von daher müsste im Hochwasserfall auch das Schutzgut Wirtschaft betroffen sein.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Änderung von Siedlung in Industrie bzw. Gewerbe; Flächenabgrenzung durch geomer	automatische Änderung	keine Berücksichtigung, da kleinräumige Änderung
P47316	In diesem Gebäude ist seit 2013 eine KiTa (Kinder ab 1 Jahr) untergebracht.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung	keine Berücksichtigung; Einzelne Gebäude werden in den Karten nicht erfasst.

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47317	Hier gibt es eine Holzbrücke über die Donau. Sie ist Bestandteil des europäischen Donauferradwanderweges.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Änderung; da auf übergeordneter Planungsebene des Maßnahmenberichts Radwege nicht berücksichtigt werden
P47318	Hier befindet sich eine Brücke über die Donau. Diese soll voraussichtlich in 2015/2016 grundlegend saniert werden.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Bei Fortschreibung HWGK prüfen	Bei Fortschreibung HWGK prüfen	<b>Berücksichtigung</b> über die Befahrbarkeit der klassifizierten Straßen
P47319	Hier befindet sich eine Brücke über die Bahn. Diese soll voraussichtlich in 2015/2016 grundlegend saniert werden.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	<b>Berücksichtigung</b> über die Beschreibung der Nutzbarkeit der Klassifizierten Straßen
P47320	Hier befindet sich eine Brücke über die Bahn. Diese soll voraussichtlich in 2015/2016 grundlegend saniert werden.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten; nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar
P47321	Hier befindet sich eine Holzbrücke über die Donau.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung Straße ist unabhängig von der Brücke bei HW nicht nutzbar
P47344	Bei diesem Gebäude handelt es sich um das Kulturgut Schlossplatz 2, Oberes Schloss. Hier ist das Rathaus der Gemeinde untergebracht. Das Symbol scheint falsch verortet zu sein.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Kulturgut löschen; Schutzgut liegt außerhalb HQextrem-Bereich	Folgeänderung aus HWRK	Folgeänderung aus der HWRK und HWRBK

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47402	Einleitstelle HRB Viehbrunnengraben Qmax ca. 2m <sup>3</sup> /s	06.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47403	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten (Brücke über nicht klassifizierte Straße)
P47404	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten (Brücke über nicht klassifizierte Straße)
P47405	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen?	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47406	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten (keine Brücke auf Luftbild erkennbar)
P47464	Notwasserentnahmestelle	06.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	Nennung, dass die Notwasserentnahmestelle ab HQ100 betroffen ist ( <b>R26 und Risikobeschreibung Umwelt</b> )



Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47465	Industrie und Gewerbe	06.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	Änderung von Siedlung zu Industrie bzw. Gewerbe; Flächenerfassung durch geomer	automatische Änderung	keine Berücksichtigung, da kleinräumige Änderung
P47467	Industrie und Gewerbe	06.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	Änderung von Siedlung zu Industrie bzw. Gewerbe; Flächenerfassung durch geomer	automatische Änderung	keine Berücksichtigung, da kleinräumige Änderung
P47480	Tiefbrunnen Plattenmoos eventuell Gefahr durch Überflutung	06.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	Außerhalb der HWGK-Bearbeitungsfläche	Außerhalb der HWGK-Bearbeitungsfläche	Außerhalb der HWGK-Bearbeitungsfläche
P47481	Tiefbrunnen Marbacher eventuell Gefahr durch Überflutung	06.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	Außerhalb der HWGK-Bearbeitungsfläche	Außerhalb der HWGK-Bearbeitungsfläche	Außerhalb der HWGK-Bearbeitungsfläche
P47512	Brückenbauwerk fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47513	Brückenbauwerk fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten (Brücke über nicht klassifizierte Straße)
P47514	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen?	ja	In HWGK prüfen	In HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47515	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47516	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen?	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47517	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten (Brücke über nicht klassifizierte Straße)
P47518	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47519	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen?	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47520	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen?	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47521	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47522	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47523	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen?	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47539	Ensemblegeschützte Altstadtanlage	07.06.2013	Hüfingen, Stadt	zur Information	nein	keine Übernahme, da nach Rücksprache mit LAD (nach §19 DSchG) kein relevantes Risiko i.S. der landesweiten Richtlinien	keine Änderung	keine Änderung
P47545	Brücke fehlt	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47552	Tiefbrunnen Sachsenwäldle eventuell Gefahr durch Überflutung	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	Ist kein untersuchtes HWGK-Gewässer	Ist kein untersuchtes HWGK-Gewässer	Ist kein untersuchtes HWGK-Gewässer
P47554	Brückenbauwerk fehlt	10.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke über nicht-klassifizierte Straße)

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47555	Brückenbauwerk fehlt	10.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten (Brücke über nicht klassifizierte Straße)
P47556	Brückenbauwerk fehlt	10.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47644	BW 35 Sängersteg Fußgängerbrücke fehlt	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47645	BW 38 Poststeg Fußgängerbrücke fehlt	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47662	BW 11 Koppenlandsteg Fußgängerbrücke fehlt, Brücke nicht aber Zuwegungen angestaut	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47663	BW 10 Koppenlandsteg Fußgängerbrücke fehlt Brücke nicht, aber Zuwegungen angestaut	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47664	BW 36 Rathaussteg Fußgängerbrücke fehlt	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47665	BW 26 Groß Bruck Hauptverkehrsachse mangelnde Darstellung Befahrbarkeit prüfen	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung (nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar)
P47666	BW 04 Wöhrdenbrücke Hauptverkehrsachse mangelnde Darstellung Befahrbarkeit prüfen	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung (nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar)
P47667	BW 3 Strahlensteg Fußgängerbrücke fehlt Zuwegungen eingestaut	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47673	Stationäre Einrichtung Höhe ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen, ob Schutzeinrichtung richtig betrachtet	In HWGK prüfen, ob Schutzeinrichtung richtig betrachtet	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47674	Flutung durch Ursentalbach oder Donau ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	Wird in HWGK nicht differenziert, kein Änderungsbedarf	Wird in HWGK nicht differenziert, kein Änderungsbedarf	Wird in HWGK nicht differenziert, kein Änderungsbedarf
P47675	Wassereintrittsstellen aufzeigen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47677	Wassereintrittsstellen Prüfen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47678	Bundestrasse B 14 Hauptverkehrsachse nicht vollständig dargestellt !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung (nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar)
P47679	Bahnbrücken TuT Sttgt u. TuT Ulm nicht vollständig dargestellt.	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung (nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar)
P47680	BW 2 Steg Eisernen Krone Fußgängersteg Begehbarkeit prüfen	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47685	Ursentalbach Alternative Keine Bauwerke vorhanden	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung
P47691	Dammbalkenverschluss	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist dadurch eine Änderung der überfluteten Flächen in größerem Umfang zu erwarten? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47692	Keine Schutzeinrichtung	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47693	Teilweise Objektschutz betrieben	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	Berücksichtigung nur im Rahmen der HWGK Methodik - prüfen und ggf. automatisierte Übernahme	Berücksichtigung nur im Rahmen der HWGK Methodik - prüfen und ggf. automatisierte Übernahme	keine Berücksichtigung Veränderungen der Risikosituation nur punktuell
P47695	Bundesstrasse B 523 Hauptverkehrsachse geflutet ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	B 523 in der Risikobeschreibung nennen
P47696	BW 1 Bräunisbergbrücke Wichtige Hauptverbindung mangelnde Darstellung Befahrbarkeit prüfen	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist (Brücke nicht klassifizierte Straße)
P47700	Wassereintrittstellen aufzeigen ! Eintritt nur hier und bei Pkt 47675 ganze Nendinger Alee entlang der Donau trocken	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47704	Wassereintrittsstellen prüfen	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47706	Wassereintrittsstellen prüfen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47707	Wassereintrittsstellen prüfen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist dadurch eine Änderung der überfluteten Flächen in größerem Umfang zu erwarten? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	Fläche in VRB verbal beschreiben
P47708	Überflutung Kreisstrasse ?	12.06.2013	Wurmlingen	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	<b>Berücksichtigung</b> über die Beschreibung der Nutzbarkeit der Klassifizierten Straßen im weiteren Verlauf (K5920)
P47709	Schutz ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist dadurch eine Änderung der überfluteten Flächen in größerem Umfang zu erwarten? (vermutlich nein) Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen. Zur Zeit keine Übernahme.
P47710	Wassereintritt prüfen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist dadurch eine Änderung der überfluteten Flächen in größerem Umfang zu erwarten? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47711	Wassereintritt Prüfen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind



Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47712	ENBW	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Industrie bzw. Gewerbe und damit als Schutzgut Wirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47713	Wassereintrittsstellen prüfen ! Topographie	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47737	Wassereintritt prüfen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47738	Wassereintritt prüfen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47739	B 311 Brücke Hauptverkehrsachse Freiburg-Ulm eingestaut ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Da die B311 östlich der Donau einen landwirtschaftlichen Weg quert erscheint eine Anströmung bei HQ100/HQextrem unwahrscheinlich. Trifft dies so zu? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47740	K 5944 nach Hattingen eingestaut ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	<b>Berücksichtigung</b> über die Beschreibung der Nutzbarkeit der Klassifizierten Straßen K5944
P47741	K 5944 Espenbrücke eingestaut ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47742	Brückenbauwerk nicht vorhanden	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten (Brücke über nicht klassifizierte Straße)
P47743	Brückenbauwerk nicht vorhanden !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da kein zusätzliches Risiko zu erwarten (Brücke über nicht klassifizierte Straße)
P47744	Wassereintritt Prüfen !	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	Fläche in VRB verbal beschreiben
P47745	Wassereintritt ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47746	Überflutungsfläche ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47747	Risikoeinstufung "mittel" erscheint mit Blick auf jetzige Abgrenzung HQ100 und Überflutungstiefen unsererseits fraglich bzw. nicht plausibel	12.06.2013	Deilingen	zur Information	nein	kein Änderungsbedarf der Nutzung	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	<b>Berücksichtigung</b> im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzguts Menschliche Gesundheit
P47756	aus Karten ist nicht ersichtlich ob Bürglebach, der bei Starkniederschlägen sehr viel Wasser führt, mit berücksichtigt ist oder nicht	12.06.2013	Wehingen	zur Information	nein	Ist kein HWGK-Gewässer für das Überflutungsflächen ausgewiesen werden. Die Wassermengen sind im Rahmen der allgemeinen Hydrologie berücksichtigt	Ist kein HWGK-Gewässer für das Überflutungsflächen ausgewiesen werden. Die Wassermengen sind im Rahmen der allgemeinen Hydrologie berücksichtigt	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47759	aus welchen Gründen ist ab hier bis vor Reichenbach keine Darstellung der Überflutungsflächen und damit auch keine Risikobewertung mehr erfolgt. Zumindest von der Systematik ist dies unlogisch.	12.06.2013	Wehingen	Gibt es weitere Gründe für die Abgrenzung? Antwort LRA:	nein	Hier kein in HWGK zu bearbeitendes Gewässer mehr	Hier kein in HWGK zu bearbeitendes Gewässer mehr	keine Berücksichtigung, da keine Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist
P47761	K 5944 nach Talheim geflutet ?	12.06.2013	Talheim	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar
P47762	K 5944 Brücke nicht dargestellt verm. nicht überstaut ?	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen? Antwort LRA		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da nach Luftbild und Überflutungstiefenkarte keine Gefährdung erkennbar

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47773	Fläche westlich Mühlbach in B-Plangebiet; dort als Gewerbegebiet ausgewiesen	12.06.2013	Deilingen	zur Information	nein	Erst in Zukunft relevant (noch nicht umgesetzt), erst bei Aktualisierung ergänzen	Erst in Zukunft relevant (noch nicht umgesetzt), erst bei Aktualisierung ergänzen	Erst in Zukunft relevant (noch nicht umgesetzt), erst bei Aktualisierung ergänzen
P47775	Überflutungsbereich unterhalb Hochwasserrückhaltung Vordere Seite nicht plausibel, Nach Probestau erfolgte flächige Überflutung des Dammes überwiegend mittig im Bereich der Ablaufbauwerkes	12.06.2013	Deilingen	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47776	Angaben in Steckbrief zu betroffenen Einwohnern bei HQ100 =20 und HQ_extrem = 10 ist in Abhängigkeit von dargestellten Überflutungsflächen und Tiefen nicht nachvollziehbar bzw. unlogisch.	12.06.2013	Reichenbach am Heuberg	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	nein	keine Änderung	keine Änderung	Keine Änderung; in VRB wird bereits das statistische Vorgehen bei der Ermittlung der betroffenen Einwohner beschrieben; Meldenden direkt kontaktieren
P47778	Ist Wehranlage an dieser Stelle mit Ableitung Mühlkanal im Zusammenhang mit der Hochwassergefahrenproblematik ohne Relevanz nachdem keine Darstellung erfolgt?	12.06.2013	Egesheim	zur Information	ja	In HWGK prüfen	In HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47780	dargestelltes Bauwerk über die Bära ist zwischenzeitlich beseitigt. Zeitpunkt der Beseitigung ist nicht bekannt.	12.06.2013	Egesheim	zur Information	ja	In HWGK nachführen, korrigieren	In HWGK nachführen, korrigieren	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47792	Risikobewertung "Wirtschaft" nicht nachvollziehbar da Grundstücksbereich überwiegend private Garten/ Grünfläche	12.06.2013	Egesheim	zur Information	nein	Änderung von Industrie bzw. Gewerbe in Sonstige Vegetations- und Freifläche; Flächenerfassung durch geomer	Änderung von Industrie bzw. Gewerbe in Sonstige Vegetations- und Freifläche; Flächenerfassung durch geomer	keine Berücksichtigung, da kleinräumige Änderung
P47803	BHKW Umläufe	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Industrie bzw. Gewerbe und damit als Schutzgut Wirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47804	KA Möhringen	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs
P47805	Rathaus	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Siedlung und damit als Schutzgut Menschliche Gesundheit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47813	Wurde die Brücke hydraulisch berücksichtigt?	18.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen? Antwort LRA		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47815	Hauptwasserversorgung Riedgraben(ErsatzBWV)	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	Kein Änderungsbedarf	Kein Änderungsbedarf	Nennung der Hauptwasserversorgung Riedgraben(ErsatzBWV) in verbaler Risikobeschreibung <b>(Risikobeschreibung, R2 und R26)</b>
P47816	HSH Stadion	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs
P47817	BHKW Schmelze	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	Kein Änderung	Kein Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Industrie bzw. Gewerbe und damit als Schutzgut Wirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47818	KA Tuttlingen	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	Kein Änderung	Kein Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Industrie bzw. Gewerbe und damit als Schutzgut Wirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47819	E Werk	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	Kein Änderung	Kein Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Industrie bzw. Gewerbe und damit als Schutzgut Wirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47820	E Werk	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	Kein Änderung	Kein Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Industrie bzw. Gewerbe und damit als Schutzgut Wirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47821	Genereller Hinweis: Bei Strom sind nur E Weke aufgeführt bisher keine Trafosationen	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	Kein Änderung	Kein Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Industrie bzw. Gewerbe und damit als Schutzgut Wirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47822	RÜB West	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	RÜBs werden nicht gesondert betrachtet	RÜBs werden nicht gesondert betrachtet	RÜBs werden nicht gesondert betrachtet
P47823	RÜB Nord	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	Kein Änderung	Kein Änderung	Kein Änderung

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47851	keine Mulde im Damm, vermutlich Bewuchsfehler im Geländemodell > dort kein Zufluss in die hintere Fläche	14.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47852	Fehler im Geländemodell, vermutlich überstehenden Busch > Überlauf in hintenliegenden Bereich nicht möglich da zweiter Zuflussbereich (P 47851) auch nicht plausibel	14.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47862	Vereinsheim TV05 Fridingen. Risikobewertung fehlt (mittel)	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	nein	Kein Änderung	Kein Änderung	Keine Änderungen, da nach landesweiter Bewertungsmethode außerhalb von Siedlungsflächen gelegene Bereiche, auf denen sich temporär Menschen aufhalten (z. B. Vereinsheim, Sportplatz) bei der Risikobeschreibung und -bewertung nicht berücksichtigt werden
P47864	relevantes Kulturgut "Künstlerhaus Scharfeck" fehlt	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs
P47871	voraussichtlich kein Zufluss in rückwärtige Gebiet, da OK Damm nahezu auf Höhe UK Eisenbahnbrücke (Donau)	17.06.2013	Geisingen, Stadt	zur Information		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind



Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47874	Brunnen IV der Trinkwasserversorgung der Stadt Fridingen. Bei HW Bära (1972) komplett überschwemmt. Bei HW Bära 1.6.13 WSG Flächen komplett eingestaut. Erweiterung Gebietsabgrenzung Plausi-Prüfung möglich/notwendig?	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	nein	In HWGK prüfen, ob Gebietskulisse noch erweitert werden soll, für den Bereich liegt keine Vermessung vor	In HWGK prüfen, ob Gebietskulisse noch erweitert werden soll, für den Bereich liegt keine Vermessung vor	<b>Berücksichtigung</b> als Hinweis bei Risiko Umwelt sowie bei Maßnahme R26 Notfallplanung TW
P47875	Umspannwerk der EnBW. Bei HQ100 Bära idR eingestaut	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Industrie bzw. Gewerbe und damit als Schutzgut Wirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P47876	Vereinsheime SV und TC Fridingen. Risikobewertung fehlt (mittel)	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information		siehe 47862	siehe 47862	siehe 47862
P47884	Optimierungsmassnahmen prüfen	17.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen	In HWGK prüfen	In HWGK prüfen. Zur Zeit keine Übernahme.
P47885	Überflutungsflächen des Seltenbach generell prüfen	17.06.2013	Tuttlingen, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47886	Wehranlage automatisch gesteuert	17.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information		In HWGK prüfen	In HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P47887	Keine HW Schutzeinrichtung	17.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P47931	Wurde die Brücke hydraulisch berücksichtigt?	18.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	Ist die Brücke bei HQ100 und/oder HQextrem betroffen? Antwort LRA:		In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P48048	RW PW Koppeland	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information		In HWGK prüfen - Berücksichtigung HWRM nur über Maßnahmen	In HWGK prüfen - Berücksichtigung HWRM nur über Maßnahmen	keine Berücksichtigung; Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P48049	RÜB Rotes Kreuz	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist
P48050	GHS Möhringen	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Siedlung und damit als Schutzgut Menschliche Gesundheit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P48052	Festhalle	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Siedlung und damit als Schutzgut Menschliche Gesundheit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P48053	Stadthalle	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Siedlung und damit als Schutzgut Menschliche Gesundheit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P48054	Fruchtkasten Museum	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Übernahme, da nach Rücksprache mit LAD Museum Fruchtkasten schon in der Karte dargestellt ist und falls es sich hier um ein zusätzliches Lagergebäude des Museums handelt, so weiß die Kommune als Eigentümer/Betreiber Bescheid	keine Änderung	keine Änderung

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
P48055	Schwimmbad	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; da schon als Siedlung und damit als Schutzgut Menschliche Gesundheit gekennzeichnet. Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.
P48056	Schulzentren	20.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information		siehe 48055	siehe 48056	siehe 48057
P48080	Bitte prüfen, da diese Stelle für den ganzen rückwärtigen Einstaubereich verantwortlich. Eine Vertiefung im Dammweg ist zumindest augenscheinlich nicht erkennbar.	24.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:		In HWGK prüfen	In HWGK prüfen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
P48112	Hier liegt die Umspannstation Hühnerhof der Stadtwerke Tuttlingen. Hat diese bei Ausfall Wirkung auf wirtschaftliche Güter?	24.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	keine Berücksichtigung; Einzelne Infrastrukturanlagen werden in den Karten nicht erfasst.

**Linienmeldungen**

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
L41609	2013: Neue Fußgängerbrücke	29.05.2013	Wurmlingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist
L41610	In diesem Bereich besteht ein Donauwehr. Nach Aussage der Wasserwirtschaft muss die Wehranlage im Zuge der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie in den nächsten Jahre umgebaut werden, da die Durchlässigkeit nicht bzw. nicht ausreichend gegeben ist.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	Ist-Zustand wird berücksichtigt.
L41611	Unklar, was mit der in der Karte angegebenen Hochwasserschutzeinrichtung gemeint ist. Bauwerk besteht an dieser Stelle keines. Allerdings wurde im Zuge der Konversion der ehemaligen Immendinger Gießerei und Maschinenfabrik (Abbruch) in ein Wohngebiet (ca. 2008) das Gelände aufgeschüttet.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
L41612	In diesem Bereich plant das RP FR, Außenstelle Donaueschingen, im Zuge des Integrierten Donauprogrammes (IDP) einen Leitdamm entlang der Donau bzw. der dortigen Erschließungsstraße "Unterer Ösch". Beauftragtes Fachplanungsbüro ist das Ing.büro Breinlinger, Tuttlingen (Herr Messmer). Ausführungszeitraum derzeit noch unklar.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	Erst für Aktualisierung HWGK relevant	Erst für Aktualisierung HWGK relevant	Erst für Aktualisierung HWGK relevant - Berücksichtigung über Maßnahme R8
L41639	Hier gibt es eine geplante Hochwasserschutzmaßnahme des RP FR, Außenstelle Donaueschingen, im Rahmen des Integrierten Donauprogrammes (IDP). Hier soll ein Hochwasserschutzdamm entstehen. Außerdem sieht die Planung einen Dammbalkenverschluss für die Unterführung (siehe Meldung Nr. P47259) vor. Mit der Fachplanung wurde das Ing.büro Breinlinger (Tuttlingen) beauftragt. Ausführungszeitraum derzeit noch unklar.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	Erst für Aktualisierung HWGK relevant	Erst für Aktualisierung HWGK relevant	Erst für Aktualisierung HWGK relevant - Berücksichtigung über Maßnahme R8
L41640	Bahnüberführung (für Fußgänger und Radfahrer)	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	keine Änderung, da nicht über das Gewässer	keine Änderung, da nicht über das Gewässer	keine Änderung, da nicht über das Gewässer

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
L41679	Vorhandener Weg rückgebaut	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist
L41688	Ursentalbach Verdohlung fehlt	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist
L41695	MoObiles HW Schutzsystem Schlauchsystem Beaver	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
L41702	Der Hochwasserdamm wurde nach unserer Kenntnis für ein HQ100 ausgelegt und wird schon bei HQ 50 umströmt. Ist die Umströmung richtig und wenn nein wirkt dies auf die Angaben in den Risikobewertungskarten	06.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
L41760	Mobiles HW Schutzsystem Wandsystem GOH	12.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Hochwasserschutzanlage schon in Karte dargestellt
L41764	Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme "Bahnhofstraße Fridingen" Mrz 2014 bis Nov 2014	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	ja	Kein Ist-Zustand. Bei Fortschreibung der HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	Kein Ist-Zustand. Bei Fortschreibung der HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	Kein Ist-Zustand. Bei Fortschreibung der HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
L41765	Donaubrücke L277 fehlt	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind
L41766	"Ziegelsteg" (Fußgänger und Fahrzeugbrücke) fehlt	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist
L41777	Darstellung Ablaufleitung und Hochwasserentlastung aus Hinterhaldenteich nicht korrekt. Genaue Lage der Verläufe kann per mail übermittelt werden soweit nicht vorhanden	12.06.2013	Wehingen	zur Information	nein	keine Änderung, da kein HWGK-Gewässer	keine Änderung, da kein HWGK-Gewässer	keine Änderung, da kein HWGK-Gewässer
L41781	Fußgängersteg "Nanteuiler Brücke" fehlt	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da keine wesentliche Veränderung der Risikosituation zu erwarten ist
L41784	Laut Hochwasseralarmplan der Stadt Geisingen wird bei HW im Unterführungsbereich ein mobiler Dammbalkenverschluss eingebaut. Bitte auch in Zusammenhang mit P 47871 die Überflutungsfläche hinter dem Eisenbahn- u. HW-Rückhaldedamm prüfen	17.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind



Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
L41794	Laut HWALEP der Stadt Mühlheim ist hier ein Schutzdamm aus Sandsäcken vorgesehen. Ist dies bei der Betrachtung relevant?	18.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	In HWGK prüfen wird dann ggf. automatisiert übernommen	keine Berücksichtigung, da Veränderungen HWGK derzeit nicht abschätzbar sind

## Flächenmeldungen

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
<b>F43701</b>	Vorplatz Hapimag-Resort, größter Übernachtungsgeber mit 50.000 Übern. p.a. + Gaststätte, Vorplatz bei starkem Regen und verstopftem Ablauf in kurzer Zeit ca. 20-30 cm hoch. Wasser kommt vom Hanggebiet nördlich	29.04.2013	Unterkirnach	zur Information	nein	Aufnahme als Fläche mit zur Zeit nicht bewertbaren Risiken	Das genannte Gebiet als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko kennzeichnen. Die Abrenzung der Fläche ist bereits durch die Gemeinde erfolgt	Das genannte Gebiet verbal beschreiben und als Fläche mit einem zur Zeit nicht bewertbaren Risiko benennen
<b>F43716</b>	Neubau einer Produktionshalle, EFH (RB) 782,00m	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	Ist eine Aussage dazu möglich, ob die Fläche nicht mehr von Hochwasser betroffen ist? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe	In HWGK prüfen, neue Höhe	keine Berücksichtigung, da Fläche schon als Industrie bzw. Gewerbe gekennzeichnet und Fläche weiterhin betroffen bleibt
<b>F43717</b>	Betriebserweiterung	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	nein	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant
<b>F43718</b>	Wohnhausanbau	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	nein	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung
<b>F43725</b>	überdachte Lagerfläche	06.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	nein	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F43752	Neue Lagerhalle , EFH 791,25 und Geländeauffüllung	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe, Nutzung anpassen, Gewerbegebiet erweitert	In HWGK prüfen, neue Höhe, Nutzung anpassen, Gewerbegebiet erweitert	<b>Berücksichtigung</b> im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Gewerbegebietes in diesem Bereich.
F43754	Neubau Garage	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	nein	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant
F43755	Neubau einer Lagerhalle, EFH 761,00	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	Ist bekannt, ob die Halle bereits besteht?	ja	keine Änderung, da es sich hier nach Rücksprache mit der Kommune um ein Lagerhalle (Landwirtschaft) handelt, die sich im Außenbereich befindet	keine Änderung, da es sich hier nach Rücksprache mit der Kommune um ein Lagerhalle (Landwirtschaft) handelt, die sich im Außenbereich befindet	keine Änderung, da es sich hier nach Rücksprache mit der Kommune um ein Lagerhalle (Landwirtschaft) handelt, die sich im Außenbereich befindet
F43756	Anbau einer Produktionshalle	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	nein	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung
F43757	Erweiterung	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	nein	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F43761	Betriebserweiterung, Böschung zur Brigach verlegt	03.05.2013	Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt	zur Information	ja	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant, Einfluss der Böschungsverlegung in HWGK prüfen	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant, Einfluss der Böschungsverlegung in HWGK prüfen	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant, Einfluss der Böschungsverlegung in HWGK prüfen
F43948	Ist vorhandener Kinderspielplatz relevant?	29.05.2013	Seitingen-Oberflacht	zur Information	nein	Der Kinderspielplatz ist nicht risikorelevant, Fluchtmöglichkeiten sind vorhanden.	Der Kinderspielplatz ist nicht risikorelevant, Fluchtmöglichkeiten sind vorhanden.	Der Kinderspielplatz ist nicht risikorelevant, Fluchtmöglichkeiten sind vorhanden.
F43949	2012:Neubau Milchviehstall Zepf	29.05.2013	Wurmlingen	zur Information	nein	keine Änderung der Nutzung Landwirtschaft	keine wesentliche Änderung des Risikos	keine wesentliche Änderung des Risikos
F43970	Wurde die neue Kreisverkehrtopografie sowie die Abbiegespur direkt nach Weilheim berücksichtigt?	29.05.2013	Wurmlingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	keine wesentliche Änderung des Risikos
F43971	Die Abflusskenndaten für das Elta-Einzugsgebiet sind noch zu prüfen. Die Überprüfung wurde vom RP Freiburg bereits in die Wege geleitet.	29.05.2013	Seitingen-Oberflacht	Ist hierzu eine Aussage möglich? Antwort LRA:	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	Keine Berücksichtigung - Änderung HWGK derzeit nicht abschätzbar

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F43972	Auf diesem Areal stand bis 2007 die ehemalige Immendinger Gießerei und Maschinenfabrik. Im Zuge eines Verfahrens der städtebaulichen Erneuerung wurden die Fabrikgebäude abgebrochen. Das Gelände wurde als Allgemeines Wohngebiet neu überplant. Die Erschließungsplanung (Büro Breinlinger, Tuttlingen) sah eine Aufschüttung des Geländes zur Donau hin (ca. 1,00m - 1,50m) in Abstimmung mit dem Landratsamt Tuttlingen vor. Im Bereich der Flst.-Nr. 1716 und 1717 wurde der Bebauungsplan in 2012 geändert: Dort ist jetzt eine öffentliche Park- und Grünfläche als Bestandteil des sog. Donauuferparks, der sich bis an die Donau hinunterzieht, vorgesehen. Der Donauuferpark befindet sich derzeit im Bau und wird am 30.06.2013 eingeweiht.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	ja	In HWGK prüfen, ob Aufschüttung berücksichtigt wurde	In HWGK prüfen, ob Aufschüttung berücksichtigt wurde	<b>Berücksichtigung</b> im Rahmen der allgemeinen Beschreibung der Risiken für das Schutzgut menschliche Gesundheit (Verkehrsfläche).

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F43974	Bei den Gebäuden handelt es sich um Wohngebäude. Das Schutzgut Mensch dürfte deswegen betroffen sein.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Änderung von Landwirtschaft in Siedlung	automatische Änderung	<b>Berücksichtigung</b> im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit
F44003	Bei der markierten Fläche handelt es sich um das Gewerbe-/Industriegebiet "imPuls" (früher: Ob der Donau). Bei einem Hochwasser sind hier meines Erachtens die Schutzgüter "Mensch" und "Wirtschaft" betroffen sein	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Keine Änderung notwendig, als Gewerbefläche eingetragen - In Industrie- und Gewerbegebieten sind immer auch Menschen betroffen. In den Karten wird jeweils das überwiegende Schutzgut betrachtet.	Keine Änderung notwendig, als Gewerbefläche eingetragen - In Industrie- und Gewerbegebieten sind immer auch Menschen betroffen. In den Karten wird jeweils das überwiegende Schutzgut betrachtet.	Keine Änderung notwendig, als Gewerbefläche eingetragen - In Industrie- und Gewerbegebieten sind immer auch Menschen betroffen. In den Karten wird jeweils das überwiegende Schutzgut betrachtet.
F44004	Es handelt sich hier ebenfalls um gewerblich genutzte Objekte. Von daher erscheint es unplausibel, dass hier im Hochwasserfall nicht auch die Schutzgüter Mensch und Wirtschaft betroffen sein sollen.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Keine Änderung notwendig, als Gewerbefläche eingetragen - In Industrie- und Gewerbegebieten sind immer auch Menschen betroffen. In den Karten wird jeweils das überwiegende Schutzgut betrachtet.	Keine Änderung notwendig, als Gewerbefläche eingetragen - In Industrie- und Gewerbegebieten sind immer auch Menschen betroffen. In den Karten wird jeweils das überwiegende Schutzgut betrachtet.	Keine Änderung notwendig, als Gewerbefläche eingetragen - In Industrie- und Gewerbegebieten sind immer auch Menschen betroffen. In den Karten wird jeweils das überwiegende Schutzgut betrachtet.
F44005	Die Gemeinde wird in Kürze das Wasserschutzgebiet für die Tiefbrunnen I - VI überarbeiten und neu ausweisen.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Erst für Aktualisierung der HWRK relevant	Erst für Aktualisierung der HWRK relevant	<b>Berücksichtigung</b> im Rahmen der Risikobeschreibung Umwelt und Maßnahme R26

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F44006	Im Zuge der Überarbeitung des WSG Tiefbrunnen I - VI wird vermutlich das WSG Tiefbrunnen VII aufgegeben, da Tiefbrunnen VII künftig nicht mehr für die Wasserversorgung genutzt werden soll.	31.05.2013	Immendingen	zur Information	nein	Erst für Aktualisierung der HWRK relevant	Erst für Aktualisierung der HWRK relevant	<b>Berücksichtigung</b> im Rahmen der Risikobeschreibung Umwelt und Maßnahme R26
F44046	Die HW-Entlastung des HRB Seltenbachs wird durch diese Tiefgarage geführt, die im ungünstigen Fall bis in Deckenhöhe eingestaut wird. Entsprechend dem HWALP der Stadt Tuttlingen wird der Betreiber vor Entlastung der HWE informiert.	06.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	Ist für die HWGK bekannt, keine Auswirkungen auf die HWRK und HWRBK	Ist für die HWGK bekannt, keine Auswirkungen auf die HWRK und HWRBK	In der Risikobeschreibung als Sonderfall aufnehmen
F44054	Gelände liegt sichtbar höher - Überschwemmung unwahrscheinlich	07.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	nein	In HWGK prüfen, neue Höhe	In HWGK prüfen, neue Höhe	Keine Berücksichtigung - Änderung HWGK derzeit nicht abschätzbar

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F44059	Freibad Villingen	10.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	Keine Änderungen, da nach landesweiter Bewertungsmethode außerhalb von Siedlungsflächen gelegene Bereiche, auf denen sich temporär Menschen aufhalten (z. B. Vereinsheim, Sportplatz) bei der Risikobeschreibung und -bewertung nicht berücksichtigt werden
F44077	Industrie und Gewerbefläche	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs	keine Änderung, da außerhalb des Überflutungsbereichs
F44093	Siedlung	10.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	Keine Änderungen, da nach landesweiter Bewertungsmethode außerhalb von Siedlungsflächen gelegene Bereiche, auf denen sich temporär Menschen aufhalten (z. B. Vereinsheim, Sportplatz) bei der Risikobeschreibung und -bewertung nicht berücksichtigt werden



Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F44129	Reiner Bogenschießplatz mit Vereinsgebäude. Ist der Schaden hier tatsächlich als Schaden für die Wirtschaft (gepunktet) zu klassifizieren	06.06.2013	Gosheim	zur Information	nein	Änderung von Industrie in Sonstige	automatische Änderung	keine Berücksichtigung, da kleinräumige Änderung
F44131	Industrie und Gewerbe	07.06.2013	Villingen-Schwenningen, Stadt	zur Information	nein	keine Änderung	keine Änderung	Einzelgebäude, keine Übernahme
F44165	Hinweis: HQ 10 bis HQ 100 erzeugen in hier nur Poolflächen	18.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	Keine Berücksichtigung - Änderung HWGK derzeit nicht abschätzbar
F44187	Flächen sind den HWGK von ca. 2003 als Überflutungsflächen HQ1000 dargestellt. In dieser HWRK ist aber keine Verdingung dieser Fläche mit der Donau vor dem Damm ersichtlich folglich dürfte in der HWRBK diese nicht erscheinen. Bitte den Sachverhalt prüfen.	18.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	Keine Berücksichtigung - Änderung HWGK derzeit nicht abschätzbar
F44188	Im Rahmen des IDP wurden von RP in Verbindung mit der Stadt Tuttlingen in Nendingen einzelne Objektschutzmaßnahmen umgesetzt. Wurden diese berücksichtigt? Ansprechpartner beim RP für die Maßnahme ist vermutlich Olivier Stenzel (Tel.:0771/8966302)	18.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	Objektschutzmaßnahmen werden nicht in den Karten dargestellt, Auswirkungen in HWGK prüfen	Objektschutzmaßnahmen werden nicht in den Karten dargestellt, Auswirkungen in HWGK prüfen	Einzelgebäude, keine Übernahme

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F44189	s.g. Poolflächen. Bitte prüfen, ob diese aus den HWRK und HWRBK zu entfernen sind.	18.06.2013	Tuttlingen, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	Keine Berücksichtigung - Änderung HWGK derzeit nicht abschätzbar
F44190	ungefähre Lage der Flutmulde Mühlheim. Die Flutmulde wurde so dimensioniert, dass HQ1 direkt in den unterhalb liegenden Altarm geleitet wird und dessen Feinsedimentablagerungen ausspült und somit dessen Verlandung unterbindet. Flutmulde ist seit Bau (ca. 2007) mindestens viermal durchströmt wurden.	18.06.2013	Mühlheim an der Donau, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	Keine Berücksichtigung da keine wesentliche Änderung des Risikos
F44217	Grundstücksbereich überbaut mit Gebäude; im Übrigen ist aufgrund Geländetopografie HQ100-Ausweisung in diesem Bereich des Grundstücks nicht plausibel und damit zu überprüfen	12.06.2013	Deilingen	zur Information	ja	Betrifft ALK, keine Änderung ,in HWGK Topographie prüfen	Betrifft ALK, keine Änderung ,in HWGK Topographie prüfen	Keine Berücksichtigung - Änderung HWGK derzeit nicht abschätzbar
F44252	Umkleidegebäude Schulsportanlage fehlt	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	nein	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung	Betrifft ALK, keine Änderung

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	LRA Bemerkung	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung
F44253	110kV Umspannwerk EnBW	14.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	nein	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant bzw. im Randbereich korrekt dargestellt (Gewerbefläche)	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant bzw. im Randbereich korrekt dargestellt (Gewerbefläche)	Außerhalb Überflutungsbereich => nicht relevant bzw. im Randbereich korrekt dargestellt (Gewerbefläche)
F44296	Hoffläche ist in den HWGK von ca. 2003 bei HQ 100 überflutet und war beim HW 1990 auch tatsächlich überflutet. Bitte prüfen.	18.06.2013	Fridingen an der Donau, Stadt	zur Information	ja	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	In HWGK prüfen, neue Höhe wird dann automatisch übernommen	Keine Berücksichtigung - Änderung HWGK derzeit nicht abschätzbar