

BW 125 Dreimärkerstein Brücke Eggenstein-Leopoldshafen



Kontakt:

Regierungspräsidium Karlsruhe
Brigitte Scherer
Referat 53.2
Gewässer I. Ordnung,
Hochwasserschutz – Bau und Betrieb
Markgrafenstr. 46
76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 926-7990

E-Mail: brigitte.scherer@rpk.bwl.de

Beschreibung der Instandsetzung

Am Bauwerk wurden nach der Prüfung im Jahr 2015 etliche Mängel und Schäden festgestellt, die nun behoben werden. Im Einzelnen sollen im Rahmen der Instandsetzung folgende Leistungen erbracht werden:

- Betoninstandsetzung
- Erneuerung der Kappen
- Erneuerung der Abdichtung
- Erneuerung der Fahrbahn
- Erneuerung der Geländer

Damit der Wasserstand des Pfinzentlastungskanals nicht abgesenkt werden muss, werden Taucher für die entsprechenden Arbeiten eingesetzt.

Geplanter Zeitpunkt der Durchführung

Die Bauausführung soll von Oktober bis Dezember 2017 stattfinden.

Kosten der Maßnahme

ca. 225.000 Euro

