

BW 516 Löcherteichbrücke Philippsburg

Vor der Sanierung



Kontakt:

Regierungspräsidium Karlsruhe
Brigitte Scherer
Referat 53.2
Gewässer I. Ordnung,
Hochwasserschutz – Bau und Betrieb
Markgrafenstr. 46
76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 926-7990

E-Mail: brigitte.scherer@rpk.bwl.de

Nach der Sanierung



Beschreibung der Instandsetzung

Am Bauwerk wurde der Überbau der Brücke erneuert und die Wiederlager instandgesetzt. Die Instandsetzungsmaßnahmen fanden von August 2016 bis April 2017 statt.

Kosten:

Ca. 80.000 Euro

