RP Karlsruhe

WERKZEUGLISTE für den Ausbildungsbetrieb Fertigkeitsprüfung im Prüfungsfach

Elektrotechnische Arbeiten

Fachkraft für Abwassertechnik und Wasserversorgungstechnik

Die nachfolgend angegebenen Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel werden für die Prüfung benötigt!

- Prüfmittel, die von jedem Prüfungsteilnehmer zur Fertigkeitsprüfung mitzubringen sind:
 - 1. 1 Multimessgerät für Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung mit Messleitungen/-spitzen
 - 2. 1 Durchgangsprüfer, falls nicht in Pos. 1 enthalten
 - 3. 1 Spannungsprüfer 2polig (Duspol)
- II. Prüfmittel, die vom Prüfungsbetrieb auf der Prüfungsanlage- bereitgestellt werden:
 - 1. 1 Messgerät

zur Prüfung der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DIN VDE 0701/0702

Gossen Metrawatt Metratester 5

2. 1 Adapter für Drehstromverbraucher

zur Prüfung der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DIN VDE 0701/0702

Gossen Metrawatt CEE-Adapter Z745A

3. 1 Kabelset zum Anschluß von Geräten

zur Prüfung der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DIN VDE 0701/0702

Gossen Metrawatt KS13

III. VDE-Werkzeuge,

die von jedem Prüfungsteilnehmer zur Fertigkeitsprüfung mitzubringen sind:

1.	1 Seitenschneider			DIN EN 60900/VDE
2.	1 Kombizange			DIN EN 60900/VDE
3.	1 Telefonzange abgewinkelt			DIN EN 60900/VDE
4.	je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben	2,5 x 0,4 x 75 5,5 x 1,0 x 125	3,0 x 0,5 x 100 6,5 x 1,2 x 150	
				DIN EN 60900/VDE DIN 7437
5.	je 1 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben	Gr. 1 Gr. 2		DIN EN 60900/VDE
6.	je 1 Schraubendreher mit Kombi-Profil	PZ 1 x 80	PZ 2 x 100	DIN 7438
٥.	jo i comadonarono merconor rom	. 2 . 7 00	. 2 2 % 100	DIN EN 60900/VDE

IV. Werkzeuge, die von jedem Prüfungsteilnehmer zur Fertigkeitsprüfung mitzubringen sind:

1. 1 Abisolierwerkzeug Automatische Abisolierzange von 0,5 – 4 mm²

2. 1 Presszange für Aderendhülsen 0,5 – 10 mm² DIN EN 60352-2

3. 1 Kabelmesser

V. Hilfsmittel, die von jedem Prüfungsteilnehmer zur Fertigkeitsprüfung mitzubringen sind:

- 1. 5 Prüfplaketten
- 5 Prüfprotokolle für Prüfung nach DIN VDE 0701/0702 (Werksstandard oder Standardformblätter) (sind notfalls auch auf der Anlage vorhanden)
- 3. 1 wasserfesten Beschriftungsstift
- 4. 1 Handfeger
- 5. Schreibmaterial
- 6. 5 Klebestreifen zur Sicherung gegen Wiedereinschalten
- 7. 1 Hinweisschild zur Sicherung gegen Wiedereinschalten (ist notfalls auch auf der Anlage vorhanden)

VI. Material, das von jedem Prüfungsteilnehmer zur Fertigkeitsprüfung mitzubringen ist:

1. je 1 Streudose bestückt mit isolierten Adernendhülsen 0,5 – 2,5 mm² 4,0 – 16,0 mm² DIN 46228

Hinweis:

Der Prüfling ist vom Ausbilder darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den UVV entsprechen muss. Entspricht diese nicht den UVV, ist die Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.