



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

B 10: Tunnel Grötzingen

16.10.2023

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h wegen technischem Defekt an einem Ventilator



U.J.Alexander - stock.adobe.com

Im Tunnel Grötzingen wurde an der Steuerung an einem der sechs Axialventilatoren ein Defekt festgestellt. An dem Ventilator muss daher der Frequenzumformer ersetzt werden. Trotz umgehender Bestellung des Ersatzteils kann es bis zur Lieferung und anschließender Montage noch einige Wochen dauern. Bis zur vollständigen Reparatur gilt im Tunnel eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Tunnel.

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter [VerkehrsInfo BW](#) und in der [VerkehrsInfo BW-App](#) zu finden.

Kategorie:

[Abteilung 4 Baustellen Straßenbau Verkehr](#)