




Eingangsansicht





Rückansicht




Giebelansicht



Fachwerkanbau - Innenhöhen max. 2,00 m





Einbauten/ Sicherungswände aus Kalksandstein im Keller





Stube EG – Bruchsteinmauerwerk und Balkenlage Bestand

Auflagerbereich Balkenlage Bestand im Aussenmauerwerk





Auflagerbereich Balkenlage im Aussenmauerwerk → genauer Zustand unbekannt






historische Fensternischen = nur Lüftungsöffnungen





Bestehende Fenster = KEINE historischen Öffnungen






Treppe EG/ OG



Treppe OG/ DG



bestehender Dachstuhl → mehrfach umgebaut, Dachneigung Richtung Fachwerkanbau abgeändert

